

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ZONGULDAK İLİ ALAPLI İLÇESİ ALAPLI BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS
JEOLojİK VE JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

JEOLojİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
AYSUN İLİK

Mayıs 2022

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**ZONGULDAK İLİ ALAPLI İLÇESİ ALAPLI BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS
JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ**

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Aysun İLİK

DANIŞMAN: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BUZKAN

ZONGULDAK

Mayıs 2022

KABUL

Aysun İLİK tarafından hazırlanan “Zonguldak İli Alaplı İlçesi Alaplı Belediyesi İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Özelliklerinin İncelenmesi” başlıklı bu çalışma jürimiz tarafından değerlendirilerek Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Tezi olarak oybirliğiyle kabul edilmiştir.
13/04/2022

İmza

Danışman : Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BUZKAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Üye : Prof. Dr. Nail ÜNSAL
Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
Bölümü

Üye : Dr. Öğr. Üyesi Gürkan BACAK
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Jeoloji Mühendisliği Bölümü

ONAY:

İmzaların yukarıda adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım...../...../2022

Prof. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü



“ Bu tezdeki tüm bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak elde edildiğini ve sunulduğunu; ayrıca bu kuralların ve ilkelerin gerektirdiği şekilde bu çalışmadan kaynaklanmayan bütün atıfları yaptığımı beyan ederim. ”

Aysun İLİK

ÖZET

Yüksek Lisans Tezi

ZONGULDAK İLİ ALAPLI İLÇESİ ALAPLI BELEDİYESİ İMAR PLANINA ESAS JEOLojİK VE JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Aysun İLİK

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BUZKAN

Mayıs 2022, 119 sayfa

Bu çalışmanın amacı, Zonguldak ili, Alaplı ilçesi merkezini kapsayan toplam 410 hektarlık alanın jeolojik ve jeoteknik etüdünün yapılarak yerleşime uygunluk durumunun araştırılmasıdır.

İnceleme alanında en düşük kot 2m iken, en yüksek kot 140m'dir. Çalışma alanı 4 farklı % eğim sınıfına ayrılmıştır. En fazla eğime sahip kesimler (>%40) vadi kenarlarına ait yamaçlarda bulunur. Alaplı Çayı ve kenarları % 0-10, vadi üstü alanlar ise % 10-20 ve % 20-30 arasında eğime sahip düzlük-dalgalı düzlük şeklindedir. İnceleme alanı bölgesel olarak Akveren Formasyonu (KTa) ve Alüvyon (Qal) içerisinde kalmaktadır. Akveren Formasyonu (KTa); hâkim renkleri sarı, beyaz, grimsi yeşil, yer yer kırmızıdır. İnce-orta-kalın katmanlıdır. Seyrek olarak masif görünümlüdür. Kumtaşı, kırıntılı kireçtaşı ile başlayan birim, üste doğru killi kireçtaşı-marn çoğunlukla olmak üzere kiltası-silttaşı ardalanmalı olarak devam eder. Birimin yaşı Üst Kampaniyen - Alt Eosen'dir. İnceleme alanında Akveren Formasyonunda

ÖZET (devam ediyor)

yapılan arazi ve sondaj çalışmaları sonucunda kalınlığı 1,00 – 3,00 m. arasında değişen kalınlıkta nebati toprak, devamında ise marn - kireçtaşı birimi bulunduğu belirlenmiştir. İnceleme alanındaki çalışmalar arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir.

İnceleme alanında yüzeyleyen jeolojik birimlerin jeolojik ve jeoteknik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla 33 lokasyonda 10m ile 20m arası derinliğe sahip toplamda 415m sondaj kuyusu açılmıştır. Sondaj lokasyonları jeolojik harita üzerine işlenerek bu noktalardan ilgili örnekler alınmıştır. Sondaj kuyusundan alınan örneklerden ilgili standartlara uygun olarak jeoteknik deneyler yapılmıştır. Kaya ortamlarda karot numuneler alınmıştır. Zemin özelliğindeki ortamlarda kumlu çakıllı zemin olmasından dolayı Shelby tüpü ile örselenmemiş UD numunesi alınamamış, yapılan SPT deneylerinden elde edilen örnekler (0.00-15.00m arasında 18 adet) alınmıştır. Zemin ortamlarda her 1,5 m'de bir Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) yapılmıştır. Sondaj esnasında masif kayada en az 5m derinliğe, toprak zeminde 20 metreye kadar ilerleme yapılmıştır. Araziden alınan örnekler üzerinde zemin deneyleri yapılarak zeminlerin sınıflandırılması yapılmıştır. Laboratuvar; Su Oranı (W_n), Atterberg Limitleri, Doğal Birim Hacim Ağırlık, Zeminde Direk Kesme, Elek Analizi deneyleri ve kayada Serbest Basınç, Nokta Yükleme deneyleri yapılmıştır. Büro çalışmalarında inceleme alanının 1/1.000 ölçekli eğim, jeoloji, lokasyon ve yerleşime uygunluk haritaları hazırlanmıştır. Sondajlara ait kuyu logları hazırlanmıştır. Laboratuvar deney sonuçları değerlendirilerek inceleme alanında yer alan zeminlerin taşıma gücü, oluşacak oturma-farklı oturma miktarı ile zeminin çökme, şişme, sıvılaşma potansiyeli irdelenmiştir. İnceleme alanı zemin indeks ve fiziksel özelliklerinin; sondajlardan elde edilen SPT numuneleri üzerinde yapılan laboratuvar deney sonuçlarına göre SP grubu (kötü derecelenmiş kum, çakıllı kum, ince malzeme çok az veya yok) ve SM grubu (killi kum, kum – kil karışımı) iri taneli zemin bulunmaktadır. Akveren Formasyonunda gerçekleşen sondaj çalışmalarında alınan karot numuneleri üzerinde Kaya Mekaniği Laboratuvarında Doğal Birim Hacim Ağırlık, Tek Eksenli Basınç Dayanımı deneyi ve Nokta Yükleme deneyi yapılmıştır. Jeofizik çalışmalar kapsamında, sismik hız, Zemin baskın periyodu, etkin yer ivme katsayısı, spektrum karakteristik periyodları, zemin büyütmesi ve zemin sınıfı gibi parametreleri belirlemek amacıyla, 20 profil Masw ve 5 noktada DES etütleri gerçekleştirilmiştir. İnceleme alanının deprem bölgeleri haritasındaki yeri, en yakın Kuzey Anadolu Fay Zonu'na göre konumu,

ÖZET (devam ediyor)

bölgenin Sismotektonik özellikleri, bölgedeki tarihsel ve aletsel depremler büyüklükleri ile etkin yer ivmesi belirlenmiş ve bölgenin deprem tehlike ve riski irdelenmiştir.

İklim ve çevre koşullarına bağlı olarak yeraltı suyu seviyesindeki değişimler, neden olabileceği sorunlar ve yapı temeline etkisi araştırılmıştır. İnceleme alanının afet durumu (heyelan, kaya düşmesi, su baskını, feyezan vb.) ve doğal afetlere duyarlılığı incelenmiştir. Çalışma kapsamında inceleme alanının mühendislik jeolojisi özellikleri, eğim durumu, yeraltı suyu durumu, şev duraylılığı (stabilitesi), deprem durumu, olası doğal tehlike ve riskler dikkate alınarak, gerekli zemin parametrelerini ortaya koyarak yerleşime uygunluk durumunun belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

İnceleme alanının yerleşime uygunluk değerlendirmesi; alanı Akveren Formasyonun marn-kireçtaşı litolojisinden oluşan birimleri ile alüvyon oluşturmaktadır. Akveren Formasyonunda topoğrafik eğim % 0-40 arasında değişmekte, yeraltı suyu bulunmamakta ancak yer yer sızıntı suları görülmektedir. Akveren Formasyonu kaya birimleri “çok düşük kaya” kalitesi göstermektedir. Kesme dalgası hızı değerleri (V_{s30}) 616 - 1054m/sn hıza ulaşmaktadır. Alüvyonlar; alüvyon birikintileri genellikle akarsu rejiminde, zayıf-orta boylanmış, bloklardan oluşmaktadır. Ağırlıklı olarak % 0-10 arasında eğimli düzlük alanları oluşturur. Alüvyonlarda yapılan SPT değerleri genellikle 10 - RF değerleri elde edilmiştir. SPT-N30 değerlerine göre rölatif sıkılık değerleri sıkı-orta sıkı ve çok sıkı özelliktedir. Laboratuvar analiz sonuçlarına göre SP (Kötü derecelenmiş kum, çakıllı kum, ince malzeme çok az ya da hiç yok) ve SM (Siltli Kum, Kum-Silt karışımı)’den oluşmaktadır. Kesme dalgası hızı değerleri (V_{s30}) 210 m/sn ile 263m/sn aralığında değerler almaktadır. İnceleme alanında Akveren Formasyonun oluşturduğu alanlar; "Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar" Önemli Alan-2.1, Alüvyon kısımlar ise Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma Sorunlu Alanlar Önemli Alan-5.1 olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tasima gücü, Yerleşime uygunluk değerlendirme.



ABSTRACT

M. Sc. Thesis

INVESTIGATION OF GEOLOGICAL AND GEOTECHNICAL FEATURES BASED ON ZONGULDAK PROVINCE ALAPLI DISTRICT ALAPLI MUNICIPALITY ZONING PLAN

Aysun İLİK

**Zonguldak Bülent Ecevit University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Geological Engineering**

Thesis Advisor: Assist. Prof. Dr. İbrahim BUZKAN

May 2022, 119 Pages

The aim of this study is to investigate the suitability for settlement by making a geological and geotechnical survey of a total area of 410 hectares covering the centre of Zonguldak province, Alaplı district Alaplı Municipality zoning plan.

While the lowest level is 2m in the study area, the highest level is 140m. The working area is divided into 4 different % slope classes. The sections with the highest slope (> 40%) are located on the slopes of the valley sides. Alaplı Stream and its edges are in the form of plain-wavy plain with a slope of 0-10%, and the areas above the valley between 10-20% and 20-30%. The study area is regionally within the Akveren Formation (KTa) and Alluvium (Qal).

ABSTRACT (continued)

Akveren Formation (KTa); the dominant colours are yellow, white, greyish green and red in places. It is thin-medium-thick layered. It is massive in appearance. The unit, which starts with sandstone, clastic limestone, continues upwards as claystone-siltstone alternation, mostly clayey limestone-marl. The age of the unit is Upper Campanian - Lower Eocene. As a result of the field and drilling works carried out in the Akveren Formation in the study area, its thickness was 1.00 – 3.00 m. It has been determined that there is a vegetable soil in varying thickness between the studies in the study area were carried out in three stages as field, laboratory and office studies. In order to determine the geological and geotechnical characteristics of the geological units outcropping in the study area, a total of 415 m boreholes with a depth of 10 m to 20 m were drilled in 33 locations. Drilling locations were processed on the geological map and relevant samples were taken from these points. Core samples were taken in rock environments. Undisturbed UD samples could not be taken with the Shelby tube because of the sandy pebble soil in the ground-like environments. A Standard Penetration Test (SPT) was performed every 1.5 m in ground environments. During drilling, progress was made to a depth of at least 5 meters in solid rock and up to 20 meters in soil. Soils were classified according on the samples taken from the field in accordance. In the laboratory; Water Ratio (W_n), Atterberg Limits, Natural Unit Weight, Pole Shear in Soil, Sieve Analysis tests and Free Pressure and Point Loading tests in rock were carried out. In the office studies, 1/1.000 scale slope, geology, location and settlement maps of the study area were prepared. Well logs of the drillings have been prepared. By evaluating the laboratory test results, the bearing capacity of the soils in the study area, the amount of settlement-different settlement and the potential for collapse, swelling and liquefaction of the soil were examined. Soil index and physical properties of the study area; According to laboratory test results on SPT samples obtained from boreholes, SP group (poorly graded sand, gravelly sand, very little or no fine material) and SM group (clay sand, sand-clay mixture) coarse grained soil. Natural Unit Weight, Uniaxial Compressive Strength and Point Loading tests were carried out in the Rock Mechanics Laboratory on the core samples taken during the drilling works in the Akveren Formation. Within the scope of geophysical studies, 20 profiles were used to determine parameters such as seismic velocity, ground dominant period, effective ground acceleration coefficient, spectrum characteristic periods, soil amplification and soil class.

ABSTRACT (continued)

Which must be defined within the framework of the regulation published by the General Directorate of Disaster Affairs of the Ministry of Public Works and Settlement. DES studies were carried out at Masw and 5 points.

The location of the study area on the earthquake zones map, its location relative to the nearest North Anatolian Fault Zone, the seism tectonic features of the region, the magnitudes of historical and instrumental earthquakes in the region and the effective ground acceleration were determined and the earthquake hazard and risk of the region were examined. Changes in groundwater level depending on climatic and environmental conditions, the problems it may cause and its effect on the foundation of the building were investigated. The disaster situation of the study area and its sensitivity to natural disasters were examined. Within the scope of the study, studies were carried out to determine the suitability for settlement by revealing the necessary soil parameters, taking into account the engineering geology characteristics, slope status, groundwater condition, slope stability (stability), earthquake situation, possible natural hazards and risks.

Evaluation of suitability for habitation of the study area; The area forms alluvium with the marl-limestone lithology units of the Akveren Formation. The topographic slope of the Akveren Formation varies between percent 0-40, there is no groundwater, but leachate is seen from place to place. The rock units of the Akveren Formation show "very low rock" quality. Shear wave velocity values reach 616 - 1054m/sec. It mainly creates sloping plain areas between percent 0-10. SPT values made in alluvium are generally 10 - RF values. According to the SPT-N30 values, the relative tightness values are tight-medium tight and very tight. According to the laboratory analysis results, it consists of SP and SM according. Shear wave velocity values range from 210 m/sec to 263 m/sec. The areas formed by the Akveren Formation in the study area; "Areas with Stability Problems with Qualified Precautions" were evaluated as Precautionary Area-2.1, and alluvium parts as Swelling and Settlement Problematic Areas with Precautionary Qualities were evaluated as Precautionary Area-5.1.

Keywords: Geotechnical survey report, Land suitability assessment.



TEŞEKKÜR

Öncelikli olarak bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, değerli bilgilerini benimle paylaşan, yüksek lisans tez çalışmamda bilgi birikimi ile bana yol gösteren ve destekleyen gelecekteki mesleki hayatımda da bana verdiği değerli bilgilerinden faydalanacağımı düşündüğüm kıymetli danışman hocam Sayın Dr.Öğr.Üyesi İbrahim BUZKAN'a teşekkürü bir borç bilirim.

Tez jürisinde yer alan, Sayın Hocam Prof.Dr. Nail ÜNSAL'a (G.Ü. Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü) yönelmiş olduğu eleştiri ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

Bülent Ecevit Üniversitesinde Yüksek Lisans tez çalışmasına başladığımda, dersini aldığım hocam Sayın Dr.Öğr.Üyesi Gürkan BACAK'a yardımlarından dolayı teşekkürü borç bilirim.

Yaşamımın her anında, bana maddi ve manevi desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen, annem Neriman İLİK ve babam Ali İLİK'e teşekkürü borç bilirim.



İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa</u>
ÖZET.....	iii
ABSTRACT.....	vii
TEŞEKKÜR.....	xi
İÇİNDEKİLER.....	xiii
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	xvii
ÇİZELGE DİZİNİ.....	xix
EK AÇIKLAMALAR DİZİNİ.....	xxi
SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ.....	xxiii
 BÖLÜM 1 GİRİŞ.....	 1
 BÖLÜM 2 İNCELEME ALANININ TANITILMASI.....	 3
2.1 İNCELEME ALANININ YERİ.....	3
2.2 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ.....	8
2.3 SOSYO – EKONOMİK BİLGİLER.....	10
2.4 ARAZİ, LABORATUVAR, BÜRO ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE EKİPMANLARI	10
2.5 İNCELEME ALANININ JEOMORFOLOJİK DURUMU.....	12
 BÖLÜM 3 BÖLGESEL JEOLojİ VE İNCELEME ALANININ JEOLojİSİ.....	 17
3.1 BÖLGESEL JEOLojİ.....	17
3.1.1 Yapısal Jeoloji.....	18
3.1.2 Bölgenin Stratigrafisi.....	18
3.1.2.1 Aydos Formasyonu (Oa).....	18
3.1.2.1.1 Ereğli Formasyonu (ODe).....	19
3.1.2.1.2 Yılanlı Formasyonu (DCy).....	21
3.1.2.1.3 Yemişliçay Formasyonu (Ky).....	21

İÇİNDEKİLER (devam ediyor)

	<u>Sayfa</u>
3.1.2.1.4 Kapanboğazı Üyesi (Kyk).....	21
3.1.2.1.5 Akveren Formasyonu (KTa)	21
3.1.2.1.6 Çaycuma Formasyonu (Teç)	22
3.1.2.1.7 Alüvyon (Qal)	22
3.2. İNCELEME ALANI JEOLJİSİ.....	22
3.2.1 Akveren Formasyonu (KTa).....	22
 BÖLÜM 4 ZEMİN ETÜD ÇALIŞMALARI.....	 25
4.1 SONDAJ ÇALIŞMALARI	25
4.2 ARAZİ DENEYLERİ	30
4.3 JEOTEKNİK AMAÇLI LABORATUAR DENEYLERİ.....	31
4.3.1 Zemin İndeks – Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi.....	32
4.3.2 Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi.....	33
4.3.3 Kaya Mekaniği Deneyleri.....	34
 BÖLÜM 5 İNCELEME ALANINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR	 37
5.1 JEOFİZİK ÇALIŞMALAR	37
5.1.1 Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analiz Yöntemi (MASW) Çalışmaları	38
5.1.2 Rezistivite Çalışmaları (DES).....	42
 BÖLÜM 6 HİDROJEOLJİ.....	 47
6.1 YERALTI SU DURUMU	47
6.2 YÜZEY SULARI	47
 BÖLÜM 7 DEPREMSELLİK VE AFET DURUMU.....	 49
7.1 DEPREMSELLİK DURUMU	49
7.1.1. Bölgenin Deprem Tehlikesi ve Risk Analizi	50
7.1.3 Aktif Tektonik	59

İÇİNDEKİLER (devam ediyor)

	Sayfa
7.1.4. Sıvılaşma Analizi ve Değerlendirme	59
7.1.5. Zemin Büyütmesi (Ak) ve Zemin Hâkim Titreşim Periyodu (To).....	60
7.2. KÜTLE HAREKETLERİ	62
7.3. SU BASKINI.....	62
7.4 DİĞER DOĞAL AFET TEHLİKELERİ (ÇÖKME-TASMAN-KARSTLAŞMA- TSUNAMİ-TİBBİ JEOLJİ VB.) VE MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	62
BÖLÜM 8 JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	63
8.1 ŞİŞME-OTURMA VE TAŞIMA GÜCÜ ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRME.....	63
8.1.1. Zeminlerin Şişme-Oturma Özellikleri	63
8.1.2. Zeminlerin ve Kayaların Taşıma Gücü Özellikleri	65
8.1.2.1. Zeminlerin Taşıma Gücü Hesabı	65
8.1.2.2. Kaya Kütlelerinde Taşıma Gücü Hesapları	66
8.2 SIVILAŞMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME.....	72
8.3 SU BASKINI.....	73
8.4 DİĞER DOĞAL AFET TEHLİKELERİ (ÇÖKME-TASMAN-KARSTLAŞMA- TSUNAMİ-TİBBİ JEOLJİ VB.) VE MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	73
BÖLÜM 9 İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ	75
9.1 ÖNLEMLİ ALAN 2.1 (ÖA-2.1) ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE STABİLİTE SORUNLU ALANLAR	76
9.2 ÖNLEMLİ ALAN 5.1 (ÖA-5.1) ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE ŞİŞME OTURMA SORUNLU ALANLAR.....	77
BÖLÜM 10 SONUÇ VE ÖNERİLER.....	79
10.1 ÖNLEMLİ ALAN 2.1 (ÖA-2.1) ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE STABİLİTE SORUNLU ALANLAR	83

İÇİNDEKİLER (devam ediyor)

Sayfa

ÖNLEMLİ ALAN 5.1 (ÖA-5.1) ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE ŞİŞME OTURMA SORUNLU ALANLAR.....	84
KAYNAKLAR.....	87
EK AÇIKLAMALAR.....	89
ÖZGEÇMİŞ	119



ŞEKİLLER DİZİNİ

<u>No</u>	<u>Sayfa</u>
Şekil 2.1 İnceleme Alanı Genel Görünümü.	4
Şekil 2.2 İnceleme Alanının Yer bulduru Haritası.	5
Şekil 2.3 İnceleme Alanı Uydu Görüntüsü (Google Earth Ölçeksiz).	6
Şekil 2.4 Alaplı İlçe merkezine 1/1000 pafta anahtarı ve köşe koordinatları.	7
Şekil 2.5 İnceleme alanı eğim haritası (ölçeksiz).....	13
Şekil 2.6 Zonguldak İli ve Dolayının Genelleştirilmiş Jeomorfoloji Haritası (Yamanel-1987).	14
Şekil 2.7 İnceleme Alanı 3D Uydu Görüntüsü (Google earth).	15
Şekil 3.1 İnceleme alanı ve çevresinin genel jeoloji haritasındaki yeri (MTA 2002).....	19
Şekil 3.2 Bölgenin kaya birimlerinin genelleştirilmiş stratigrafik kesiti (MTA 2002).	20
Şekil 3.3 Akveren Formasyonuna ait kireçtaşlarından Görünüm (Ölçek kalem).	23
Şekil 4.1 Sondaj Çalışmalarından Görünüm.	25
Şekil 4.2 Sondaj Lokasyon Haritası (Ölçeksiz).	26
Şekil 5.1 Jeofizik Çalışmalar Lokasyon Haritası.	37
Şekil 5.2 Gerçekleştirilen jeofizik sismik ölçüm çalışmalarından görünüm.	39
Şekil 5.3 DES-1 Görünür Öz direnç Eğrisi 43	43
Şekil 5.4 DES-2 Görünür Öz direnç Eğrisi 44	44
Şekil 5.5 DES-3 Görünür Öz direnç Eğrisi 44	44
Şekil 5.6 DES-4 Görünür Öz direnç Eğrisi 45	45
Şekil 5.7 DES-5 Görünür Öz direnç Eğrisi 46	46
Şekil 6.1 Alaplı Irmağından görünüm.	48
Şekil 7.1 Türkiye Deprem Tehlike Haritası.	49
Şekil 7.2 Türkiye ve yakın çevresindeki deprem üretebilme potansiyeline sahip kaynak zonları (Erdik ve diğ. 1999).	50
Şekil 7.3 Türkiye ve yakın çevresindeki deprem üretebilme potansiyeline sahip kaynak zonları ve diri faylar (Erdik ve diğ. 1999).	50
Şekil 7.5 İnceleme Alanı Merkezli 100 km Yarıçap İçindeki Depremler.	56



ÇİZELGE DİZİNİ

<u>No</u>	<u>Sayfa</u>
Çizelge 2.1 Zonguldak İlinin DMİ Ortalama Değerleri.....	9
Çizelge 2.2 Zonguldak İli Yıllık Yağış Dağılımı Grafiği.	9
Çizelge 4.1 Çalışma alanında açılan sondaj noktalarının koordinatları.	27
Çizelge 4.2 Birimlerin İndeks Ve Fiziksel Özelliklerinin Gösterir Laboratuvar Sonuçları... 32	
Çizelge 4.3 Zemin Sınıflaması (TSE EN ISO 14688-2).....	33
Çizelge 4.4 Direk kesme deneyi sonuçları.	34
Çizelge 4.5 Laboratuvar Mekanik Özelliklerinin Toplu Gösterimi.	35
Çizelge 5.1 İnceleme alanında yapılan jeofizik ölçümler.	38
Çizelge 5.2 Sismik Hızlar Ve Hesaplanan Parametreler.....	40
Çizelge 5.3 TSE standartlarına göre zemin özdirenci ve korozyon derecesi.	42
Çizelge 5.4 DES-1 korozyon derecesi.....	43
Çizelge 5.5 DES-2 korozyon derecesi.....	44
Çizelge 5.6 DES-3 korozyon derecesi.....	45
Çizelge 5.7 DES-4 korozyon derecesi.....	45
Çizelge 5.8 DES-5 korozyon derecesi.....	46
Çizelge 6.1 Sondaj çalışmaları sonucu elde edilen yeraltı su seviyesi.....	47
Çizelge 7.1 Kuzey Anadolu Fay Zonu’ nda (zon 26) 100 km. lik bir fay segmentinin kırılması durumunda oluşabilecek depremin büyüklükleri.....	51
Çizelge 7.2 Alaplı İlçe Merkezine 100 Km. Yarıçapındaki Daire İçerisine Düşen Depremlerin Listesi (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden alınmıştır).	52
Çizelge 7.3 Alaplı İlçesi Probabilistik (Olasılıksal) Deprem Tehlike Analizi.	57
Çizelge 7.4 Alaplı İlçesi için elde edilen çeşitli yıllar ve deprem büyüklükleri için yüzde olarak hesaplanmış olasılıksal risk değerleri (Hesaplamalar Ferhat Özçep Zemin Jeofizik Analiz Programı ile yapılmıştır).	57

ÇİZELGELER DİZİNİ (devam ediyor)

<u>No</u>	<u>Sayfa</u>
Çizelge 7.5 Alaplı İlçesi için elde edilen 50 yıl ve % 45 aşılma oranı için deprem büyüklüğü ve bu depremin deterministik deprem tehlike analizinde bahsi geçen sismik zonlardan birinde olması durumunda oluşabilecek ivme değerleri ve çeşitli aşılma oranlar için Joyner ve Boore (1981) azalım ilişkisi modeline göre tehlike eğrisi.....	58
Çizelge 7.6 Sismik ölçüm sonuçlarına göre mikro bölgeleme ölçütleri.	60
Çizelge 7.7 Spektral büyütmelemlere göre mikro bölgeleme ölçütleri.....	60
Çizelge 7.8 Hakim titreşim periyotlarına ve Spektral büyütmelemlere göre mikrobölgeleme ölçütleri.	61
Çizelge 7.9 Ani Oturma Hesabında Kullanılan Şekil Faktörleri (R.F. Craig Soil Mechanics).....	64
Çizelge 7.10 İzin verilebilir oturma değerleri	64
Çizelge 7.11 Yüzeysel temeller için dayanım katsayıları.	65
Çizelge 8.1 Kitle faktörü J ile tabakalanma düzlemi süreksizlik aralığı ilişkisi (Şekecioğlu 2002).	67

EK AÇIKLAMALAR DİZİNİ

Sayfa

EK A: Sondaj Logları.....	89
EK B: Proje Toplu Sonuçları	116





SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ

SİMGELER

$\emptyset$	: İçsel sürtünme açısı
q_s	: Zemin Emniyet Gerilmesi
q_a	: Temel altı toprağın güvenli taşıma gücü
q_e	: Emniyetli taşıma gücü
q_u	: Zemin Taşıma Gücü
S_{D1}	: 1.0 Sn için periyot için tasarım spektral ivme katsayısı
S_{DS}	: Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısı
s_v	: Katı toprak için indirgeme çarpanı
γ_n	: doğal birim hacim ağırlığı
δ	: Poisson Oranı
ΔI	: Deprem Şiddet Artış Miktarı
α	: Temelin genişliği(B) için indirgeme çarpanı
γ	: Birim hacim ağırlığı

KISALTMALAR

A₀	Etkin yer ivmesi
B	Büyütme katsayısı
C	Kohezyon
CH	Yüksek plastisiteli kil
CL	Düşük plastisiteli kil
DES	Düşey elektrik sondaj
Ed	Young modülü
GC	Killi çakıl

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ (devam ediyor)

GM	Siltli çakıl
G_{max}	Maksimum kayma modülü
GSMH	Gayri safı milli hasıla
GW	İyi derecelenmiş çakıl
Hz	Hertz
I_c	Kıvam indisi
IP2WIN	Rezistivite değerlendirme yazılımı
I_s	Nokta yükleme indisi
K	Bulk modülü
KAF	Kuzey Anadolu Fayı
kN	Kilonewton
kPa	Kilopascal
LL	Likit limit
ML	Düşük plastisiteli inorganik kil
M_w	Moment magnitüt
NEHRP	Ulusal deprem tehlikeleri azaltma programları
p	Yoğunluk
PI	Plastisite indisi
qu	Serbest basınç dayanımı
RQD	Kaya kalite göstergesi
SC	Killi kum
SM	Siltli kum
SPT	Standart penetrasyon testi
SW	İyi derecelenmiş kum
TCR	Toplam karot verimi
T_o	Zemin hakim titreşim periyodu
TSE	Türk standartları enstitüsü
v	Poisson oranı
V_{s30}	30 m derinlikteki ortalama kayma dalga hızı
w	Doğal su muhtevası

BÖLÜM 1

GİRİŞ

Bu çalışmanın amacı, Zonguldak İli, Alaplı İlçesi merkezini kapsayan 1/1000 ölçekli F.26.c.08.B.1.c, F.26.c.08.B.2.d, F.26.c.08.B.3.a, F.26.c.08.B.3.b, F.26.c.08.B.3.c, F.26.c.08.B.3.d, F.26.c.08.B.4.b, F.26.c.08.B.4.c, F.26.c.08.B.4.d, F.26.c.08.C.1.a, F.26.c.08.C.1.b, F.26.c.08.C.2.a, F.26.c.08.C.2.b, F.26.c.08.C.2.c, F.26.c.09.A.4.A, F.26.c.09.A.4.c, F.26.c.09.A.4.d, F.26.c.09.D.1.a, F.26.c.09.D.1.b, F.26.c.09.D.1.d hâlihazır haritalarda sınırları belirtilen toplam 410 hektarlık alanının Jeolojik – Jeoteknik etüdünün yapılarak yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesidir.

Bu rapor kapsamında inceleme alanının mühendislik jeolojisi özellikleri, eğim durumu, yeraltı suyu durumu, stabilite durumu, deprem, olası doğal tehlike ve riskler dikkate alınarak, gerekli zemin parametrelerini ortaya koyarak yerleşime uygunluk durumunun belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. İnceleme alanında yapılaşmalar bulunmaktadır.



BÖLÜM 2


İNCELEME ALANININ TANITILMASI

2.1 İNCELEME ALANININ YERİ

İnceleme alanı; Türkiye'nin kuzeyinde Batı Karadeniz bölgesinde olup, $41^{\circ} 10' 60''$ kuzey enlemi ile $31^{\circ} 22' 60''$ doğu boylamı arasında Alaplı İlçesi yerleşim alanını kapsamaktadır. Alaplı İlçesi, Zonguldak İl'inin batısında yer almaktadır. İlçe Zonguldak'a 67,00 km., Karadeniz Ereğli'sine 14,00 km. En büyük yükseltisi Aladağ, en yüksek tepesi 1637 metre ile Bacaklıyayla'dır. İlçenin en önemli akarsuyu olan Alaplı Irmağı, Ormanlı beldesinin güneyinden 710 metre yükseltili At yaylası Tepesi yakınlarından doğar, geniş bir vadide basamaklar yaparak kimi yerlerde 600 metreyi bulan genişlikte, 22 kilometre uzunlukta akar ve ilçeyi ikiye bölerek Karadeniz'e ulaşır. İnceleme alanı yer bulduru haritası Şekil 2.2'de verilmiştir. İnceleme alanının 8 adet 1 / 5000 ve 20 adet 1 / 1000 ölçekli haritaları bulunmaktadır. İnceleme alanına ait 1/1000 ölçekli haritaların pafta anahtarları Şekil 2.4'te verilmiştir.




Şekil 2.1 İnceleme Alanı Genel Görünümü.



Şekil 2.2 İnceleme Alanının Yer bulduru Haritası.



Şekil 2.3 İnceleme Alanı Uydu Görüntüsü (Google Earth Ölçeksiz).



Şekil 2.4 Alaplı İlçe merkezine 1/1000 pafta anahtarı ve köşe koordinatları.

2.2 İKLİM VE BİTKİ ÖRTÜSÜ

İnceleme alanı ılıman Karadeniz ikliminin altındadır. Her mevsimi yağışlı ve ılık olan bölgede kurak mevsime rastlanılmamaktadır. En fazla yağış sonbahar ve kış mevsimlerinde görülür. Denizden iç kesimlere doğru gidildikçe iklim biraz daha sertleşir. Yıllık yağış ortalamasının 1234,96 mm. olduğu yörede en çok yağışlı aylar 148,65 mm. ile Aralık ve 141,72 mm. ile Ocak ayıdır. En düşük nispi nem oranı % 70 olup ortalama nispi nem oranı % 75’ dir.


Her mevsim yağışlı geçen yörenin yükseklikleri iğne yapraklı (kökmar, çam), daha aşağıları yayvan yapraklı (kayın, meşe, kestane, karaağaç, ıhlamur, kavak), akarsu kenarları da kavak, söğüt ağaçlarıyla kaplıdır. Bu ana yeşil dokuyu orman gülü, pırnal meşesi, çobanpüskülü, defne, kocayemiş, kızılıçık, kiraz, funda, ayı üzümü, kuşburnu, böğürtlen, dağ çileği, eğrelti otu orman altı bitki örtüsü tamamlamaktadır.

Zonguldak İlinin DMİ Ortalama Değerleri Çizelge 2.1 ‘de verilmiştir. Zonguldak İli Yıllık Yağış Dağılımı Grafiği Çizelge 2.2 ‘de verilmiştir.

Çizelge 2.1 Zonguldak İlinin DMİ Ortalama Değerleri.

ZONGULDAK	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Yıllık
Ölçüm Periyodu (1939 - 2018)													
Ortalama Sıcaklık (°C)	6.1	6.2	7.4	11.2	15.4	19.6	21.9	21.9	18.7	15.1	11.6	8.3	13.6
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	9.2	9.5	10.9	14.9	18.8	23.0	25.1	25.3	22.4	18.6	15.2	11.5	17.0
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	3.4	3.4	4.5	8.0	12.1	15.8	18.0	18.2	15.4	12.2	8.8	5.6	10.5
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	2.2	2.8	3.9	5.4	6.9	9.4	10.2	9.5	7.4	5.0	3.4	2.3	68.4
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	18.1	15.9	15.3	12.1	10.8	8.7	6.7	6.9	8.5	12.4	13.8	17.5	146.7
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm)	137.5	97.4	98.0	63.9	53.6	71.3	67.8	83.7	103.8	145.8	142.2	152.8	1217.8
Ölçüm Periyodu (1939 - 2018)													
En Yüksek Sıcaklık (°C)	24.1	26.7	31.7	33.6	36.7	40.5	39.5	39.8	36.2	35.9	29.9	28.1	40.5
En Düşük Sıcaklık (°C)	-7.7	-8.0	-6.4	-2.1	3.0	8.8	11.2	10.0	5.9	1.8	-3.2	-7.4	-8.0
En yüksek ve en düşük sıcaklıkların gerçekleşme tarihini görmek için fare imlecini değerlerin üstüne getiriniz.													
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı				Günlük En Hızlı Rüzgar				En Yüksek Kar					
01.08.1955 431.5 mm				21.11.1975 115.2 km/sa				22.01.1961 105.0 cm					

Çizelge 2.2 Zonguldak İli Yıllık Yağış Dağılımı Grafiği.



2.3 SOSYO – EKONOMİK BİLGİLER

Alaplı' nın ilçe oluşu yakın tarihe rastlamaktadır. Resmi rakamlara göre şehir merkezi nüfusu 19.200' dür. Köyleri ile birlikte nüfusu yaklaşık 50.000' dir. İstanbul, Ankara ve E-5'e yakınlığı bakımından Alaplı sanayiciler için büyük bir avantajdır. Ticaret ve Sanayi Odası 1995 yılında kurulmuştur.

İlçenin geçim kaynakları arasında tarım, hayvancılık, orman ürünleri, Erdemir çalışanları, TTK çalışanları, AK-AL Tekstil çalışanları, hizmet sektöründe ve imalat sektöründe çalışanlar ve yurtdışında çalışan gurbetçilerimiz gelir. İlçenin en büyük sorunu işsizliktir. Alaplı ilçesinin en büyük sanayi kuruluşu AK-AL Tekstil A.Ş.'dir. Burada elyaf, akrilik iplik ve yünlü iplik üretimi yapılmaktadır. Bunun yanında Birlik Makine Limited Şirketi Alaplı ilçesini yurt içinde ve yurt dışında başarı ile temsil eden sanayi kuruluşudur.

Alaplı'nın geçim kaynaklarından biride fındık üreticiliğidir. Fındığa bağlı olarak ilçede fındık işleme fabrikaları da mevcuttur. Kömür Öğütme ve İşleme Tesisleri de ilçemizde faaliyet göstermektedir.

2.4 ARAZİ, LABORATUVAR, BÜRO ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ VE EKİPMANLARI

İnceleme alanındaki çalışmalar arazi, laboratuvar ve büro çalışmaları olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilmiştir.

İnceleme alanında yüzeyleyen jeolojik birimlerin mühendislik ve Jeoteknik özelliklerini belirleyebilmek amacıyla 33 lokasyonda 10 - 20 m arası derinliğe sahip toplam 415 m sondaj kuyusu açılmıştır. Sondaj lokasyon haritası yapılarak sondaj kuyularının yerleri belirlenmiştir. Jeoteknik amaçlı sondaj kuyusunda temel zeminine göre ilgili standartlara uygun olarak arazi deneyleri yapılmıştır. Kaya zeminlerde karot numuneler alınmıştır. Toprak zeminlerde ise kumlu çakıllı zemin olmasından dolayı Shelby tüpü ile örselenmemiş UD numunesi alınamamış, yapılan SPT deneylerinden elde edilen numuneler (0.00-15.00 m. arasında 18 adet) alınmıştır. Toprak zeminlerde her 1,5 m'de Standart Penetrasyon deneyi (SPT) yapılmıştır. Sondaj esnasında masif kayada en az 5 m derinliğe, toprak zeminde 20 metreye kadar ilerlenmiştir.

Jeofizik çalışmalar kapsamında, sismik hız, Zemin baskın periyodu, etkin yer ivme katsayısı, spektrum karakteristik periyodları, zemin büyütmesi ve zemin sınıfı gibi parametreleri belirlemek amacıyla, 20 profil Masw ve 5 noktada DES etütleri gerçekleştirilmiştir.

İnceleme alanının deprem bölgeleri haritasındaki yeri, en yakın Kuzey Anadolu Fay Zonu'na göre konumu, bölgenin Sismotektonik özellikleri, bölgedeki tarihsel ve aletsel depremler büyüklükleri ile etkin yer ivmesi belirlenmiş ve bölgenin deprem tehlike ve riski irdelenmiştir. İklim ve çevre koşullarına bağlı olarak yer altı suyu seviyesindeki değişimler, neden olabileceği sorunlar ve yapı temeline etkisi araştırılmıştır. İnceleme alanının afet durumu (heyelan, kaya düşmesi, su baskını, feyezan vb.) ve doğal afetlere duyarlılığı incelenmiştir.

Laboratuvar deneyleri yapılmış ve elde edilen Jeoteknik parametreler değerlendirilmiştir. Araziden ilgili standartlara uygun olarak alınan örnekler üzerinde zemin deneyleri yapılarak, zeminlerin sınıflandırılması yapılmıştır. Laboratuvar ortamında:

- Su oranı (W_n) tayini (18 adet),
- Atterberg limitlerinin tayini (18 adet),
- Doğal birim hacim ağırlık tayini (45 adet),
- Zeminde direk kesme deneyi (18 adet),
- Elek analizi (18 adet).
- Kayada Serbest basınç deneyi (27 adet)
- Nokta Yükleme deneyi (5 adet)

Deneyleri yapılmıştır.

Büro çalışmaları kapsamında, inceleme alanının 1/1.000 ölçekli, eğim, jeoloji, lokasyon ve yerleşime uygunluk haritaları hazırlanmıştır. İnceleme alanında açılan sondajlara ait loglar

hazırlanmıştır. Laboratuvar deneyleri sonuçları değerlendirilerek inceleme alanında yer alan farklı zeminlerin taşıma gücü, oluşacak oturma-farklı oturma miktarı ile zeminin çökme, şişme, sıvılaşma potansiyeli irdelenmiştir. Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik verilerden elde edilen bilgiler birlikte değerlendirilerek inceleme alanlarının 1/1.000 ölçekli yerleşime uygunluk haritası yapılmıştır.

2.5 İNCELEME ALANININ JEOMORFOLOJİK DURUMU


Batı Karadeniz Neotetis'in kapanma evresi boyunca gelişmiş tektonik hareketlerin etkisinde kalmış Prekambriyen'den Kuvaterner'e kadar geniş bir jeolojik yaş yelpazesinde bulunan birimlerden oluşmuştur. Kuzey - Güney etki kuvvetleri etkisinde bulunan bölge Alp Himalaya Dağ Kuşağı içerisinde yer alır.

Batı Karadeniz ve Kuzey İç Batı Anadolu'yu kaplayan çalışma alanı genelde dağ sıraları ve platolardan oluşan yüksek rölyef özellikleri gösterir. Türkiye'nin en önemli sismojenik zonlarından birini oluşturan Kuzey Anadolu Fayı bölge jeomorfolojisinin oluşumunda önemli yer tutar. Doğu-Batı yönünde çalışma alanını kat eden bu fay zone, kuzeydeki Pontid kıvrımlı dağ kuşağı ile güneyindeki Orta Anadolu Platolarını birbirinden ayırır. Bölge jeomorfolojisi genel fizyo-grafik özellikleri açısından beş alt rölyef grubuna ayrılır. Bunlar Batı Pontid Dağ Kuşağı, Kocaeli Platosu, Kuzey Anadolu Fay Zonu, Galatya Volkanik Masifi ve Mudurnu-Yenipazar Plâtosudur. Zonguldak ili Batı Pontid Rölyef Kuşağı içerisinde yer alır.


Batı Pontid rölyef grubu, Karadeniz kıyısı ile Kuzey Anadolu Fay zone arasında kabaca KD-GB uzanımlı dağ silsilelerinden oluşur. Genelde çökel kaya topluluklarının oluşturduğu bu kuşaktaki fizyo-grafik uzanımlar yapısal denetimli olup, aynı doğrultuda uzanan kıvrım ve bindirmeler tarafından kontrol edilmektedir. Dağların zirve bölümlerinde Miyosen yaşlı aşınım düzlükleri yüksek platolar şeklinde izlenir. Bu dağ kuşağı Karadeniz'e boşalan akarsu sistemleri tarafından derin bir şekilde yarılmıştır. Başlıcaları Sakarya Nehri, Melen, Filyos ve Bartın çayları olan bu akarsular boyunca, Pontid kuşağını enine kesen derin kanyon vadi sistemleri gelişmiştir. Bu akarsuların ikincil kolları ise KD-GB doğrultulu kıvrım ve fayların uzanımına paralel olup, bölgenin aşınım kökenli yer şekilleri esas olarak bu ikincil drenaj elemanları tarafından biçimlendirilmiştir.

Engbeli bir araziye yerleşmiş olan Alaplı İlçesi'nin denizden yüksekliği yaklaşık 100-150 m. dir. İnceleme alanında en düşük kot 2 m. iken, en yüksek kot 140 m. dir.


Çalışma alanı 4 farklı % eğim sınıfına ayrılmıştır. En fazla eğime sahip kesimler (> % 40) vadi kenarlarına ait yamaçlarda bulunur. Alaplı ırmağı ve kenarları % 0-10, vadi üstü alanlar ise % 10-20 ve % 20-30 arasında eğime sahip düzlük-dalgalı düzlük şeklindedir.



Şekil 2.5 İnceleme alanı eğim haritası (ölçeksiz)



Şekil 2.6 Zonguldak İli ve Dolayının Genelleştirilmiş Jeomorfoloji Haritası (Yamanel-1987).



Şekil 2.7 İnceleme Alanı 3D Uydu Görüntüsü (Google earth).



BÖLÜM 3

BÖLGESEL JEOLojİ VE İNCELEME ALANININ JEOLojİSİ

3.1 BÖLGESEL JEOLojİ

Batı Pontidler'de Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzeyinde kalan çalışma alanı, temelde Prekambriyen yaşlı metamorfik kayalardan oluşan Yedigöller Formasyonu ile granit türü kayalardan oluşan Bolu Granitoidi izlenir. Bunların üzerinde sırasıyla: Alt Ordovisiyen yaşlı karasal kumtaşı, çamurtaşı ve çakıltaşından oluşan Kurtköy Formasyonu; kuvarsitik kumtaşı, konglomera ve çamurtaşından oluşan Aydos Formasyonu; Orta Ordovisiyen-Alt Devoniyen yaşlı şeyl, kumtaşı ve kireçtaşından oluşan Ereğli Formasyonu; Orta Devoniyen-Alt Karbonifer yaşlı kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve dolomitten oluşan Yılanlı Formasyonu bulunur. Yılanlı Formasyonu üstte geçişli olarak şeyl, çamurtaşı, kumtaşı ve kömür içeren Namuriyen yaşlı Alacağzı Formasyonu; Westfaliyen yaşlı konglomera, kumtaşı, şeyl, çamurtaşı ve kömürden oluşan Kozlu Formasyonuna ile konglomera, kumtaşı, kıltaşı, diatomit ve kömürden oluşan Karadon Formasyonuna geçer. Bunların üzerinde Üst Jura-Alt Kretase yaşlı neritik kireçtaşlarından oluşan İnaltı Formasyonu ve konglomera, kumtaşı ve çamurtaşından oluşan İnciğez Üyesi diskordans olarak yer alır. Bu seviyeden itibaren üst doğru birimler geçişli olarak görülür. Bölgede Alt Kretase Kilimli Formasyonu ile temsil edilir. Genelde kumtaşı ve şeyllerden oluşan Kilimli Formasyonu Velibey Üyesi, Sapça Üyesi ve Tasmaca Üyesi 'ne ayrılır. Bunların üzerinde ise sırasıyla; Üst Kretase yaşlı volkanojenik kumtaşı, tuf, aglomera, andezit ve bazaltlarla temsil edilen Yemişliçay Formasyonu ile pelajik-yarı pelajik kireçtaşı ve karbonatlı çamur taşlarından oluşan Kapanboğazı Üyesi bulunur. Üst Kampaniyen-Alt Eosen yaşlı yarı pelajik kireçtaşı, şeyl, kalkarenit, kumtaşı ve konglomeradan oluşan Akveren Formasyonu; bazalt, andezitten oluşan Çangaza Volkanit Üyesi; Alt-Orta Eosen yaşta aglomera, tuf, andezit, bazalt ve volkanojenik kumtaşlarından oluşan Yığılca Formasyonu gelir. Kumtaşı, şeyl ve konglomeradan oluşan Çaycuma Formasyonu ve Kuvaterner yaşlı Alüvyonlar yer alır. Bölgede sıkışma tektoniğine bağlı olarak kıvrımlanmalar gözlenmektedir.

İnceleme alanı ve dolayına ait Genel Jeoloji Haritası MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Türkiye Jeoloji Haritaları, Ereğli F26 Paftasından yararlanarak Şekil 2.5'te verilmiştir.

3.1.1 Yapısal Jeoloji

Batı Pontidler'de yer alan çalışma alanının bulunduğu bölge çeşitli orojenik hareketlerin etkisinde kalmıştır. Kıyı boyunca yüzeyleyen Paleozoyik yaşlı Formasyonlarda Hersiniyen orojenezile kıvrımlar, devrik kıvrımlar ve faylar oluşmuştur. Bu nedenle Armutçuk ve Alacağzı yöresinde Karbonifer yaşlı Formasyonlardaki kömürler, D-B uzanımlı devrik kıvrımlar içerisinde yer alır. Daha sonra, Paleozoyik ile Mesazoyik arasında olan önemli bir orojenik faz sonrası Jura yaşlı Zonguldak Formasyonu diskordans olarak Paleozoyik yaşlı Formasyonlar üzerinde yer alır. Alt ve Üst Kretase arasındaki bir diskordanstan sonra bölge, Orta Eosen sonrasında, KB-GD yönlü bir sıkışma tektoniğinin etkisinde kalmıştır. Bu nedenle Üst Kretase - Tersiyer yaşlı Alaplı ve Çaycuma Formasyonlarında, KD-GB uzanımlı kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar ve faylar oluşmuştur. Bu faz sonucu inceleme alanının güneyinde, Akpınar-Ormanlı arasında, oldukça geniş, güney kanadı daha fazla eğimli ve fay ile sınırlanmış bir senklinal; İskenderli-Baba Dağı arasında ise KD-GB uzanımlı, oldukça sık antiklinal ve senklinal yer almaktadır.

3.1.2 Bölgenin Stratigrafisi


Alaplı İlçesi (Zonguldak) sınırları içerisinde yüzeyleyen birimler MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Türkiye Jeoloji Haritaları, Zonguldak F26 Paftasından yararlanarak aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

3.1.2.1 Aydos Formasyonu (Oa)


Kuarsitik kumtaşı, konglomera ve çamurtaşından oluşan birim genellikle kuvars arenitlerinden oluşur. Ayrıca yer yer çakıllı kuvars kumtaşı, konglomera ile çamurtaşı ve şeyller kapsar. Birim beyaz, açık gri ve yer yer kırmızı ve pembe renklerde olup orta – kalın tabakalıdır. Birim sahil-sığ deniz ortamını temsil eder. Formasyon Orta Ordovisiyen-Alt Devoniyen yaşındadır.

3.1.2.1.1 Ereğli Formasyonu (ODe)

Ereğli güneyinde Topçalı Köyü güneyi ile Aktaş Tepe güneyinde iyi mostralar veren birim, alttan üste doğru yeşilimsi gri renkli, ince tabakalı, laminalı şeyl ile seyrek gri renkli, ince-orta tabakalı kumtaşı ardalanması; koyu gri, siyah renkli şeyl ve seyrek kumtaşı ve yeşilimsi gri renkli, ince tabakalı, laminalı ve seyrek kumtaşı ardalanması şeklinde üç seviyeden oluşur. Birim alttan üste doğru sığ şelf, derinleşen şelf, havza yamacı, muhtemelen havza ve tekrar şelf ortamına geçişler gösterir. Birimin yaşı Orta Ordovisiyen-Alt Devoniyen'dir.



Şekil 3.1 İnceleme alanı ve çevresinin genel jeolojisi haritasındaki yeri (MTA 2002)



Şekil 3.2 Bölgenin kaya birimlerinin genelleştirilmiş stratigrafik kesiti (MTA 2002).

3.1.2.1.2 Yılanlı Formasyonu (DCy)

Tip mostraları Bartın dolayında Yılanlı burnunda izlenen birim, altta şeyl, silttaşı ve yumrulu kireçtaşı ardalanmasıyla başlar. Üste doğru gri-siyah renkli, laminalı, orta-kalın tabakalı kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı ve dolomit ardalanması şeklinde devam etmektedir. Birimin alt bölümleri şelf-yamaç, üst bölümleri şelf ortamını temsil eder. Üstte Alacağzı Formasyonu ile da genelde gözlenen faylı dokanıklara rağmen geçişlidir. Formasyon Orta Devoniyen- Alt Karbonifer yaşındadır.

3.1.2.1.3 Yemişliçay Formasyonu (Ky)

Yemişliçay Formasyonu genel olarak tüf, tüfit, aglomera, konglomera, kumtaşı, mikrit, şeyl ve volkanitlerden oluşur. Hâkim rengi bordo, yeşil ve sarımsı gridir. Birim içinde pelajik, yarı pelajik kireçtaşı ve karbonatlı çamurtaşından oluşan seviyeler Kapanboğazı Üyesi adı altında incelenmiştir. Yay volkanizmasının ürünleri olarak ortaya çıkmış volkano-sedimanter bir istif olup, sığdan derin denize kadar çökeller kapsar. Birimin yaşı Üst Kretase'dir.

3.1.2.1.4 Kapanboğazı Üyesi (Kyk)

Bu üyeye ait litolojiler kırmızı-bordo renkli biyomikrit ve karbonatlı çamur taşı ardalanmasından ibaret olup ince-orta katmanlı, pembe-bej renkli çört yumrulu, yer yer ince volkanit ara katkılıdır. Toplam kalınlığı 1000 m. 'ye ulaşan birim yayılım alanlarının güney bölümlerinde daha incedir. Kapanboğazı Üyesine ait litolojiler birimin derin deniz ortamında çökeldiğini gösterir. Birimin yaşı Santoniyen-Kampaniyen'dir.

3.1.2.1.5 Akveren Formasyonu (KTa)

Hâkim renkleri sarı, beyaz, grimsi yeşil, yer yer kırmızıdır. İnce-orta-kalın katmanlıdır. Seyrek olarak masif görünümlüdür. Kumtaşı, kırıntılı kireçtaşı ile başlayan birim, üste doğru killi kireçtaşı-marn çoğunlukla olmak üzere kıltaşı-silttaşı ardalanmalı olarak devam eder. İstif içerisinde yer yer türbidit akıntıları ile oluşan çökeller gözlenir. Birim genel olarak Yemişliçay Formasyonu üzerinde, kırıntılılardan yarı pelajik ve türbidit çökellere geçiş gösterir. Akveren Formasyonu sığ denizden, derin denize kadar değişen ortamlarda çökelmiştir. Birimin yaşı Üst Kampaniyen - Alt Eosen'dir.

3.1.2.1.6 Çaycuma Formasyonu (Teç)

Bu Formasyon, kumtaşı, silttaşı, kiltası aralanmasının hâkim olduđu volkanizmanında eşlik ettiđi bir birimdir. Kumtaşları sarımsı, açık yeşil renkli, ince-orta tabakalıdır. Silttaşı ve kiltaları açık yeşilimsi, gri renklerde olup ince-orta tanelidir. Volkanik malzeme içeren kumtaşları genellikle karbonat çimentoludur. Çaycuma Formasyonu tabanda Akveren Formasyonu ile geçişlidir. Ancak bu geçiş litolojik olarak çok zor saptanabilmektedir. Üst dokanağı genç birimlerle örtülmüştür. Birimin kalınlığı 1200 m. civarındadır. Devrek-Zonguldak yolunda mostraları çok iyi gözlenir. Birimin yaşı Alt-Orta Eosen'dir.

3.1.2.1.7 Alüvyon (Qal)

Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerine gelişmiş düz alanlardaki çakıl, kum, çamur çökelleridir. Akarsu yatakları ve ova tabanlarında oldukça geniş alanlar kaplar. Bu birim Kuvaterner yaşıdır.

3.2. İNCELEME ALANI JEOLJİSİ

İnceleme alanı bölgesel olarak Akveren Formasyonu (KTa) ve Alüvyon (Qal) içerisinde kalmaktadır.

3.2.1 Akveren Formasyonu (KTa)

Hâkim renkleri sarı, beyaz, grimsi yeşil, yer yer kırmızıdır. İnce-orta-kalın katmanlıdır. Seyrek olarak masif görünümlüdür. Kumtaşı, kırıntılı kireçtaşı ile başlayan birim, üste doğru killi kireçtaşı-marn çoğunlukla olmak üzere kiltası-silttaşı aralanmalı olarak devam eder. İstif içerisinde yer yer türbidit akıntıları ile oluşan çökeller gözlenir. Birim genel olarak Yemişliçay Formasyonu üzerinde, kırıntılılardan yarı pelajik ve türbidit çökellere geçiş gösterir. Akveren Formasyonu sığ denizden, derin denize kadar değişen ortamlarda çökelmiştir. Birimin yaşı Üst Kampaniyen - Alt Eosen'dir.

İnceleme alanında Akveren Formasyonunda yapılan arazi ve sondaj çalışmaları sonucunda kalınlığı 1,00 – 3,00 m. arasında değişen kalınlıkta nebati toprak, devamında ise marn - kireçtaşı birimi bulunduğu belirlenmiştir.



Şekil 3.3 Akveren Formasyonuna ait kireçtaşlarından Görünüm (Ölçek kalem).

Alüvyon (Qal)

Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerine gelişmiş düz alanlardaki çakıl, kum, çamur çökelleridir. Akarsu yatakları ve ova tabanlarında oldukça geniş alanlar kaplar. Bu birim Kuvaterner yaşlıdır.

İnceleme alanındaki alüvyonlar Alaplı Irmağı yatağı etrafında, akarsu alüvyonu şeklindedir. Alüvyon içerisinde yapılan arazi ve sondaj çalışmaları sonucunda kalınlığı 1,00 – 2,00 m. arasında değişen kalınlıkta nebati toprak, devamında ise killi çakıllı kum alüvyon birim bulunduğu belirlenmiştir.



BÖLÜM 4

ZEMİN ETÜD ÇALIŞMALARI


4.1 SONDAJ ÇALIŞMALARI

İnceleme alanında yüzeyleyen jeolojik birimlerin yanal ve düşey değişimlerinin belirlenebilmesi için 33 lokasyonda 10,00 – 20,00 m arası derinliğe sahip toplam 415 m. temel araştırma sondajı yapılmıştır. Sondajlar kamyonu monteli tam hidrolik sistemli makine ile Karadeniz Mühendislik LTD ŞTİ tarafından yapılmıştır.

Sondajlar sırasında toprak zeminlerde her 1.5 m de bir örselenmiş numuneler (SPT) ve kaya zeminlerde karot numuneleri alınmıştır. Alınan örselenmiş (SPT) numuneler ve karot numuneleri, Arter Mühendislik Makine İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti Laboratuvarı'nda zemin ve kaya Mekaniği deneylerine tabi tutulmuştur. Sondajlar sırasında geçilen zemin tabakalarının alt ve üst derinlikleri, numune alınan seviyeler, yeraltı suyu seviyesi ve diğer tüm gözlemler ile değerlendirmeler Sondaj Arazi Loglarına işlenmiştir.



Şekil 4.1 Sondaj Çalışmalarından Görünüm.



Şekil 4.2 Sondaj Lokasyon Haritası (Ölçeksiz).

İnceleme alanında 33 lokasyonda derinliği 10,0-20,00 m arasında değişen sondaj kuyuları açılmış, 30 adet örselenmiş (SPT) ve 32 adet karot numunesi alınmıştır. Numuneler ile ilgili açıklamalar sondaj loglarında ve laboratuvar sonuçlarında yer almaktadır.

Çizelge 4.1 Çalışma alanında açılan sondaj noktalarının koordinatları.

Kuyu No	Y (m)	X (m)	Derinlik (m)	Karot (ad.)	Spt (ad.)	UD (ad.)	YAS (m)	Litoloji	Formasyon
SK-1	617041,235	4561536,711	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-2	616479,041	4562028,192	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-3	616783,643	4561586,030	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-4	616721,680	4561696,648	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-5	616714,957	4561878,610	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-6	616735,651	4561423,547	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-7	616943,166	4561490,841	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-8	617513,793	4561529,266	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-9	615874,919	4560687,601	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-10	617381,163	4561011,517	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-11	617897,346	4561347,254	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-12	616277,673	4562135,257	10,00	4	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-13	616349,577	4560949,357	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-14	615927,063	4561050,503	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-15	616417,384	4560658,021	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-16	616815,157	4561017,428	15,00	-	2	-	4	Killi çakıllı kum	Qal
SK-17	616530,972	4561082,181	15,00	-	2	-	4	Killi çakıllı kum	Qal
SK-18	617466,410	4560322,440	15,00	-	2	-	4	Killi çakıllı kum	Qal
SK-19	617179,063	4560446,684	15,00	-	2	-	4	Killi çakıllı kum	Qal
SK-20	617047,750	4560750,551	15,00	-	2	-	3	Killi çakıllı kum	Qal
SK-21	616483,938	4561512,860	15,00	-	2	-	3	Killi çakıllı kum	Qal
SK-22	616733,082	4560858,030	15,00	-	2	-	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-23	616363,406	4561692,414	15,00	-	2	-	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-24	617230,360	4560721,317	15,00	-	2	-	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-25	617372,593	4560807,573	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-26	617872,205	4560913,803	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-27	618139,549	4560643,154	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-28	617710,756	4560888,133	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-29	617535,452	4560724,902	10,00	2	-	-	-	Marn- Kireçtaşı	KTa
SK-30	617098,573	4560471,189	20,00	-	4	-	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-31	617127,834	4560442,766	20,00	-	3	-	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-32	617127,362	4560508,154	20,00	-	2	-	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-33	617051,977	4560522,713	20,00	-	3	-	5	Killi çakıllı kum	Qal

İnceleme Alanında Yapılan Sondaj Çalışmalarında Geçilen Litoloji;

SK – 1 sondajı; 0,00 – 2,00 m. arasında nebati toprak, 2,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 2 sondajı; 0,00 – 1,50 m. arasında nebati toprak, 1,50 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 3 sondajı; 0,00 – 3,00 m. arasında nebati toprak, 3,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 4 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 5 sondajı; 0,00 – 1,50 m. arasında nebati toprak, 1,50 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 6 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 7 sondajı; 0,00 – 2,00 m. arasında nebati toprak, 2,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 8 sondajı; 0,00 – 3,00 m. arasında nebati toprak, 3,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 9 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 10 sondajı; 0,00 – 1,50 m. arasında nebati toprak, 1,50 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 11 sondajı; 0,00 – 3,00 m. arasında nebati toprak, 3,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 12 sondajı; 0,00 – 2,00 m. arasında nebati toprak, 2,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 13 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 14 sondajı; 0,00 – 1,50 m. arasında nebati toprak, 1,50 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 15 sondajı; 0,00 – 2,50 m. arasında nebati toprak, 2,50 – 15,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 16 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 15,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 17 sondajı; 0,00 – 1,50 m. arasında nebati toprak, 1,50 – 15,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 18 sondajı; 0,00 – 2,00 m. arasında nebati toprak, 2,00 – 15,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 19 sondajı; 0,00 – 1,50 m. arasında nebati toprak, 1,50 – 15,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 20 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 15,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 21 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 15,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 22 sondajı; 0,00 – 2,00 m. arasında nebati toprak, 2,00 – 15,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 23 sondajı; 0,00 – 1,50 m. arasında nebati toprak, 1,50 – 15,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 24 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 15,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 25 sondajı; 0,00 – 1,50 m. arasında nebati toprak, 1,50 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 26 sondajı; 0,00 – 2,00 m. arasında nebati toprak, 2,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 27 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 28 sondajı; 0,00 – 1,50 m. arasında nebati toprak, 1,50 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 29 sondajı; 0,00 – 2,00 m. arasında nebati toprak, 2,00 – 10,00 m. arasında ise marn - kireçtaşı birimi gözlenmiştir.

SK – 30 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 20,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 31 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 20,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 32 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 20,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

SK – 33 sondajı; 0,00 – 1,00 m. arasında nebati toprak, 1,00 – 20,00 m. arasında ise killi çakıllı kum birimi gözlenmiştir.

4.2 ARAZİ DENEYLERİ

Yapılan sondaj çalışmalarında geçilen litolojinin kaya birimi olduğu yerlerde SPT yapılmamıştır. Alınan karot numuneleri üzerinde yapılan RQD çalışması ve sonuçları bölüm 9.1’de tabloda verilmiştir.

Standart Penetrasyon (SPT) Deneyi

Bu deney esas olarak yerinde yapılan bir dinamik kesme deneyidir. Kesme direnci daneli zeminlerde zeminin izafi sıkılığına, kohezyonlu zeminlerde ise zeminin mukavemet parametrelerine bağlıdır. Bu sebeple penetrasyon deneyi sonuçları ile taşıma gücü arasında gerçeğe uygun bir bağlantı kurulabildiği gibi diğer jeoteknik hesaplamalarda da kullanılmaktadır. Yapılan sondaj çalışmalarında Alüvyon 'da (Qal) geçilen litoloji zemin birimi olduğundan ilerleme sırasında, tabakaların sertliğini kontrol etmek amacıyla, toplam 81 adet Standart Penetrasyon Testi (SPT) yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan sondaj çalışması esnasında Standart Penetrasyon Testi (SPT) deneylerinin sonuçları bölüm 9.1'de verilmiştir.

4.3 JEOTEKNİK AMAÇLI LABORATUAR DENEYLERİ

Jeoteknik sondaj kuyularından alınan örselenmiş ve örselenmemiş örneklerle uygulanan zemin mekaniği deneyleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı belgesine sahip Zmein ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı'nda yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan 33 lokasyonda sondaj kuyusu çalışmasından çeşitli derinliklerden karot ve SPT numuneleri seçilerek gönderilmiştir. Laboratuvarda Karot numuneleri üzerinde Kaya Mekaniği Laboratuvarı'nda 31 adet Doğal Birim Hacim Ağırlığı, 31 adet Tek Eksenli Sıkışma Dayanımı Deneyi, 5 adet ise Nokta Yükleme Deneyi yaptırılmıştır. SPT numuneleri üzerinde ise 18 adet Doğal Birim Hacim Ağırlığı, 18 adet Zeminde Direkt Kesme Deneyi, 18 adet Atterberg Limitleri ve 18 adet Elek Analizi deneyleri yaptırılmıştır. Yapılan deney standartları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Hesaplamalar minimum değerler göz önüne alınarak yapılmıştır.

Laboratuvar Deneyi	Standartlar
Doğal Su Muhtevası	TS EN ISO 17892-1
Doğal Birim Hacim Ağırlığı	TS EN ISO 17892-2
Elek Analizi	TS EN ISO 17892-4
Atterberg Limitleri	TS 1900-1
Zeminde Kesme Kutusu Deneyi	TS 1900-2
Kayada Tek Eksenli Sıkışma Deneyi	TS EN ISO 699

4.3.1 Zemin İndeks – Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi

Çalışma alanındaki zeminlerin fiziksel-İndeks özelliklerinin belirlenmesi amacıyla 18 adet örnek üzerinde Atterberg (kıvam) limitlerinin tayini deneyi yapılmıştır. Ayrıca örneklerin tamamında, zeminin su içeriğini ve tane boyu dağılımını belirlemeye yönelik, su muhtevası ve elek analizi deneyleri de yapılmıştır.

İnceleme alanında alüvyon birimde yapılan sondajlardan elde edilen SPT numuneleri üzerinde yapılan laboratuvar deney sonuçlarına göre SiSa grubu (siltli kum) ve SaP grubu (kötü derecelenmiş kum) iri taneli zemin bulunmaktadır.

Çizelge 4.2 Birimlerin İndeks Ve Fiziksel Özelliklerinin Gösterir Laboratuvar Sonuçları.

Sondaj No:	Numune No	Alınan Numune Derinliği (m.)	Su Muh. Wn %	Elek Analizi			Atterberg Limitleri			Sınıfı TS 1500	Formasyon
				Çakıl	Kum	Silt+Kil					
SK-16	SPT-2	3,00-3,45	7,6	0,00	93,03	6,97	NP	NP	NP	SiSa	ALÜVYON (Qal)
SK-16	SPT-3	4,50-4,95	6,4	0,00	98,93	1,07	NP	NP	NP	SaP	
SK-17	SPT-1	1,50-1,95	8,5	0,00	96,74	3,26	NP	NP	NP	SaP	
SK-17	SPT-3	4,50-4,95	4,8	0,00	90,19	9,81	NP	NP	NP	SiSa	
SK-18	SPT-2	3,00-3,45	9,3	0,00	95,96	4,04	NP	NP	NP	SiSa	
SK-18	SPT-4	6,00-6,45	7,0	0,00	97,23	2,77	NP	NP	NP	SiSa	
SK-19	SPT-1	1,50-1,95	8,0	0,00	98,81	1,19	NP	NP	NP	SiSa	
SK-19	SPT-3	4,50-4,95	10,7	0,00	95,04	4,96	NP	NP	NP	SiSa	
SK-20	SPT-2	3,00-3,45	6,0	0,00	96,17	3,83	NP	NP	NP	SaP	
SK-20	SPT-3	4,50-4,95	10,8	0,00	98,27	1,73	NP	NP	NP	SaP	
SK-21	SPT-3	4,50-4,95	6,4	0,00	96,69	3,31	NP	NP	NP	SaP	
SK-21	SPT-5	7,50-7,95	5,9	0,00	95,79	4,21	NP	NP	NP	SaP	
SK-22	SPT-2	3,00-3,45	4,8	0,00	96,55	3,45	NP	NP	NP	SaP	
SK-22	SPT-4	6,00-6,45	8,5	0,00	97,83	2,17	NP	NP	NP	SaP	
SK-23	SPT-1	1,50-1,95	8,3	0,00	94,21	5,79	NP	NP	NP	SiSa	
SK-23	SPT-3	4,50-4,95	4,3	0,00	92,66	7,34	NP	NP	NP	SiSa	
SK-24	SPT-2	3,00-3,45	8,8	0,00	95,09	4,91	NP	NP	NP	SaP	
SK-24	SPT-4	6,00-6,45	6,1	0,00	98,04	1,96	NP	NP	NP	SaP	

Çizelge 4.3 Zemin Sınıflaması (TSE EN ISO 14688-2)

TS EN ISO 14688-2					
Laboratuvar testlerine dayalı zemin gruplarının sembol ve isimlerinin belirleme kriterleri				Zemin Sınıflandırması	
				Sembol	Grup Adı
İRİ DANELİ ZEMİNLER (0.063 mm elek üzerinde kalan % 50 den fazla)	ÇAKIL	Temiz ÇAKIL (İnce dane içeriği %5 den az ise)	$c_u \geq 15$ ve $1 \leq c_c \leq 3$	GrW	İyi Derecelenmiş ÇAKILLAR
			$6 \leq c_u < 15$ ve $c_c < 1$	GrM	Orta Derecelenmiş ÇAKILLAR
			$3 \leq c_u < 6$ ve $c_c < 1$	GrP	Kötü Derecelenmiş ÇAKILLAR
			$c_u < 3$ ve $c_c < 1$	GrU	Düzenli Derecelenmiş ÇAKILLAR
			$c_u \geq 15$ ve $c_c \leq 0.5$	GrG	Aralıklı Derecelenmiş ÇAKILLAR
		Siltli ve killi ÇAKIL (İnce dane içeriği %15 den fazla ise)	Silt ve Killer SIL, SIM, SIH veya SIV olarak sınıflandırılırsa	siGr	Siltli ÇAKIL
			Silt ve Killer CIL, CIM, CIH veya CIV olarak sınıflandırılırsa	ciGr	Killi ÇAKIL
	KUM	Temiz KUM (İnce dane içeriği %5 den az ise)	$c_u \geq 15$ ve $1 \leq c_c \leq 3$	SaW	İyi Derecelenmiş KUM
			$6 \leq c_u < 15$ ve $c_c < 1$	SaM	Orta Derecelenmiş KUM
			$3 \leq c_u < 6$ ve $c_c < 1$	SaP	Kötü Derecelenmiş KUM
			$c_u < 3$ ve $c_c < 1$	SaU	Düzenli Derecelenmiş KUM
			$c_u \geq 15$ ve $c_c \leq 0.5$	SaG	Aralıklı Derecelenmiş KUM
		Siltli ve killi KUM (İnce dane içeriği %15 den fazla ise)	Silt ve Killer SIL, SIM, SIH veya SIV olarak sınıflandırılırsa	siSa	Siltli KUM
			Silt ve Killer CIL, CIM, CIH veya CIV olarak sınıflandırılırsa	ciSa	Killi KUM
İNCE DANELİ ZEMİNLER (0.063 mm elekten geçen %50 veya daha üstü)	Likit Limit %35 den az	İnorganik	$I_p > 7$ veya A çizgisinin üzerinde ve üstünde	CIL	Düşük plastisiteli KİL
			$I_p < 4$ veya A çizgisinin altında	SIL	Düşük plastisiteli SİLT
	Likit Limit %35 ile %50 arası	İnorganik	A çizgisinin üzerinde veya üstünde	CIM	Orta plastisiteli KİL
			A çizgisinin altında	SIM	Orta plastisiteli SİLT
	Likit Limit %50 ile %70 arası	İnorganik	A çizgisinin üzerinde veya üstünde	CIH	Yüksek plastisiteli KİL
			A çizgisinin altında	SIH	Yüksek plastisiteli SİLT
	Likit Limit %70 den fazla	İnorganik	A çizgisinin üzerinde veya üstünde	CIV	Çok Yüksek plastisiteli KİL
			A çizgisinin altında	SIV	Çok Yüksek plastisiteli SİLT
ORGANİK ZEMİN	Öncelikle organik madde, koyu renk ve organik koku			Or	Organik Zemin

4.3.2 Zeminlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

İnceleme alanındaki alüvyon birimi oluşturan çakıllı kumlu birimden örselenememiş numune (UD) alınamamıştır. Çalışma alanındaki zeminlerin mühendislik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla jeoteknik sondaj kuyularından alınan 18 adet örselenmiş örnek üzerinde direk kesme deneyi yapılmıştır. Yapılan deney sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Çizelge 4.4 Direk kesme deneyi sonuçları.

Sondaj No:	Numune Türü:	Alınan Numune Derinliği (m.)	Doğal Birim Hacim Ağırlığı gn (gr/cm ³)	Direkt Kesme Deneyi qu (Mpa)		Litoloji	Formasyon
				C (kpa)	Ø (°)		
SK-16	SPT	3,00-3,45	1,801	2,61	23,02	Killi Çakıllı Kum	Alüvyon (Qal)
SK-16	SPT	4,50-4,95	1,860	5,55	21,07	Killi Çakıllı Kum	
SK-17	SPT	1,50-1,95	1,816	3,23	24,04	Killi Çakıllı Kum	
SK-17	SPT	4,50-4,95	1,842	6,65	24,80	Killi Çakıllı Kum	
SK-18	SPT	3,00-3,45	1,837	3,78	20,17	Killi Çakıllı Kum	
SK-18	SPT	6,00-6,45	1,869	6,15	18,99	Killi Çakıllı Kum	
SK-19	SPT	1,50-1,95	1,829	3,33	22,27	Killi Çakıllı Kum	
SK-19	SPT	4,50-4,95	1,853	2,41	24,29	Killi Çakıllı Kum	
SK-20	SPT	3,00-3,45	1,793	2,08	23,31	Killi Çakıllı Kum	
SK-20	SPT	4,50-4,95	1,835	4,98	23,72	Killi Çakıllı Kum	
SK-21	SPT	4,50-4,95	1,822	6,18	19,27	Killi Çakıllı Kum	
SK-21	SPT	7,50-7,95	1,860	4,26	20,00	Killi Çakıllı Kum	
SK-22	SPT	3,00-3,45	1,875	5,48	21,04	Killi Çakıllı Kum	
SK-22	SPT	6,00-6,45	1,846	2,98	25,23	Killi Çakıllı Kum	
SK-23	SPT	1,50-1,95	1,860	7,70	20,42	Killi Çakıllı Kum	
SK-23	SPT	4,50-4,95	1,851	3,19	16,09	Killi Çakıllı Kum	
SK-24	SPT	3,00-3,45	1,840	8,25	20,31	Killi Çakıllı Kum	
SK-24	SPT	6,00-6,45	1,852	2,88	22,89	Killi Çakıllı Kum	

4.3.3 Kaya Mekaniği Deneyleri

İnceleme alanında Akveren Formasyonunda yapılan Jeoteknik sondaj çalışmalarından alınan karot numuneleri üzerinde Kaya Mekaniği Laboratuvarında Doğal Birim Hacim Ağırlığı, Tek Eksenli Sıkışma Deneyi ve Nokta Yükleme Deneyi yaptırılmıştır. Deney sonuçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Çizelge 4.5 Laboratuvar Mekanik Özelliklerinin Toplu Gösterimi.

Sondaj No:	Numune Türü:	Alınan Numune Derinliği (m.)	Doğal Birim Hacim Ağırlığı (gr/cm ³)	Kayada Tek Eksenli Sıkışma Deneyi (Mpa)	Litoloji	Formasyon
SK-1	Karot	2,00	2,509	27,64	Marn - Kireçtaşı	Akveren Formasyonu (KTa)
SK-2	Karot	5,00	2,533	30,71	Marn - Kireçtaşı	
SK-3	Karot	6,00	2,546	34,36	Marn - Kireçtaşı	
SK-4	Karot	2,00	2,544	43,67	Marn - Kireçtaşı	
SK-4	Karot	5,00	2,578	19,20	Marn - Kireçtaşı	
SK-5	Karot	1,50	2,602	39,60	Marn - Kireçtaşı	
SK-5	Karot	4,00	2,553	44,69	Marn - Kireçtaşı	
SK-6	Karot	3,00	2,592	18,99	Marn - Kireçtaşı	
SK-6	Karot	7,00	2,577	53,47	Marn - Kireçtaşı	
SK-7	Karot	4,00	2,541	50,79	Marn - Kireçtaşı	
SK-7	Karot	8,00	2,609	65,32	Marn - Kireçtaşı	
SK-8	Karot	9,00	2,599	37,46	Marn - Kireçtaşı	
SK-9	Karot	2,00	2,540	55,46	Marn - Kireçtaşı	
SK-9	Karot	6,00	2,528	23,89	Marn - Kireçtaşı	
SK-10	Karot	1,50	2,554	31,86	Marn - Kireçtaşı	
SK-10	Karot	3,50	2,617	39,92	Marn - Kireçtaşı	
SK-11	Karot	3,00	2,561	37,60	Marn - Kireçtaşı	
SK-11	Karot	5,00	2,567	43,81	Marn - Kireçtaşı	
SK-12	Karot	3,00	2,617	32,98	Marn - Kireçtaşı	
SK-12	Karot	4,00	2,565	36,95	Marn - Kireçtaşı	
SK-12	Karot	6,00	2,592	61,06	Marn - Kireçtaşı	
SK-13	Karot	3,00	2,578	37,19	Marn - Kireçtaşı	
SK-13	Karot	5,00	2,573	43,81	Marn - Kireçtaşı	
SK-14	Karot	2,00	2,594	46,50	Marn - Kireçtaşı	
SK-14	Karot	6,00	2,576	32,32	Marn - Kireçtaşı	
SK-15	Karot	3,00	2,554	41,58	Marn - Kireçtaşı	
SK-15	Karot	4,50	2,612	44,34	Marn - Kireçtaşı	
SK-28	Karot	3,00	2,504	25,08	Marn - Kireçtaşı	
SK-28	Karot	6,00	2,595	30,08	Marn - Kireçtaşı	
SK-29	Karot	4,00	2,522	26,62	Marn - Kireçtaşı	
SK-29	Karot	7,00	2,547	28,49	Marn - Kireçtaşı	




BÖLÜM 5

İNCELEME ALANINDA JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

5.1 JEOFİZİK ÇALIŞMALAR

İnceleme alanında açılan temel sondaj kuyularının yanı sıra, veri çeşitliliğini sağlayabilmek ve elde edilen bütün verilerin birbirleriyle uyumunu denetleyerek doğru ve güvenilir mühendislik yapılarının inşasına ışık tutabilmek için alanda 2 ayrı jeofizik yöntem uygulanmış ve veri işleme tabi tutularak yorumlanmıştır. İnceleme alanında uygulanan yöntemler;

- Yüzey Dalgası Yöntemi Masw (20 profil),
- Elektrik Özdirenç (5 Profil)



Şekil 5.1 Jeofizik Çalışmalar Lokasyon Haritası.

Çizelge 5.1 İnceleme alanında yapılan jeofizik ölçümler.

Profil No	Y (m)	X (m)	Litoloji
SİS-1	616825,960	4560950,196	Killi çakıllı kum
SİS-2	617127,414	4560395,499	Killi çakıllı kum
SİS-3	617191,809	4560649,801	Killi çakıllı kum
SİS-4	616465,507	4561090,821	Killi çakıllı kum
SİS-5	616327,160	4561640,173	Killi çakıllı kum
SİS-6	617845,162	4560924,533	Marn- Kireçtaşı
SİS-7	617522,420	4561575,965	Marn- Kireçtaşı
SİS-8	616620,679	4560741,683	Marn- Kireçtaşı
SİS-9	616269,925	4561191,036	Marn- Kireçtaşı
SİS-10	616226,283	4561333,278	Marn- Kireçtaşı
SİS-11	615915,938	4560647,933	Marn- Kireçtaşı
SİS-12	616006,455	4561115,066	Marn- Kireçtaşı
SİS-13	616341,046	4560895,239	Marn- Kireçtaşı
SİS-14	617595,877	4560711,761	Marn- Kireçtaşı
SİS-15	617937,830	4561307,646	Marn- Kireçtaşı
SİS-16	616957,434	4561431,051	Marn- Kireçtaşı
SİS-17	616696,682	4561834,781	Marn- Kireçtaşı
SİS-18	616513,492	4561993,725	Marn- Kireçtaşı
SİS-19	616745,958	4561381,213	Marn- Kireçtaşı
SİS-20	617365,507	4561016,181	Marn- Kireçtaşı
DES-1	617078,261	4560495,502	Killi çakıllı kum
DES-2	617154,093	4560731,967	Killi çakıllı kum
DES-3	616547,942	4561165,174	Killi çakıllı kum
DES-4	616475,205	4561321,963	Killi çakıllı kum
DES-5	617628,205	4560740,856	Marn- Kireçtaşı

5.1.1 Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analiz Yöntemi (MASW) Çalışmaları

Çalışma alanında 20 profilde, Sara Marka, Doremi model 12 kanallı mühendislik sismografi, 4,5 hertzlik dikey jeofonlar ve serim kabloları, sismik kaynak olarak ta 8 kg. lık balyoz kullanılarak çok kanallı yüzey dalgası (MASW) çalışması yapılmıştır. MASW çalışması ile Vs hızları, aynı profil boyunca alınan kırılma kaydı ile ilk kırılmalar okunarak Vp hızları tespit

edilmiştir. Yapılan sismik etütlerde, parsel genişliği göz önüne alınarak 3 m. ve 5 m. jeofon aralığı seçilmiş ve her serim için baş ve son olmak üzere iki atış yapılarak 12 kanallı kayıtlar alınmıştır. Alınan Masw kayıtlarının örnekleme sayısı milisaniyede 4, kayıt uzunluğu 2048 msn. dir. P vuruşlarında kayıt uzunluğu 1024 olarak belirlenmiştir.

Çalışma alanında yapılan Masw çalışmalarından elde edilen dispersiyon eğrilerinden V_s hızları hesaplanmıştır. Aynı kayıt için P düz ve P ters atışları yapılmış ve ilk kırılmalar okunarak V_p hızları hesaplanmıştır.

İnceleme alanında yapılan sismik kırılma ve Masw çalışmaları neticesinde bölgede 3 adet sismik zon tespit edilmiştir. Hesaplanan V_p , V_s , h ve V_{s30} (m/sn) değerleri çizelge 5.3'te, mühendislik parametreleri ise “Zeminlerin Dinamik-Elastik Parametreleri” başlığı altında verilmiştir.



Şekil 5.2 Gerçekleştirilen jeofizik sismik ölçüm çalışmalarından görüntüler.

Çizelge 5.2 Sismik Hızlar Ve Hesaplanan Parametreler.

Profil No	Tabaka No	Vp (m/sn)	Vs (m/sn)	H (m)	Vp/Vs	Vs ₃₀	Litoloji	Formasyon
S-1	1	355	163	1,71	2,18	210	Bitkisel Toprak	Alüvyon (Qal)
	2	405	192	7,67	2,11		Killi Çakıllı Kum	
	3	700	310		2,26		İri çakıllı kum	
S-2	1	345	199	1,68	1,73	233	Bitkisel Toprak	
	2	440	198	5,85	2,22		Killi Çakıllı Kum	
	3	698	242		2,88		İri çakıllı kum	
S-3	1	417	259	2,28	1,61	263	Bitkisel Toprak	
	2	499	236	4,16	2,11		Killi Çakıllı Kum	
	3	662	278		2,38		İri çakıllı kum	
S-4	1	425	218	2,09	1,95	303	Bitkisel Toprak	
	2	538	309	4,38	1,74		Killi Çakıllı Kum	
	3	730	382		1,91		İri çakıllı kum	
S-5	1	375	192	2,06	1,95	256	Bitkisel Toprak	
	2	450	247	3,08	1,82		Killi Çakıllı Kum	
	3	665	275		2,42		İri çakıllı kum	
S-6	1	995	600	2,21	1,66	1039	B. Toprak	Akveren Formasyonu (KTa)
	2	1462	846	3,59	1,73		Marn-Kireçtaşı	
	3	1989	1233		1,61		Marn-Kireçtaşı	
S-7	1	995	645	1,07	1,54	1054	B. Toprak	
	2	1385	820	6,94	1,69		Marn-Kireçtaşı	
	3	1970	1267		1,55		Marn-Kireçtaşı	
S-8	1	905	598	1,94	1,51	767	B. Toprak	
	2	1287	624	6,54	2,06		Marn-Kireçtaşı	
	3	2155	802		2,69		Marn-Kireçtaşı	
S-9	1	1000	648	1,42	1,54	993	B. Toprak	
	2	1410	700	8,05	2,01		Marn-Kireçtaşı	
	3	1920	1147		1,67		Marn-Kireçtaşı	
S-10	1	800	442	0,97	1,81	763	B. Toprak	
	2	1422	663	8,42	2,14		Marn-Kireçtaşı	
	3	1894	921		2,06		Marn-Kireçtaşı	

S-11	1	695	437	0,87	1,59	664	B. Toprak	Akveren Formasyonu (KTa)
	2	1163	586	5,49	1,98		Marn-Kireçtaşı	
	3	2002	753		2,66		Marn-Kireçtaşı	
S-12	1	870	418	1,19	2,08	741	B. Toprak	
	2	1297	660	6,80	1,96		Marn-Kireçtaşı	
	3	1885	909		2,07		Marn-Kireçtaşı	
S-13	1	599	337	0,71	1,78	630	B. Toprak	
	2	1113	609	5,36	1,83		Marn-Kireçtaşı	
	3	1875	765		2,45		Marn-Kireçtaşı	
S-14	1	745	420	1,43	1,77	846	B. Toprak	
	2	1190	710	4,84	1,68		Marn-Kireçtaşı	
	3	1950	940		2,07		Marn-Kireçtaşı	
S-15	1	830	561	1,10	1,48	859	B. Toprak	
	2	1275	735	6,29	1,73		Marn-Kireçtaşı	
	3	2000	990		2,02		Marn-Kireçtaşı	
S-16	1	795	410	1,36	1,94	707	B. Toprak	
	2	1170	640	4,87	1,83		Marn-Kireçtaşı	
	3	2075	847		2,45		Marn-Kireçtaşı	
S-17	1	755	504	1,39	1,50	616	B. Toprak	
	2	1310	523	6,02	2,50		Marn-Kireçtaşı	
	3	1893	637		2,97		Marn-Kireçtaşı	
S-18	1	955	546	1,37	1,75	631	B. Toprak	
	2	1330	552	6,44	2,41		Marn-Kireçtaşı	
	3	2085	708		2,94		Marn-Kireçtaşı	
S-19	1	915	531	1,70	1,72	766	B. Toprak	
	2	1090	585	4,36	1,86		Marn-Kireçtaşı	
	3	2005	856		2,34		Marn-Kireçtaşı	
S-20	1	830	535	1,17	1,55	904	B. Toprak	
	2	1175	781	5,63	1,50		Marn-Kireçtaşı	
	3	1880	1085		1,73		Marn-Kireçtaşı	

Çalışma sahasında 30 m. derinlik için ortalama kesme dalga hızı değerleri (V_{s30}) Akveren formasyonu için 616 m/sn - 1054 m/sn aralığında, Alüvyonlar için 210 m/sn - 263 m/sn aralığında değerler almaktadır. Alüvyon birimlerde V_{s30} değerleri oldukça düşük değerlerde iken Akveren formasyonunda yüksek değerler elde edilmiştir.

Kumbasar vd. (2005) kayma dalga hızının $V_s \leq 350$ m/sn değerlerinin yerleşime önlemleri alanlar için kriter oluşturacağını belirtmişlerdir. Çalışma alanında, alüvyon birimlerde bu sınırın altında değerler elde edilmiştir. Ayrıca sismik temel olarak kabul edilen $V_s > 700$ değerine çalışma Akveren Formasyonuna ait lokasyonlarda ulaşılmıştır.

5.1.2 Rezistivite Çalışmaları (DES)


Bu araştırmada ölçümler, DR rezistivite cihazı ile alınmıştır. Güç kaynağı olarak 12 Voltluk akü kullanılmıştır. Ölçümlerde akım elektrotları için 50 cm'lik çelik alaşımlı çubuklar, potansiyel ölçüm için porselen potlar kullanılmıştır. Rezistivite yönteminde akımın yere etkin şekilde nüfuz edebileceği derinlik elektrot açılımı olarak Schlumberger açılım sistemi kullanılmıştır. Bu açılım sisteminde potansiyel elektrot aralığı, akım elektrot aralığına oranla dar tutulur. Bunun maksadı odaklama yaparak daha derine dalmak ve odaklama sırasında yanıl değişimleri en aza indirmektir.

Bu çalışma ile sahada yapılan jeolojik gözlem, hidrolojik bilgi ve değerlendirmeler, yapılan mekanik sondajlar ile jeofizik sonuçların korelasyonu yapılarak, hidrolojik durum ve değerlendirmeler aydınlatılmaya çalışılır. Bu amaçla saha imkanları ölçüsünde AB/2 30 m. olan 3 profil, AB/2 20 m. 1 profil ve AB/2 80 m. olan 5 Profil DES (Düşey Elektrik Sondaj) ölçümü Schlumberger elektrot diziliminde yapılmıştır. İnceleme alanında Belirlenen öz direnç ve tabaka kalınlıkları aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

Çizelge 5.3 TSE standartlarına göre zemin öz direnci ve korozyon derecesi.

ρ_a (Ohm.m)	Korozyon derecesi
$\rho_a < 10$	Çok Korozif
$10 < \rho_a < 30$	Korozif
$30 < \rho_a < 100$	Orta Korozif
$100 < \rho_a$	Korozif Değil

Ölçüm Adı : Alaplı DES – 1
 Ölçüm Koordinat : Y: 617071,704 X: 4560492,385
 Açılım Yönü : KD-GB
 Açılım Türü : Schlumberger
 AB/2 : 30 m.
 Ölçüm Cihazı : DR rezistivite
 Veri İşlem : Ipi2Win




Şekil 5.3 DES-1 Görünür Özdirenç Eğrisi

Çizelge 5.4 DES-1 korozyon derecesi.

Ölçüm No	Tabaka	Pa	H	Korozyon derecesi	Litoloji
DES-1	1	2,22	0,78	Çok Korozif	Bitkisel Toprak
	2	57,2	1,00	Orta Korozif	Killi Çakıllı Kum
	3	8,93	-	Çok Korozif	İri Çakıllı Kum

Ölçüm Adı : Alaplı DES – 2
 Ölçüm Koordinat : Y: 617154,934 X: 4560731,697
 Açılım Yönü : KB-GD
 Açılım Türü : Schlumberger
 AB/2 : 30 m.
 Ölçüm Cihazı : DR rezistivite
 Veri İşlem : Ipi2Win




Şekil 5.4 DES-2 Görünür Özdirenç Eğrisi

Çizelge 5.5 DES-2 korozyon derecesi.

Ölçüm No	Tabaka	Pa	H	Korozyon derecesi	Litoloji
DES-2	1	191	1,26	Korozif Değil	Bitkisel Toprak
	2	132	11,00	Korozif Değil	Killi Çakıllı Kum
	3	17	-	Çok Korozif	İri Çakıllı Kum

Ölçüm Adı : Alaplı DES – 3
 Ölçüm Koordinat : Y: 616549,488 X: 4561166,958
 Açılım Yönü : GD- KB
 Açılım Türü : Schlumberger
 AB/2 : 30 m.
 Ölçüm Cihazı : DR rezistivite
 Veri İşlem : Ipi2Win




Şekil 5.5 DES-3 Görünür Özdirenç Eğrisi

Çizelge 5.6 DES-3 korozyon derecesi.

Ölçüm No	Tabaka	Pa	H	Korozyon derecesi	Litoloji
DES-3	1	10,5	0,93	Korozif	Bitkisel Toprak
	2	123	1,23	Korozif Değil	Killi Çakıllı Kum
	3	20,2	-	Korozif	İri Çakıllı Kum

Ölçüm Adı : Alaplı DES – 4
Ölçüm Koordinat : Y: 616475,520 X: 4561322,123
Açılım Yönü : GD- KB
Açılım Türü : Schlumberger
AB/2 : 20 m.
Ölçüm Cihazı : DR rezistivite
Veri İşlem : Ipi2Win




Şekil 5.6 DES-4 Görünür Öz direnç Eğrisi

Çizelge 5.7 DES-4 korozyon derecesi.

Ölçüm No	Tabaka	Pa	H	Korozyon derecesi	Litoloji
DES-4	1	69,3	1,8	Orta Korozif	Bitkisel Toprak
	2	24,7	4,24	Korozif	Killi Çakıllı Kum
	3	36,3	-	Orta Korozif	İri Çakıllı Kum

Ölçüm Adı : Alaplı DES – 5
 Ölçüm Koordinat : Y: 617626,395 X: 4560741,271
 Açılım Yönü : GD- KB
 Açılım Türü : Schlumberger
 AB/2 : 80 m.
 Ölçüm Cihazı : DR rezistivite
 Veri İşlem : Ipi2Win



Şekil 5.7 DES-5 Görünür Özdirenç Eğrisi

Çizelge 5.8 DES-5 korozyon derecesi.

Ölçüm No	Tabaka	Pa	H	Korozyon derecesi	Litoloji
DES-5	1	24,7	1,15	Korozif	Bitkisel Toprak
	2	968	3,36	Korozif Değil	Marn-Kireçtaşı
	3	12,5	11,3	Korozif	Marn-Kireçtaşı
	4	118	-	Korozif Değil	Marn-Kireçtaşı

İnceleme alanında alüvyonda yapılan alüvyon birimde yapılan ölçümlerde killi çakıllı kum seviyelerde 24,7 Ohm.m – 132 Ohm.m arasında, İri çakıllı kum seviyelerde ise 8,93 Ohm.m – 36,3 Ohm.m arasında değerler ölçülmüştür. İri çakıllı kum seviyelerde dane çapına bağlı olarak özdirenç değerlerinin yüksek olması gerekirken yeraltı suyundan dolayı özdirenç değerleri düşüş göstermektedir.

BÖLÜM 6

HİDROJEOLOJİ

6.1 YERALTI SU DURUMU

İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında kullanılan sondaj sıvısı boşaltıldıktan sonra delikli PVC boru ile teçhiz edilerek sondaj çalışmasını takiben yeraltı su seviyesi ölçülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde Akveren Formasyonu içerisinde yapılan sondaj çalışmalarında yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Alüvyon birimde yapılan sondajlarda ise yeraltı su seviyesinin 3 – 5 m. arasında olduğu gözlenmiştir.

Çizelge 6.1 Sondaj çalışmaları sonucu elde edilen yeraltı su seviyesi.

Kuyu No	Derinlik (m)	YAS (m)	Litoloji	Formasyon
SK-16	15,00	4	Killi çakıllı kum	Qal
SK-17	15,00	4	Killi çakıllı kum	Qal
SK-18	15,00	4	Killi çakıllı kum	Qal
SK-19	15,00	4	Killi çakıllı kum	Qal
SK-20	15,00	3	Killi çakıllı kum	Qal
SK-21	15,00	3	Killi çakıllı kum	Qal
SK-22	15,00	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-23	15,00	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-24	15,00	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-30	20,00	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-31	20,00	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-32	20,00	5	Killi çakıllı kum	Qal
SK-33	20,00	5	Killi çakıllı kum	Qal

6.2 YÜZEY SULARI

İlçenin en önemli akarsuyu olan Alaplı Çayı, Ormanlı beldesinin güneyinden 710 metre yükselti Atyaylası Tepesi yakınlarından doğar, geniş bir vadide basamaklar yaparak kimi

yerlerde 600 metreyi bulan genişlikte, 22 kilometre uzunlukta akar ve ilçeyi ikiye bölerek Karadeniz'e ulaşır.



Şekil 6.1 Alaplı Irmağından görünüm.


BÖLÜM 7

DEPREMSELLİK VE AFET DURUMU

7.1 DEPREMSELLİK DURUMU

İnceleme alanı, Kuzey Anadolu Fay Zonu'na kuş uçuşu olarak yaklaşık 54 km. mesafededir. İnceleme alanı için Türkiye geneline İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmış ve 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni uygulamaya göre; Yapılacak çalışmalar için deprem bölgeleri belirlenmesinde, <https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml> sitesinden koordinatlı olarak hazırlanmış Deprem Tehlike Haritası kullanılmıştır (Şekil 7.1).


İnceleme alanında **PGA** (En büyük yer ivmesi [g]) **0.278** olarak belirlenmiştir.




Şekil 7.1 Türkiye Deprem Tehlike Haritası.

7.1.1. Bölgenin Deprem Tehlikesi ve Risk Analizi

Bölgenin deterministik olarak deprem tehlikesi için iki temel sismik (deprem) kaynak zonu vardır (Erdik ve diğ., 1999). Şekil 7.2 ve şekil 7.3’de görülebileceği gibi bunlar Karadeniz Sismik Kaynak zonu (zon-27) ve Kuzey Anadolu Fay Zonu (zon-26) olmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda (zon-26) 100 km.lik bir fay segmentinin kırılması durumunda oluşabilecek depremin büyüklüğü çeşitli araştırmacılara göre Çizelge 7.1’de verilmiştir.



Şekil 7.2 Türkiye ve yakın çevresindeki deprem üretebilme potansiyeline sahip kaynak zonları (Erdik ve diğ. 1999).



Şekil 7.3 Türkiye ve yakın çevresindeki deprem üretebilme potansiyeline sahip kaynak zonları ve diri faylar (Erdik ve diğ. 1999).

Bölgenin probabilistik (olasılıksal) olarak deprem tehlike analizi için veriler B.Ü. Kandilli Rasathanesinden alınmıştır. Veriler Çizelge 7.2’de görülmektedir. Çizelge 7.3’de Zonguldak kenti için elde edilen büyüklük-oluşum sayısı ilişkisi ve Çizelge 8.5’de da kent için elde edilen çeşitli yıllar ve deprem büyüklükleri için yüzde olarak risk değerleri Y.Doç.Dr. Ferhat ÖZÇEP (2005) tarafından yazılan Excel tabanlı “*Zemin Jeofizik Analizi*” programı kullanılarak hesaplanmış ve verilmiştir.

Çizelge 7.1 Kuzey Anadolu Fay Zonu’ nda (zon 26) 100 km. lik bir fay segmentinin kırılması durumunda oluşabilecek depremin büyüklükleri.

Fay Boyu (km)	FAY BOYU & BÜYÜKLÜK (M) İLİŞKİSİ			
100				
ARAŞTIRMACI	MS (MAGNİTÜD)	SINIR KOŞULLARI	BÖLGE	MAGNİTÜD TÜRÜ
Abraseys ve Zatopek (1968)	7,4	5,8 ile 8,0	Türkiye	Ms
Bolinger (1968)	7,6	5,8 ile 8,0 (sığ depremler)	Dünya	Ms
Bolinger (1968)	7,5	5,8 ile 8,0 (derin depremler)	Dünya	Ms
Douglas ve Ryall (1975)	7,4	6,4'den büyük	Nevada	Ms
Ezen (1981)	7,3	6 ile 8	Kuzey Anadolu	Ms
Patwardan ve diğ. (1975)	7,3	6'dan büyük	-	Ms
Tocher (1958)	7,6	6,'den küçük	-	Ms
Toksöz ve diğ. (1979)	7,2	5,9 ile 7,9	Kuzey Anadolu	Ms
Gündoğdu (1986)	7,3	-	Türkiye	Ms
Wells ve Coppersmith (1994)	7,4	(Doğrultu Atımlı)	Dünya	Mw
Wells ve Coppersmith (1994)	7,4	(Ters)	Dünya	Mw

Çizelge 7.2 Alaplı İlçe Merkezine 100 Km. Yarıçapındaki Daire İçerisine Düşen Depremlerin Listesi (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden alınmıştır).


Tarih	Saat	Enlem	Boylam	Derin. (km)	Büy.	Açıklama
07.04.2018	21:16:31	387047.314470478	4526078.74951817	6	4.90	YESİLCELE- (BOLU) North West 5.0 km
07.04.2018	21:16:31	387047.314470478	4526078.74951817	6	4.90	YESİLCELE- (BOLU) North West 5.0 km
24.11.2013	20:49:37	405149.557476328	4517282.54996707	8	4.80	ULUMESCIT- (BOLU) North East 0.4 km
24.11.2013	20:49:37	405149.557476328	4517282.54996707	8	4.80	ULUMESCIT- (BOLU) North East 0.4 km
13.04.2004	21:47:22	385143.279145387	4513700.31597285	10	4.60	YENİKOY- (BOLU) South 2.6 km
13.04.2004	21:47:22	385143.279145387	4513700.31597285	10	4.60	YENİKOY- (BOLU) South 2.6 km
21.05.2003	08:21:50	327789.381451645	4518144.7740113	14	4.50	YESİLOVA-GOLYAKA (DUZCE) North East 0.6 km
21.05.2003	08:21:50	327789.381451645	4518144.7740113	14	4.50	YESİLOVA-GOLYAKA (DUZCE) North East 0.6 km
26.08.2001	00:41:12	377123.618402948	4539379.02146195	6	4.60	CİFTLİKKOY-YIGILCA (DUZCE) South 0.9 km
26.08.2001	00:41:12	377123.618402948	4539379.02146195	6	4.60	CİFTLİKKOY-YIGILCA (DUZCE) South 0.9 km
23.08.2000	13:41:27	309861.158023266	4510804.16489533	9	5	CAMLICA-HENDEK (SAKARYA) North West 0.6 km
23.08.2000	13:41:27	309861.158023266	4510804.16489533	9	5	CAMLICA-HENDEK (SAKARYA) North West 0.6 km
14.02.2000	06:56:34	397322.951452474	4539069.15961746	9	4.80	YESİLOZ-DEVREK (ZONGULDAK) South West 7.3 km
14.02.2000	06:56:34	397322.951452474	4539069.15961746	9	4.80	YESİLOZ-DEVREK (ZONGULDAK) South West 7.3 km
13.12.1999	19:13:37	308987.44584472	4509715.25780358	7	4.70	CAMLICA-HENDEK (SAKARYA) South West 1.3 km
13.12.1999	19:13:37	308987.44584472	4509715.25780358	7	4.70	CAMLICA-HENDEK (SAKARYA) South West 1.3 km
19.11.1999	19:59:07	328633.603788853	4518125.18106955	9	5	YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) South West 0.4 km
19.11.1999	19:59:07	328633.603788853	4518125.18106955	9	5	YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE) South West 0.4 km
17.11.1999	08:15:26	370038.633794881	4519504.27995489	9	5	KIZILAGIL- (BOLU) North West 5.9 km
17.11.1999	08:15:26	370038.633794881	4519504.27995489	9	5	KIZILAGIL- (BOLU) North West 5.9 km
16.11.1999	17:51:17	381835.936277128	4518195.61567254	1	4.90	KOZLU- (BOLU) South West 1.3 km
16.11.1999	17:51:17	381835.936277128	4518195.61567254	1	4.90	KOZLU- (BOLU) South West 1.3 km
13.11.1999	00:54:00	331014.37092562	4511403.42784891	10	4.70	BAKACAK-GOLYAKA (DUZCE) South East 2.4 km
13.11.1999	00:54:00	331014.37092562	4511403.42784891	10	4.70	BAKACAK-GOLYAKA (DUZCE) South East 2.4 km
12.11.1999	22:21:00	364029.143270086	4514057.61284146	10	4.80	DARIYERİBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) East 0.4 km
12.11.1999	22:21:00	364029.143270086	4514057.61284146	10	4.80	DARIYERİBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) East 0.4 km
12.11.1999	20:54:00	363205.074598413	4515183.71480379	10	4.50	DARIYERİBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) North West 1.2 km
12.11.1999	20:54:00	363205.074598413	4515183.71480379	10	4.50	DARIYERİBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) North West 1.2 km
12.11.1999	20:05:00	331084.982005617	4513624.60528565	10	4.50	YUNUSEFENDİ-GOLYAKA (DUZCE) South West 1.1 km
12.11.1999	20:05:00	331084.982005617	4513624.60528565	10	4.50	YUNUSEFENDİ-GOLYAKA (DUZCE) South West 1.1 km
12.11.1999	19:16:00	363164.08993579	4512962.60019232	10	4.70	YESİLTEPE-KAYNASLI (DUZCE) North East 0.2 km
12.11.1999	19:16:00	363164.08993579	4512962.60019232	10	4.70	YESİLTEPE-KAYNASLI (DUZCE) North East 0.2 km
12.11.1999	19:07:00	348027.717610359	4516590.56380201	10	4.50	GUVEN- (DUZCE) South West 0.5 km
12.11.1999	19:07:00	348027.717610359	4516590.56380201	10	4.50	GUVEN- (DUZCE) South West 0.5 km
12.11.1999	18:24:00	340404.772903454	4515639.82952868	10	4.70	AYDINPINAR- (DUZCE) South East 0.3 km
12.11.1999	18:24:00	340404.772903454	4515639.82952868	10	4.70	AYDINPINAR- (DUZCE) South East 0.3 km
12.11.1999	18:14:00	361495.422107432	4514104.53307636	10	5	YESİLTEPE-KAYNASLI (DUZCE) North West 2.0 km
12.11.1999	18:14:00	361495.422107432	4514104.53307636	10	5	YESİLTEPE-KAYNASLI (DUZCE) North West 2.0 km
12.11.1999	18:05:00	390128.409930081	4508070.87421305	10	4.70	DEMİRCİLER- (BOLU) North East 1.8 km
12.11.1999	18:05:00	390128.409930081	4508070.87421305	10	4.70	DEMİRCİLER- (BOLU) North East 1.8 km
12.11.1999	17:57:00	364853.468759876	4512931.61059649	10	4.80	DARIYERİBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) South East 1.6 km
12.11.1999	17:57:00	364853.468759876	4512931.61059649	10	4.80	DARIYERİBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) South East 1.6 km
12.11.1999	17:54:00	353093.696527917	4516488.33284912	10	4.70	FINDIKLI-KAYNASLI (DUZCE) South East 0.4 km

Tarih	Saat	Enlem	Boylam	Derin. (km)	Boy.	Açıklama
12.11.1999	17:54:00	353093.696527917	4516488.33284912	10	4.70	FINDIKLI-KAYNASLI (DUZCE) South East 0.4 km
12.11.1999	17:52:00	349693.844283401	4515445.52777205	10	4.80	OZYANIK- (DUZCE) South West 1.4 km
12.11.1999	17:52:00	349693.844283401	4515445.52777205	10	4.80	OZYANIK- (DUZCE) South West 1.4 km
12.11.1999	17:47:00	326789.461771569	4511500.87995216	10	4.80	SACMALIPINAR-GOLYAKA (DUZCE) South 1.7 km
12.11.1999	17:47:00	326789.461771569	4511500.87995216	10	4.80	SACMALIPINAR-GOLYAKA (DUZCE) South 1.7 km
12.11.1999	17:30:00	369096.568959656	4513966.3726687	10	5.20	ELMALIK- (BOLU) North 2.2 km
12.11.1999	17:30:00	369096.568959656	4513966.3726687	10	5.20	ELMALIK- (BOLU) North 2.2 km
12.11.1999	17:27:00	364873.715745915	4514042.1653816	10	5.20	DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) East 1.2 km
12.11.1999	17:27:00	364873.715745915	4514042.1653816	10	5.20	DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE) East 1.2 km
12.11.1999	17:23:00	344627.088651481	4515550.06542289	10	5.10	KALEDIBI- (DUZCE) South West 1.3 km
12.11.1999	17:23:00	344627.088651481	4515550.06542289	10	5.10	KALEDIBI- (DUZCE) South West 1.3 km
12.11.1999	17:18:00	335288.605290696	4513529.55175207	10	5.40	HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) South East 1.2 km
12.11.1999	17:18:00	335288.605290696	4513529.55175207	10	5.40	HAMAMUSTU-GOLYAKA (DUZCE) South East 1.2 km
12.11.1999	17:17:00	339536.256230868	4514547.48828461	10	5.20	AYDINPINAR- (DUZCE) South West 1.6 km
12.11.1999	17:17:00	339536.256230868	4514547.48828461	10	5.20	AYDINPINAR- (DUZCE) South West 1.6 km
12.11.1999	16:57:20	348804.07583659	4513241.56591449	25	7.20	UGUR- (DUZCE) North East 0.3 km
12.11.1999	16:57:20	348804.07583659	4513241.56591449	25	7.20	UGUR- (DUZCE) North East 0.3 km
07.11.1999	16:54:42	305635.511443704	4510913.65706545	10	5	ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA) North 2.1 km
07.11.1999	16:54:42	305635.511443704	4510913.65706545	10	5	ALTINDERE-AKYAZI (SAKARYA) North 2.1 km
29.08.1999	10:14:55	350807.510457728	4528755.43089012	7	4.80	ESENTEPE- (DUZCE) South West 1.6 km
29.08.1999	10:14:55	350807.510457728	4528755.43089012	7	4.80	ESENTEPE- (DUZCE) South West 1.6 km
22.08.1999	14:30:59	304033.316116708	4514289.99764259	5	5	ORTAKOY-HENDEK (SAKARYA) North East 0.9 km
22.08.1999	14:30:59	304033.316116708	4514289.99764259	5	5	ORTAKOY-HENDEK (SAKARYA) North East 0.9 km
19.08.1999	13:04:12	295738.982259436	4520071.3821236	6	4.80	CATALKOPRU-AKYAZI (SAKARYA) North East 1.1 km
19.08.1999	13:04:12	295738.982259436	4520071.3821236	6	4.80	CATALKOPRU-AKYAZI (SAKARYA) North East 1.1 km
17.08.1999	21:14:07	332129.600398472	4485822.11607431	6	4.50	GUVEYTEPE-MUDURNU (BOLU) South East 1.1 km
17.08.1999	21:14:07	332129.600398472	4485822.11607431	6	4.50	GUVEYTEPE-MUDURNU (BOLU) South East 1.1 km
17.08.1999	11:58:09	289137.460989204	4495802.87869236	16	4.50	BELPINAR-GEYVE (SAKARYA) North East 3.8 km
17.08.1999	11:58:09	289137.460989204	4495802.87869236	16	4.50	BELPINAR-GEYVE (SAKARYA) North East 3.8 km
17.08.1999	09:02:12	340428.702448014	4516750.41339864	16	5	CINARLI- (DUZCE) North West 0.2 km
17.08.1999	09:02:12	340428.702448014	4516750.41339864	16	5	CINARLI- (DUZCE) North West 0.2 km
17.08.1999	03:14:01	301201.898673362	4503251.22914203	15	5.50	KUZULUK-AKYAZI (SAKARYA) North East 1.5 km
17.08.1999	03:14:01	301201.898673362	4503251.22914203	15	5.50	KUZULUK-AKYAZI (SAKARYA) North East 1.5 km
28.06.1979	21:22:09	402922.566334003	4516778.27274088	0	4.70	YAYLADINLAR- (BOLU) South East 0.8 km
28.06.1979	21:22:09	402922.566334003	4516778.27274088	0	4.70	YAYLADINLAR- (BOLU) South East 0.8 km
28.03.1968	17:12:20	359282.390760033	4486372.83164083	6	4.60	DEDELER-MUDURNU (BOLU) South East 2.4 km
28.03.1968	17:12:20	359282.390760033	4486372.83164083	6	4.60	DEDELER-MUDURNU (BOLU) South East 2.4 km
18.03.1968	05:40:00	291643.57617138	4524631.7358124	39	4.60	YESILYURT-ADAPAZARI (SAKARYA) North East 1.4 km
18.03.1968	05:40:00	291643.57617138	4524631.7358124	39	4.60	YESILYURT-ADAPAZARI (SAKARYA) North East 1.4 km
14.08.1967	20:09:25	277845.518687486	4515028.7352454	25	4.70	SERDIVAN (SAKARYA) South East 2.8 km
14.08.1967	20:09:25	277845.518687486	4515028.7352454	25	4.70	SERDIVAN (SAKARYA) South East 2.8 km
01.08.1967	00:13:34	290454.37330943	4512438.42319784	26	4.60	TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) North 3.8 km
01.08.1967	00:13:34	290454.37330943	4512438.42319784	26	4.60	TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) North 3.8 km
30.07.1967	18:58:46	285480.680462717	4515915.36921806	27	4.60	KUCUKESENCE-ERENLER (SAKARYA) South West 3.7 km
30.07.1967	18:58:46	285480.680462717	4515915.36921806	27	4.60	KUCUKESENCE-ERENLER (SAKARYA) South West 3.7 km
30.07.1967	01:31:01	290454.37330943	4512438.42319784	18	5.50	TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) North 3.8 km
30.07.1967	01:31:01	290454.37330943	4512438.42319784	18	5.50	TEKETABAN-KARAPURCEK (SAKARYA) North 3.8 km

Tarih	Saat	Enlem	Boylam	Derinlik (m)	İhtiy.	Açıklama
30.07.1967	01:19:31	295493.867723518	4511186.27002593	23	4.60	BEDİTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA) South East 4.0 km
30.07.1967	01:19:31	295493.867723518	4511186.27002593	23	4.60	BEDİTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA) South East 4.0 km
26.07.1967	09:16:06	302805.672173964	4499874.37186113	21	4.50	SEREFİYE-AKYAZI (SAKARYA) South West 0.8 km
26.07.1967	09:16:06	302805.672173964	4499874.37186113	21	4.50	SEREFİYE-AKYAZI (SAKARYA) South West 0.8 km
23.07.1967	15:57:09	296095.308152225	4502278.02147807	23	4.50	BICKİDERE-AKYAZI (SAKARYA) North East 1.2 km
23.07.1967	15:57:09	296095.308152225	4502278.02147807	23	4.50	BICKİDERE-AKYAZI (SAKARYA) North East 1.2 km
23.07.1967	07:42:23	277000.735454932	4515054.10855027	11	4.50	SERDİVAN (SAKARYA) South 2.6 km
23.07.1967	07:42:23	277000.735454932	4515054.10855027	11	4.50	SERDİVAN (SAKARYA) South 2.6 km
22.07.1967	23:41:59	291049.565187827	4503529.5221241	30	4.80	KARAPURCEK (SAKARYA) South West 0.9 km
22.07.1967	23:41:59	291049.565187827	4503529.5221241	30	4.80	KARAPURCEK (SAKARYA) South West 0.9 km
22.07.1967	22:08:35	290705.625531799	4521323.60722135	40	4.50	HACILAR-ADAPAZARI (SAKARYA) South East 1.2 km
22.07.1967	22:08:35	290705.625531799	4521323.60722135	40	4.50	HACILAR-ADAPAZARI (SAKARYA) South East 1.2 km
22.07.1967	21:27:41	285445.28435358	4543706.74303656	49	4.60	KONUĞLU-FERİZLİ (SAKARYA) North West 0.6 km
22.07.1967	21:27:41	285445.28435358	4543706.74303656	49	4.60	KONUĞLU-FERİZLİ (SAKARYA) North West 0.6 km
22.07.1967	21:21:41	285445.28435358	4543706.74303656	49	4.60	KONUĞLU-FERİZLİ (SAKARYA) North West 0.6 km
22.07.1967	21:21:41	285445.28435358	4543706.74303656	49	4.60	KONUĞLU-FERİZLİ (SAKARYA) North West 0.6 km
22.07.1967	20:35:40	282232.811347744	4520456.62313126	4	4.70	KOPRUBAŞI-ADAPAZARI (SAKARYA) South West 1.7 km
22.07.1967	20:35:40	282232.811347744	4520456.62313126	4	4.70	KOPRUBAŞI-ADAPAZARI (SAKARYA) South West 1.7 km
22.07.1967	19:47:30	297440.592675326	4551146.78443845	59	4.60	KONACIK-KARASU (SAKARYA) North West 0.7 km
22.07.1967	19:47:30	297440.592675326	4551146.78443845	59	4.60	KONACIK-KARASU (SAKARYA) North West 0.7 km
22.07.1967	18:09:55	289609.351332847	4512462.3472833	35	4.90	EKİNLİ-ERENLER (SAKARYA) North East 3.5 km
22.07.1967	18:09:55	289609.351332847	4512462.3472833	35	4.90	EKİNLİ-ERENLER (SAKARYA) North East 3.5 km
22.07.1967	17:48:06	298723.969379898	4505540.73780069	26	4.90	ALAĞAC-AKYAZI (SAKARYA) North West 0.5 km
22.07.1967	17:48:06	298723.969379898	4505540.73780069	26	4.90	ALAĞAC-AKYAZI (SAKARYA) North West 0.5 km
22.07.1967	17:30:07	291330.651696263	4513525.23678609	10	4.80	BEDİTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA) South West 2.7 km
22.07.1967	17:30:07	291330.651696263	4513525.23678609	10	4.80	BEDİTAHIRBEY-AKYAZI (SAKARYA) South West 2.7 km
22.07.1967	17:14:10	314058.957968335	4509586.47623138	6	4.70	BAKACAK-HENDEK (SAKARYA) South West 0.5 km
22.07.1967	17:14:10	314058.957968335	4509586.47623138	6	4.70	BAKACAK-HENDEK (SAKARYA) South West 0.5 km
22.07.1967	16:56:58	304673.543838225	4506493.37996923	33	6.30	GUZLEK-AKYAZI (SAKARYA) North 1.5 km
22.07.1967	16:56:58	304673.543838225	4506493.37996923	33	6.30	GUZLEK-AKYAZI (SAKARYA) North 1.5 km
23.11.1958	13:07:38	304148.967003035	4486502.60897059	10	4.50	KASIKCİSEYHLER-GOYNUK (BOLU) North 2.5 km
23.11.1958	13:07:38	304148.967003035	4486502.60897059	10	4.50	KASIKCİSEYHLER-GOYNUK (BOLU) North 2.5 km
02.06.1957	01:12:00	312396.535463291	4510739.62613699	10	4.80	KIZANLIK-HENDEK (SAKARYA) South West 1.6 km
02.06.1957	01:12:00	312396.535463291	4510739.62613699	10	4.80	KIZANLIK-HENDEK (SAKARYA) South West 1.6 km
01.06.1957	21:08:20	317385.329021387	4507281.35116958	40	4.80	KURTULUS-HENDEK (SAKARYA) South East 1.2 km
01.06.1957	21:08:20	317385.329021387	4507281.35116958	40	4.80	KURTULUS-HENDEK (SAKARYA) South East 1.2 km
01.06.1957	05:26:59	319265.819910526	4515014.17681658	50	4.90	DEĞİRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE) North West 1.8 km
01.06.1957	05:26:59	319265.819910526	4515014.17681658	50	4.90	DEĞİRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE) North West 1.8 km
29.05.1957	10:17:48	311890.316284053	4524088.48242532	20	4.90	NURİYE-HENDEK (SAKARYA) North East 2.0 km
29.05.1957	10:17:48	311890.316284053	4524088.48242532	20	4.90	NURİYE-HENDEK (SAKARYA) North East 2.0 km
29.05.1957	08:47:52	334394.28427772	4511327.20037036	20	4.70	GUZELDERE-GOLYAKA (DUZCE) South 0.6 km
29.05.1957	08:47:52	334394.28427772	4511327.20037036	20	4.70	GUZELDERE-GOLYAKA (DUZCE) South 0.6 km
28.05.1957	05:33:48	332329.198453998	4494706.53772674	40	4.70	TASKESTİ-MUDURNU (BOLU) South East 1.1 km
28.05.1957	05:33:48	332329.198453998	4494706.53772674	40	4.70	TASKESTİ-MUDURNU (BOLU) South East 1.1 km
28.05.1957	00:09:53	290862.461646739	4496865.78308572	50	4.80	AHMEDİYE-KARAPURCEK (SAKARYA) South West 3.8 km
28.05.1957	00:09:53	290862.461646739	4496865.78308572	50	4.80	AHMEDİYE-KARAPURCEK (SAKARYA) South West 3.8 km
27.05.1957	11:01:34	326815.397958894	4512611.47297222	50	5.60	SACMALIPINAR-GOLYAKA (DUZCE) South West 0.6 km

Tarih	Saat	Enlem	Boylam	Derin. (km)	Boy.	Açıklama
27.05.1957	11:01:34	326815.397958894	4512611.47297222	50	5.60	SACMALIPINAR-GOLYAKA (DUZCE) South West 0.6 km
27.05.1957	08:24:24	302663.744222578	4557673.19130352	70	4.60	IHSANIYE-KARASU (SAKARYA) North East 1.5 km
27.05.1957	08:24:24	302663.744222578	4557673.19130352	70	4.60	IHSANIYE-KARASU (SAKARYA) North East 1.5 km
27.05.1957	07:05:14	345657.035808584	4524417.0761447	80	4.70	DUZCE (DUZCE) North East 0.6 km
27.05.1957	07:05:14	345657.035808584	4524417.0761447	80	4.70	DUZCE (DUZCE) North East 0.6 km
26.05.1957	09:36:38	315070.480926835	4516229.00352931	10	5.60	HARMANTEPE-HENDEK (SAKARYA) South 0.9 km
26.05.1957	09:36:38	315070.480926835	4516229.00352931	10	5.60	HARMANTEPE-HENDEK (SAKARYA) South 0.9 km
26.05.1957	09:16:40	340322.467145407	4588978.75813377	10	4.90	AKÇAKOCA AÇIKLARI-DÜZCE (KARADENİZ)
26.05.1957	09:16:40	340322.467145407	4588978.75813377	10	4.90	AKÇAKOCA AÇIKLARI-DÜZCE (KARADENİZ)
26.05.1957	09:13:59	307480.204407892	4580885.82402211	100	5	KOCAALI AÇIKLARI-SAKARYA (KARADENİZ)
26.05.1957	09:13:59	307480.204407892	4580885.82402211	100	5	KOCAALI AÇIKLARI-SAKARYA (KARADENİZ)
26.05.1957	08:54:51	308701.921026418	4498609.21982956	40	5.30	DURMUSLAR-AKYAZI (SAKARYA) North West 1.0 km
26.05.1957	08:54:51	308701.921026418	4498609.21982956	40	5.30	DURMUSLAR-AKYAZI (SAKARYA) North West 1.0 km
26.05.1957	06:33:35	330887.933691845	4505850.51393002	10	6.60	GUZELDERE-GOLYAKA (DUZCE) South West 7.1 km
26.05.1957	06:33:35	330887.933691845	4505850.51393002	10	6.60	GUZELDERE-GOLYAKA (DUZCE) South West 7.1 km
12.03.1951	08:56:32	400578.311833485	4652333.59323281	30	4.70	TÜRKALİ AÇIKLARI-ZONGULDAK (KARADENİZ)
12.03.1951	08:56:32	400578.311833485	4652333.59323281	30	4.70	TÜRKALİ AÇIKLARI-ZONGULDAK (KARADENİZ)
28.11.1949	18:47:18	309790.020296979	4540813.03188952	10	4.70	KURUDERE-KARASU (SAKARYA) South West 0.3 km
28.11.1949	18:47:18	309790.020296979	4540813.03188952	10	4.70	KURUDERE-KARASU (SAKARYA) South West 0.3 km
09.02.1945	02:28:00	347414.04600413	4486605.63604682	30	4.90	ESENKAYA-MUDURNU (BOLU) South East 2.4 km
09.02.1945	02:28:00	347414.04600413	4486605.63604682	30	4.90	ESENKAYA-MUDURNU (BOLU) South East 2.4 km
05.04.1944	04:40:43	341439.795968304	4524506.39563424	10	5.30	MAMURE- (DUZCE) South East 0.8 km
05.04.1944	04:40:43	341439.795968304	4524506.39563424	10	5.30	MAMURE- (DUZCE) South East 0.8 km
10.02.1944	12:05:26	441105.163338885	4540809.32669999	10	5.20	ILYASLAR-MENGEN (BOLU) North 4.1 km
10.02.1944	12:05:26	441105.163338885	4540809.32669999	10	5.20	ILYASLAR-MENGEN (BOLU) North 4.1 km
02.02.1944	03:33:17	368232.259026894	4512870.78702255	40	5	ELMALIK- (BOLU) North West 1.4 km
02.02.1944	03:33:17	368232.259026894	4512870.78702255	40	5	ELMALIK- (BOLU) North West 1.4 km
01.02.1944	06:08:52	353784.802620295	4508697.68352572	10	4.90	SAMANDERE- (DUZCE) North East 0.6 km
01.02.1944	06:08:52	353784.802620295	4508697.68352572	10	4.90	SAMANDERE- (DUZCE) North East 0.6 km
20.06.1943	16:47:57	308544.682055179	4525285.80176713	10	5.30	KAHRAMAN-HENDEK (SAKARYA) North 3.0 km
20.06.1943	16:47:57	308544.682055179	4525285.80176713	10	5.30	KAHRAMAN-HENDEK (SAKARYA) North 3.0 km
20.06.1943	15:32:54	290019.493914542	4526900.83852727	10	6.20	TURKBEYLUKKISLA-SOGUTLU (SAKARYA) South East 0.9 km
20.06.1943	15:32:54	290019.493914542	4526900.83852727	10	6.20	TURKBEYLUKKISLA-SOGUTLU (SAKARYA) South East 0.9 km
15.05.1933	03:23:05	339931.01992841	4571207.8037536	60	4.70	AKÇAKOCA AÇIKLARI-DÜZCE (KARADENİZ)
15.05.1933	03:23:05	339931.01992841	4571207.8037536	60	4.70	AKÇAKOCA AÇIKLARI-DÜZCE (KARADENİZ)
05.02.1933	05:30:00	374753.974424347	4597189.13948973	10	4.50	KOZLU AÇIKLARI-ZONGULDAK (KARADENİZ)
05.02.1933	05:30:00	374753.974424347	4597189.13948973	10	4.50	KOZLU AÇIKLARI-ZONGULDAK (KARADENİZ)
15.10.1932	22:19:54	297762.127062289	4532242.13203545	15	4.60	AKTEFEK-HENDEK (SAKARYA) South East 1.3 km
15.10.1932	22:19:54	297762.127062289	4532242.13203545	15	4.60	AKTEFEK-HENDEK (SAKARYA) South East 1.3 km
27.04.1929	22:18:06	366931.739602909	4487343.63654556	70	4.80	SARPINCIK-MUDURNU (BOLU) South West 1.9 km
27.04.1929	22:18:06	366931.739602909	4487343.63654556	70	4.80	SARPINCIK-MUDURNU (BOLU) South West 1.9 km
08.04.1929	01:12:14	432895.428211597	4563093.05205028	30	4.60	YESILKOY-YENICE (KARABÜK) South West 0.9 km
08.04.1929	01:12:14	432895.428211597	4563093.05205028	30	4.60	YESILKOY-YENICE (KARABÜK) South West 0.9 km
05.04.1929	23:18:15	374753.974424347	4597189.13948973	33	4.80	KOZLU AÇIKLARI-ZONGULDAK (KARADENİZ)
05.04.1929	23:18:15	374753.974424347	4597189.13948973	33	4.80	KOZLU AÇIKLARI-ZONGULDAK (KARADENİZ)
05.04.1929	08:26:55	352459.318598177	4609833.37551491	10	4.80	EREGLİ AÇIKLARI-ZONGULDAK (KARADENİZ)
05.04.1929	08:26:55	352459.318598177	4609833.37551491	10	4.80	EREGLİ AÇIKLARI-ZONGULDAK (KARADENİZ)
24.01.1928	07:36:11	319917.568806555	4541669.21796838	10	5.20	KOVUKPELİT-KOCAALI (SAKARYA) South East 0.7 km
24.01.1928	07:36:11	319917.568806555	4541669.21796838	10	5.20	KOVUKPELİT-KOCAALI (SAKARYA) South East 0.7 km
24.06.1925	00:00:34	279998.331578999	4530527.69044007	10	4.60	KAYRANCIK-ADAPAZARI (SAKARYA) South East 4.4 km
24.06.1925	00:00:34	279998.331578999	4530527.69044007	10	4.60	KAYRANCIK-ADAPAZARI (SAKARYA) South East 4.4 km
22.10.1905	03:42:00	331724.804724268	4542500.52953313	27	5.10	ESMAHANIM-AKÇAKOCA (DUZCE) North East 1.4 km
22.10.1905	03:42:00	331724.804724268	4542500.52953313	27	5.10	ESMAHANIM-AKÇAKOCA (DUZCE) North East 1.4 km


Çizelge 7.3 Alaplı İlçesi Probabilistik (Olasılıksal) Deprem Tehlike Analizi.



Çizelge 7.4 Alaplı İlçesi için elde edilen çeşitli yıllar ve deprem büyüklükleri için yüzde olarak hesaplanmış olasılıksal risk değerleri (Hesaplamalar Ferhat Özçep Zemin Jeofizik Analiz Programı ile yapılmıştır).

Poisson Olasılık Dağılımı		Rm = 1- e-(N(M) *D)				Ortalama Tekrarlama Periyodu
N(M)	Magnitüd	D (Yıl) için Olasılık (%)	D (Yıl) için Olasılık (%)	D (Yıl) için Olasılık (%)	D (Yıl) için Olasılık (%)	
		10	50	75	100	(Yıl)
0.458562	5	99.5	100.0	100.0	100.0	2
0.207477	5.5	90.7	100.0	100.0	100.0	4
0.093874	6	65.6	99.5	100.0	100.0	9
0.042473	6.5	38.1	90.9	97.3	99.2	21
0.019217	7	19.4	66.0	80.1	88.4	46
0.008695	7.5	9.2	38.4	51.6	62.0	103

Çizelge 7.5 Alaplı İlçesi için elde edilen 50 yıl ve % 45 aşılma oranı için deprem büyüklüğü ve bu depremin deterministik deprem tehlike analizinde bahsi geçen sismik zonlardan birinde olması durumunda oluşabilecek ivme değerleri ve çeşitli aşılma oranlar için Joyner ve Boore (1981) azalım ilişkisi modeline göre tehlike eğrisi.



50 yıl içerisinde bir kere aşılma olasılığı % 28'i geçmeyen deprem büyüklüğü 7.2 olarak hesaplanmıştır.

Çizelge 8.5 incelendiğinde, büyüklüğü 5.0 – 7.5 arasında oluşabilecek depremlerin % olarak analizlerini görmek mümkündür. Buradan hareketle; büyüklüğü 6.0 olan bir depremin dönüş periyodu 9 yıl ve 6.5 büyüklüğündeki bir depremin 21 yıldır. Bunun yanında; 7.0 büyüklüğündeki bir depremin 10 yıl içerisinde olma olasılığı % 19,4 iken standart bir yapının ömrü olarak düşünülebilecek 50 yıllık bir zaman diliminde 7.0 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığı ise % 66 olarak belirlenmiştir. Diğer deprem büyüklükleri için belirlenen olasılık hesaplarını çizelgeden görmek mümkündür.

7.1.3 Aktif Tektonik

Alaplı ilçesini etkileyebilecek olan en yakın diri fay Kuzey Anadolu Fayıdır ve bu fay inceleme alanına yaklaşık 60 km. uzaklıktan geçmektedir.

Batı ponditlerde yer alan inceleme alanı çeşitli orojenik hareketlerin etkisinde kalmıştır. Kıyı boyunca yüzeyleyen Paleozoyik yaşlı Formasyonlarda Hersiniyen orojeneziyle kıvrımlar, devrik kıvrımlar ve faylar oluşmuştur. Bu nedenle Armutçuk ve Alacağzı yöresinde Karbonifer yaşlı Formasyonlardaki kömürler D-B uzanımlı devrik kıvrımlar içerisinde yer alır. Daha sonra Paleozoyik ile Mesozoyik arasında olan önemli bir orojenik faz sonrası Jura yaşlı Zonguldak Formasyonu diskordans olarak Paleozoyik Formasyonlar üzerinde yer alır. Alt ve Üst Kretase arasındaki bir diskordanstan sonra bölge Orta Eosen sonrasında KB-GD yönlü bir sıkışma tektoniğinin etkisinde kalmıştır. Bu nedenle Üst Kretase -Tersiyer yaşlı Alaplı ve Çaycuma Formasyonlarında KD-GB uzanımlı kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar ve faylar oluşmuştur. (Aktimur, T., Emre, Ö. Uysal, Şükrü. Ve diğ. 1994).

7.1.4. Sıvılaşma Analizi ve Değerlendirme

Akveren Formasyonuna ait Marn-kireçtaşı birimleri kaya özellikte olduğu için sıvılaşma riski bulunmamaktadır.

Çalışma alanında Alaplı Irmağı kenarına açılmış sondajlarda 3.00 - 5.00 m'de yeraltı suyuna rastlanılmıştır. İnceleme alanında gözlenen alüvyon zeminlerin sıvılaşma riskinin değerlendirilmesinde HS Jeotek programı yardımıyla her sondaj kuyusu için Sıvılaşma Analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda alüvyon birimlerinin 3,00 m – 9,00 m.

arasında kalan İnce Çakıllı Killi Kum biriminde sıvılaşma riski çok düşük olarak hesaplanmıştır.

7.1.5. Zemin Büyütmesi (Ak) ve Zemin Hâkim Titreşim Periyodu (To)

Zemin Büyütmesi

Zemin büyütmesi kayma dalgası hızı kullanılarak aşağıdaki bağıntıyla bulunur (Midorikawa 1987). Büyütmeler boyutsuzdur.

$$A_k = 68 \cdot V_{s(30)}^{-0,6}$$

Çizelge 7.6 Sismik ölçüm sonuçlarına göre mikro bölgeleme ölçütleri (Ansal ve diğ.,2001).

Ölçü No	Ak	Ölçü No	Ak
S-1	2,4	S-11	1,3
S-2	2,6	S-12	1,2
S-3	2,4	S-13	1,3
S-4	2,0	S-14	1,2
S-5	2,4	S-15	1,1
S-6	1,0	S-16	1,3
S-7	1,0	S-17	1,5
S-8	1,3	S-18	1,4
S-9	1,1	S-19	1,3
S-10	1,2	S-20	1,1

Göreceli zemin büyütme faktörleri Alüvyonlarda **2, 0 – 2,6** aralığında değişmekte olup Ansal vd (2004) ölçütüne göre “**A Düşük tehlike düzeyi**” ve “**B Orta tehlike düzeyi**” sınıfına girmektedir. Akveren Formasyonuna ait birimlerde ise **1,0 – 1,5** olarak belirlenmiş olup, Ansal vd (2004) ölçütüne göre “**A, Düşük tehlike düzeyi**” sınıfına girmektedir.

Çizelge 7.7 Spektral büyütmelere göre mikro bölgeleme ölçütleri (Ansal ve diğ.,2001).

Spektral Büyütme	Tehlike Düzeyi
0,0 – 2,5	A (Düşük)
2,5 – 4,0	B (Orta)
4,0 – 6,5	C (Yüksek)

Zemin Hakim Titreşim Periyodu

Yerin baskın periyodu ana kaya üzerindeki zemin kütlelerinin serbest salınımına geçmesi halindeki periyot olup, zemini oluşturan katmanların dinamik özelliklerine bağlıdır (Aytun, 2001). Dayanımlı zeminin üzerinde kalan dayanımsız birimlerin kalınlık ve kayma dalgası hızından yararlanılarak aşağıdaki bağıntıyla bulunur.

$$T_0 = ((4h/V_{s1}) + 4(50-h)/V_{s2})$$

Çizelge 7.8 Hakim titreşim periyotlarına ve Spektral büyütmelemlere göre mikrobölgeleme ölçütleri (Ansal vd., 2004).

Ölçü No	T0 (sn)	Ölçü No	T0 (sn)
S-1	0,70	S-11	0,30
S-2	0,90	S-12	0,20
S-3	0,70	S-13	0,30
S-4	0,60	S-14	0,20
S-5	0,70	S-15	0,20
S-6	0,20	S-16	0,30
S-7	0,20	S-17	0,30
S-8	0,30	S-18	0,30
S-9	0,20	S-19	0,20
S-10	0,20	S-20	0,20
Zemin hakim Titreşim Periyodu Aralığı		Ölçüt Tanımı	
0.10 – 0.30 sn		A	
0.30 – 0.50 sn		B	
0.50 – 0.70 sn		C	
0.70 – 1.00 sn		D	

İnceleme alanında zemin hakim titreşim periyot değerleri Alüvyonlarda 0.60 - 0.90 sn aralığında değişmekte, Ansal vd (2004) sınıflamasına göre “C, Orta tehlike düzeyi ve D, Yüksek tehlike düzeyi” sınıfında değerlendirilmektedir. Akveren formasyonuna ait birimlerde ise 0.20 - 0.30 sn aralığında değişmekte, Ansal vd (2004) sınıflamasına göre “A” Düşük tehlike düzeyi sınıfında görülmektedir. Burada verilen hakim periyot değerleri, çalışma alanında yer alan birimlerin salınım durumları ile ilgili genel bir öngörüm amacını taşımaktadır. İnceleme alanında yapılacak yapıların, yapı öz periyotları ve yapı periyodu

amplifikasyon uç deęerleri, parsel bazında yapılacak zemin ve temel etütlerinde hesaplanacak zemin hâkim titreşim periyotlarına göre seçilmeli ve herhangi bir deprem sonucunda yatay deprem yüklerinin oluşturacağı salınım durumunda yer ile yapının yarı-uyuşuma (rezonansa) geçmesinin engellenmesi gerekmektedir.

7.2. KÜTLE HAREKETLERİ

Çalışma alanında Alaplı Irmağı etrafında yükseltiiler başlamaktadır. Çalışma alanı 4 farklı % eğim sınıfına ayrılmıştır. En fazla eğime sahip kesimler (> % 40) vadi kenarlarına ait yamaçlarda bulunur. Alaplı Çayı ve kenarları % 0-10, vadi üstü alanlar ise % 10-20 ve % 20-30 arasında eğime sahip düzlük-dalgalı düzlük şeklindedir.

Akveren Formasyonunun oluşturduğu yükseltiilerde, su faktörü ile birlikte inceleme alanında herhangi bir istinat yapısıyla desteklenmeden gerçekleştirilen kazı çalışmalarında oluşturulan dik şevlerde stabilite sorunu oluşabilecek kısımlar bulunmaktadır. İnceleme alanında herhangi bir heyelan, düşme vb. kütle hareketleri gözlenmemiştir. Ancak yapılacak kazılarda stabilite sorunlarıyla karşılaşılabilceğı düşünölmektedir.

7.3. SU BASKINI

Alaplı ilçesinde bulunan Alaplı Irmağı yoğun sellere maruz kalmaktadır. Aşırı yağışlarda yüzey sularının araziye akışını engellemek için uygun drenaj sistemlerinin tatbik edilmesi gerekmektedir. Sel ve su baskınlarının yağışlarla doğrudan etkisi vardır. Bu nedenle planlama öncesi DSİ' den görüş alınmalıdır.

7.4. DİĞER DOĞAL AFET TEHLİKELERİ (ÇÖKME-TASMAN-KARSTLAŞMA-TSUNAMİ-TİBBİ JEOLojİ VB.) VE MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnceleme alanında yapılan arazi çalışmaları sonucunda çökme, tasman, karstlaşma vb doğal afet tehlikesi olmadığı görölmüştür. Mühendislik problemleri açısından herhangi bir problem bulunmamaktadır.

BÖLÜM 8

JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

8.1. ŞİŞME-OTURMA VE TAŞIMA GÜCÜ ANALİZLERİ VE DEĞERLENDİRME

8.1.1. Zeminlerin Şişme-Oturma Özellikleri

Zemin profili içerisinde yer alan potansiyel olarak şişebilen tabakaların kalınlığı ve lokasyonu, potansiyel şişme hareketini önemli ölçüde etkiler. Birleşik zemin sınıflandırma sisteminde CH ya da CL olarak, potansiyel olarak şişebilen zeminler olarak ifade edilmektedir. Coduto (2001), Birleşik zemin sınıflandırma sisteminde, ML, MH ve SC olarak gruplandırılan bazı zeminlerin de şişebildiğine dikkati çekmektedir.

İnceleme alanındaki Alüvyon birimi oluşturan zeminler SP ve SM grubu zeminler olduğundan şişme potansiyeli beklenmemektedir.

Temel zemini kumlu olmasından dolayı Konsolidasyon deneyi yapılamamıştır. Kumlu zeminlerde ani ve Konsolidasyon oturmaları ayrılamaz. Çünkü suya doymun kumlarda dahi, sahip oldukları büyük “ k ” permeabilite katsayısı nedeni ile geçirimsiz tabakalar arasında değilse, suyun dışarı atılması hızlı meydana gelir. Dolayısı ile oturmada hızla gelişir. Bu bakımdan kumlu zeminlerde ani oturma ve toplam oturma birbirine eşit olur. Normal Konsolide (pekiştirilmiş) kumlarda q_n (kN/m²) net zemin gerilmesi altında oturma S_i (mm.) ise;

$$S_i = (q * B/E) (1 - v^2) I_s$$

S_i : Oturma miktarı

q : Yapı yükü

B : Yapı genişliği (10m)

E : Elastisite modülü (15000)

v : Poisson oranı (0,36)

I_s : Etki faktörü

Çizelge 7.9 Ani Oturma Hesabında Kullanılan Şekil Faktörleri (R.F. Craig Soil Mechanics)

Şekil	Şekil Faktörü(I)		
	Merkez	Köşe	Ortalama
Daire	1.00	0.64	0.85
Kare	1.12	0.56	0.95
Dikdörtgen			
L/B:1.5	1.36	0.68	1.20
L/B:2	1.53	0.77	1.31
L/B:5	2.10	1.05	1.83
L/B:10	2.52	1.26	2.25
L/B:100	3.38	1.69	2.96

Zeminde oluşacak gerilme artışı 100kPa, yapı genişliği 10m, elastisite modülü 15000 kPa ve poisson oranı 0,36 alınarak yapılan oturma hesabına göre $S_i = 6,5$ cm olarak bulunmuştur.

6,5 cm olarak hesaplanmış olup değişen temel tipine göre değerlendirmesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çizelge 7.10 İzin verilebilir oturma değerleri (Erol,1993; Uzuner, 1995)

Temel tipi	Müsaade edilen toplam oturma	Hesaplamalar sonucu tespit edilen oturma	Yorum
Münferit Temeller	7,5 cm	6,5 cm	Müsaade edilen değer içerisinde.
Radye Jeneral Temeller	12,5 cm		Müsaade edilen değer içerisinde.

Yapılan hesaplamalarda tahmini oturma, müsaade edilen oturma miktarları içerisinde.

8.1.2. Zeminlerin ve Kayaların Taşıma Gücü Özellikleri

8.1.2.1. Zeminlerin Taşıma Gücü Hesabı

Çalışma alanındaki birimlerin taşıma gücü hakkında fikir edinmek amacıyla sondaj kuyularından elde edilen veriler kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre zemin birimlerinin taşıma gücü Hansen 1970 eşitliği ile hesaplanmıştır.

$$q_k = cN_c s_c d_c i_c g_c b_c + qN_q s_q d_q i_q g_q b_q + 0.5\gamma B'N_\gamma s_\gamma d_\gamma i_\gamma g_\gamma b_\gamma$$

$$q_t \leq \frac{q_k}{\gamma_{Rv}}$$

Çizelge 7.11 Yüzeysel temeller için dayanım katsayıları.

Dayanımın Türü	Dayanım Katsayısı Simgesi	Dayanım Katsayısı Değeri
Temel Taşıma Gücü	γ_{Rv}	1.4
Sürtünme Direnci	γ_{Rh}	1.1
Pasif Direnç	γ_{Rp}	1.4

Yukarıda verilen denklemlerde boyutsuz düzeltme katsayıları olarak yer alan temel şekli katsayıları s_c , s_q , s_γ , derinlik katsayıları d_c , d_q , d_γ , yükleme eğikliği katsayıları i_c , i_q , i_γ , temel zemini eğimi katsayıları g_c , g_q , g_γ ve temel taban eğimi katsayıları b_c , b_q , b_γ literatüre dayanan ve genel kabul görmüş bağıntılar kullanılarak hesaplanmaktadır.

Kum birimler için kohezyon 0 alınmıştır. Temel boyutları temsili olarak 10x10m alınmıştır. Direkt kesme kutusu sonucunda elde edilen 20° kullanılmıştır. YASS 4,00m dedir. Buna göre hesap yapılmıştır.

Kohezyon	$C_u=0$
İçsel Sürtünme Açısı	$\phi=20^\circ$
Temel Genişliği	$B=10,00 \text{ m}$

Temel Uzunluğu	$L=10,00 \text{ m}$
Temel Derinliği	$D_f=0,00 \text{ m}$
Temel Alanı	$A=100 \text{ m}^2$
Zeminin Yatayla Açısı	$\beta=0^0$
Temelin Yatayla Açısı	$\alpha=0^0$
Yeraltı Su Seviyesi	$D_w=4,00 \text{ m}$
Doğal B.H.A	$\gamma_{\text{doğal}}=18,00 \text{ kN/m}^3$
Doygun B.H.A	$\gamma_{\text{doygun}}=19,00 \text{ kN/m}^3$
Su B.H.A	$\gamma_{\text{su}}=9,81 \text{ kN/m}^3$
Güvenlik Katsayısı	$\gamma_{rv}=1,4$
Efektif Birim Hacim Ağırlığı	$\gamma'=12,71 \text{ kN/m}^3$

$$q_k \text{ 1. terim} = 0,00 \times 14,83 \times 1,43 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00$$

$$q_k \text{ 2. terim} = 0,00 \times 6,40 \times 1,36 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00$$

$$q_k \text{ 3. terim} = 0,50 \times 12,71 \times 10,00 \times 3,93 \times 0,60 \times 1,00 \times 1,00 \times 1,00$$

$$q_t = 149,85 \text{ kPa}$$

Temel Taşıma Gücü Tasarımı $q_k = q_t / \gamma_{rv} = 149,85 / 1,4 = 107,04 \text{ kPa}$ olarak hesaplanmıştır.

8.1.2.2. Kaya Kütlelerinde Taşıma Gücü Hesapları

İnceleme alanındaki Akveren Formasyonunu oluşturan kireçtaşı birimi süreksizlik aralıkları incelendiğinde 30 mm ile 50 mm arasında değiştiği gözlenmiş ve en küçük değer olan 30 mm için karşılık gelen kitle faktörü 0,1 (J değeri) ile laboratuvar da yapılan tek eksenli basma dayanım (q_u) değerleri kullanılarak temel zemini oluşturan kayaların izin verilebilir taşıma gücü hesaplanmıştır. Bu amaçla uygulamada kullanılan Meyerhof (1953) ve Bishnoi (1968) tarafından belirlenen;

$q_a = (J \times q_u)$ formülü kullanılmıştır.

q_a : İzin verilebilir taşıma gücü (kg/ cm^2)

q_u : Laboratuvar da bulunan tek eksenli basma dayanımı değeri (kg/ cm^2)

J : Kitle faktörü (Zayıf kaya kalitesi için 0,1 alınmıştır.)

Çizelge 8.1 Kitle faktörü J ile tabakalanma düzlemi süreksizlik aralığı ilişkisi (Şekercioğlu 2002).

Tanımlama	Süreksizlik Aralığı (m)	Kitle Faktörü J
Çok Kalın Tabakalı	>2	0.8-1
Kalın Tabakalı	0.6-2.0	0.5-0.8
Orta Tabakalı	0.2-0.6	0.2-0.5
İnce Tabakalı	0.06-0.2	0.1-0.2
Çok İnce Tabakalı	0.02-0.06	0,1
Laminalı	0.006-0.02	
İnce Laminalı	<0.006	

✓ **SK-1 ‘den 2,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 281,85 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 28,18 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

✓ **SK-1 ‘den 4,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 675,46 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 67,54 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

✓ **SK-2 ‘den 3,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 662 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 66,20 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

✓ **SK-2 ‘den 5,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 313,155 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 31,31 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-3 ‘den 3,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 422,163 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 42,41 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-3 ‘den 6,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 350,074 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 35,07 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-4 ‘den 2,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 445,31 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 44,53 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-4 ‘den 5,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 195,786 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 19,57 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-5 ‘den 1,50 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 403,808 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 40,38 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-5 ‘den 4,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 455,711 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 45,71 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-6 'den 3,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 193,644 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 19,36 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-6 'den 7,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 545,242 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 54,52 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-7 'den 4,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 517,914 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 51,79 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-7 'den 8,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 666,079 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 66,60 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-8 'den 3,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 658,329 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 65,83 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-8 'den 9,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 381,986 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 38,19 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-9 'den 2,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 565,535 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 56,55 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-9 'den 6,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 243,610 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 24,36 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-10 'den 1,50 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 324,882 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 32,48 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-10 'den 3,50 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 407,071 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 40,70 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-11 'den 3,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 383,413 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 38,34 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-11 'den 5,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 446,738 \text{ kg/ cm}^2$$

q_a = 44,67 kg/ cm² olarak hesaplanmıştır.

- ✓ **SK-12 'den 2,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 407,479 \text{ kg/ cm}^2$$

$$q_a = 40,74 \text{ kg/ cm}^2 \text{ olarak hesaplanmıştır.}$$

- ✓ **SK-12 'den 3,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 336,302 \text{ kg/ cm}^2$$

$$q_a = 33,63 \text{ kg/ cm}^2 \text{ olarak hesaplanmıştır.}$$

- ✓ **SK-12 'den 4,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 376,785 \text{ kg/ cm}^2$$

$$q_a = 37,67 \text{ kg/ cm}^2 \text{ olarak hesaplanmıştır.}$$

- ✓ **SK-12 'den 6,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 622,639 \text{ kg/ cm}^2$$

$$q_a = 62,26 \text{ kg/ cm}^2 \text{ olarak hesaplanmıştır.}$$

- ✓ **SK-13 'den 3,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 379,232 \text{ kg/ cm}^2$$

$$q_a = 37,92 \text{ kg/ cm}^2 \text{ olarak hesaplanmıştır.}$$

- ✓ **SK-13 'den 5,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 446,738 \text{ kg/ cm}^2$$

$$q_a = 44,67 \text{ kg/ cm}^2 \text{ olarak hesaplanmıştır.}$$

- ✓ **SK-14 'den 2,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 474,168 \text{ kg/ cm}^2$$

$$q_a = 47,41 \text{ kg/ cm}^2 \text{ olarak hesaplanmıştır.}$$

- ✓ **SK-14 'den 6,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 329,572 \text{ kg/ cm}^2$$

$$q_a = 32,95 \text{ kg/ cm}^2 \text{ olarak hesaplanmıştır.}$$

- ✓ **SK-15 'den 3,00 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 423,998 \text{ kg/ cm}^2$$

$$q_a = 42,39 \text{ kg/ cm}^2 \text{ olarak hesaplanmıştır.}$$

- ✓ **SK-15 'den 4,50 m. seviyesinden alınan Killi Kireçtaşı numunesi için;**

$$q_a = (J \times q_u) = 0,1 \times 452,142 \text{ kg/ cm}^2$$

$$q_a = 45,21 \text{ kg/ cm}^2 \text{ olarak hesaplanmıştır.}$$

İnceleme alanında yapılan tüm hesaplamalar zeminin genel karakterini belirlemek amacıyla yapılmış olup parsel bina bazında yapılacak zemin etütlerinde ayrıntılı olarak hesaplanmalıdır.

8.2. SIVILAŞMA ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

Akveren Formasyonuna ait Marn-kireçtaşı birimleri kaya özellikte olduğu için sıvılaşma beklenmemektedir.

Çalışma alanında Alaplı Irmağı kenarına açılmış sondajlarda 3.00 - 5.00 m'de yeraltı suyuna rastlanılmıştır. İnceleme alanında gözlenen alüvyon zeminlerin sıvılaşma riskinin değerlendirilmesinde HS Jeotek programı yardımıyla her sondaj kuyusu için Sıvılaşma Analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda alüvyon birimlerinin 3,00 m – 9,00 m.

arasında kalan İnce Çakıllı Killi Kum biriminde sıvılaşma riski çok düşük olarak hesaplanmıştır.

8.3. SU BASKINI

Alaplı ilçesinde bulunan Alaplı Irmağı yoğun sellere maruz kalmaktadır. Aşırı yağışlarda yüzey sularının araziye akışını engellemek için uygun drenaj sistemlerinin tatbik edilmesi gerekmektedir. Sel ve su baskınlarının yağışlarla doğrudan etkisi vardır. Bu nedenle planlama öncesi DSI' den görüş alınmalıdır.

8.4. DİĞER DOĞAL AFET TEHLİKELERİ (ÇÖKME-TASMAN-KARSTLAŞMA-TSUNAMI-TİBBİ JEOLJİ VB.) VE MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnceleme alanında yapılan arazi çalışmaları sonucunda çökme, tasman, karstlaşma vb doğal afet tehlikesi olmadığı görülmüştür. Mühendislik problemleri açısından herhangi bir problem bulunmamaktadır.



BÖLÜM 9

İNCELEME ALANININ YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

Çalışma alanında; litoloji, eğim, sondaj ve SPT değerleri, laboratuvar, jeofizik, taşıma gücü, sıvılaşma, zemin büyütmesi ve yeraltı suyu durumuna göre yapılan yerleşime uygunluk değerlendirilmesi şu şekildedir;

İnceleme alanının jeolojisini; Akveren formasyonuna ait marn-kireçtaşı kaya birimleri ile alüvyon birimleri oluşturmaktadır.

Akveren Formasyonu;

- Topoğrafik eğim % 0-40 arasında değişmektedir.
- Yer altı suyu bulunmamakta ancak yer yer sızıntı suları görülmektedir.
- Akveren formasyonuna ait kaya birimleri “çok düşük kaya” kalitesi göstermektedir.
- Kesme dalgası hızı değerleri (V_{S30}) **616 - 1054** m/sn hıza ulaşmaktadır.
- Deprem yönetmeliğine göre **ZC- ZB** zemin sınıfı hâkimdir.

Alüvyonlar;

- Alüvyon birikintileri genellikle akarsu rejiminde, zayıf-orta boylanmış, bloklu gereçten oluşmaktadır.
- Ağırlıklı olarak % 0-10 arasında eğimli düzlük alanları oluşturur.
- Alüvyonlarda yapılan SPT değerleri genellikle 10 - R değerleri elde edilmiştir. SPT- N_{30} değerlerine göre relatif sıkılık değerleri **sıkı-orta sıkı ve çok sıkı** özelliktedir.

- Laboratuvar analiz sonuçlarına göre siSa grubu (siltli kum) ve SaP grubu (kötü derecelenmiş kum)' den oluşmaktadır.

- Kesme dalgası hızı değerleri (V_{S30}) **210** m/sn ile **263** m/sn aralığında değerler almaktadır.

- Deprem yönetmeliğine göre **ZD** zemin sınıfı hakimdir.

İnceleme alanında Akveren Formasyonun oluşturduğu alanlar; "**Önem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar**" **Önlemleri Alan-2.1**, Alüvyon kısımları ise **Önem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma Sorunlu Alanlar** **Önlemleri Alan-5.1** olarak değerlendirilmiştir.

9.1 ÖNLEMLİ ALAN 2.1 (ÖA-2.1) ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE STABİLİTE SORUNLU ALANLAR

Yapılan arazi ve jeofizik çalışmalar sonucu inceleme alanı kaya ortam olarak değerlendirilmiştir. Kaya birim olarak Akveren Formasyonu'na ait Marn-Kireçtaşı birimi belirlenmiştir.

İnceleme alanında yapılaşma aşamasında yapılacak kazılarda eğime bağlı olarak stabilite sorunlarıyla karşılaşılacağı düşünülmektedir.

Bu alanlarda;

- Eğimli alanlarda üstteki rezidüel zon kısımların kalınlığı ve yayılımı belirlenerek bu birimin kaldırılması ve yapı yükleri homojen olarak, Akveren Formasyonuna ait Marn-kireçtaşlarının sağlam kesimlerine oturtulmalıdır.
- Her türlü kazı ve palyeleme işlemi öncesinde ve sonrasında oluşacak şev açıları ve şev yüksekliği yamacın tamamını kapsayacak şekilde, yapılacak olan bina yüklü stabilite analizleriyle belirlenmelidir.
- Açılan şevler açıkta bırakılmamalı ve tekniğine uygun projelendirilmiş istinat yapıları ile desteklenmelidir.

- Şev üstüne gelecek ilave yükün doğal veya yapay şeve etkisi ile şev kenarına olan mesafesinin etkileri, ilave yükün şev stabilitesini bozmayacak şev kenarına olan güvenli mesafesinin belirlenmesi, şevin Jeoteknik parametrelerinden doğabilecek problemlerin ayrıntılı çalışılarak, Jeoteknik problemin niteliğine göre gerekli önlemlerden bir veya birkaçının alınması gerekir.
- İnceleme alanında yüzey suları ve atık sularının ortamdan uzaklaşmasını sağlayacak drenaj ve yalıtım sistemleri uygulanmalıdır.
- Temel – zemin etütlerinde, yapılacak üst yapının niteliğine göre temel tipi, temel derinliği ve temelin taşıtıtırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri (stabilite analizleri, RQD, çatlak sıklığı vb.) belirlenmelidir.
- “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” hükümlerine uyulmalıdır.

9.2. ÖNLEMLİ ALAN 5.1 (ÖA-5.1) ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE ŞİŞME OTURMA SORUNLU ALANLAR

İnceleme alanında alüvyon birimlerde oturma miktarı 2,33 cm. olarak hesaplanmıştır. Sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarında NP olmasından dolayı şişme hesaplanamamıştır. Fakat alüvyon birimin değişkenlik göstermesinden dolayı killi birimlerde şişme beklenebilir. Çalışma alanında Alaplı Irmağı kenarına açılmış sondajlarda 3.00 - 5.00 m'de yeraltı suyuna rastlanılmıştır. İnceleme alanında gözlenen alüvyon zeminlerin sıvılaşma riskinin değerlendirilmesinde HS Jeotek programı yardımıyla her sondaj kuyusu için Sıvılaşma Analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda alüvyonun 3,00 m – 9,00 m. arasında kalan İnce Çakıllı Killi Kum biriminde sıvılaşma riski çok düşük olarak hesaplanmıştır.

Bu alanlarda;

- Yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey suları, sızıntı suları, kaynak suları ve yapıların atık suları uygun drenaj yöntemlerle etkisizleştirecek kadar uzaklaştırılmalı, temel kazılarında yer altı suyuna rastlanılan kesimlerde temel altı tecrit işlemi yapılması gerekmektedir.
- Temel - zemin etütlerinde temel derinliği, tipi ve genişliği, temel oturacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (şişme, oturma vb.) ile sınılaşma risk analizleri parsel bazında yapılacak sondajlar sonucunda ayrıntılı olarak belirlenmeli ve belirlenecek sorunlara göre önlemler alınmalıdır.
- Yapı temelleri homojen olarak aynı birim üzerine oturtulmalıdır.
- Planlama öncesi taşkın tehlikesi için Alaplı Irmağı ile kollarını oluşturan akar ve kuru dereler için DSİ görüşü alınmalı ve bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir.
- İnşaat aşamasında açığa çıkacak şevler uygun istinat yapılarıyla desteklenmelidir.
- “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğı” hükümlerine uyulmalıdır.

BÖLÜM 10

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmanın amacı, Zonguldak İli, Alaplı İlçesi merkezini kapsayan Merkez Mahallesi, Tepeköy Mahallesi, Aşağı Doğancılar Mahallesi, Kılçak Mahallesi ve Yeni Siteler Mahallesi kapsayan 410 hektarlık alanının Jeolojik – Jeoteknik etüdünün yapılarak yerleşime uygunluk durumunun değerlendirilmesidir.

Bu rapor kapsamında inceleme alanının mühendislik jeolojisi özellikleri, eğim durumu, yeraltı suyu durumu, stabilite durumu, deprem, olası doğal tehlike ve riskler dikkate alınarak, gerekli zemin parametrelerini ortaya koyarak yerleşime uygunluk durumunun belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.

İnceleme alanı Zonguldak İli, Alaplı İlçesi yerleşim alanını kapsamaktadır. İnceleme alanı ile ilgili İller Bankası tarafından onaylanmış 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmaktadır. Nazım İmar Planı bulunmamaktadır. İnceleme alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik Alanlar” içerisinde kalmaktadır. İnceleme alanında mevcut yapılaşma bulunmaktadır.

İnceleme alanı bölgesel olarak Akveren Formasyonu (KTa) ve Alüvyon (Qal) içerisinde kalmaktadır.

Akveren Formasyonu (KTa) : Hâkim renkleri sarı, beyaz, grimsi yeşil, yer yer kırmızıdır. İnce-orta-kalın katmanlıdır. Seyrek olarak masif görünümlüdür. Kumtaşı, kırıntılı kireçtaşı ile başlayan birim, üste doğru killi kireçtaşı-marn çoğunlukla olmak üzere kilaşı-silttaşı ardalı olarak devam eder. İstif içerisinde yer yer türbidit akıntıları ile oluşan çökeller gözlenir. Birim genel olarak Yemişliçay Formasyonu üzerinde, kırıntılardan yarı pelajik ve türbidit çökellere geçiş gösterir. Akveren Formasyonu sığ denizden, derin denize kadar değişen ortamlarda çökelmiştir. Birimin yaşı Üst Kampaniyen - Alt Eosen'dir.

İnceleme alanında Akveren Formasyonunda yapılan arazi ve sondaj çalışmaları sonucunda kalınlığı 1,00 – 3,00 m. arasında değişen kalınlıkta nebati toprak, devamında ise killi kireçtaşı birimi bulunmaktadır.

Alüvyon (Qal) : Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerine gelişmiş düz alanlardaki çakıl, kum, çamur çökelleridir. Akarsu yatakları ve ova tabanlarında oldukça geniş alanlar kaplar. Bu birim Kuvaterner yaşlıdır.

İnceleme alanında Alüvyonda yapılan arazi ve sondaj çalışmaları sonucunda kalınlığı 1,00 – 2,00 m. arasında değişen kalınlıkta nebati toprak, devamında ise çakıllı kumlu alüvyon birim bulunmaktadır.

➤ İnceleme alanında yüzeyleyen jeolojik birimlerin yanal ve düşey değişimlerinin belirlenebilmesi için 33 lokasyonda 10 - 20 m arası derinliğe sahip toplam 415 m. temel araştırma sondajı yapılmıştır. Sondajlar kamyonu monteli tam hidrolik sistemli makine ile Karadeniz Mühendislik LTD. ŞTİ. tarafından yapılmıştır.

➤ İnceleme alanında yapılan sondaj kuyusu çalışmalarından çeşitli derinliklerden karot ve SPT numuneleri seçilerek Arter Mühendislik Makine İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarı'na (İSTANBUL) gönderilmiştir. Çalışma alanlarından alınan karotlar üzerinde nokta yükleme deneyi sonuçları **3,33 – 5,52 MPa** arasında, kayad tek eksenli sıkışma deneyi sonuçları **18,99 - 65,32 MPa** arasında değişmektedir.

➤ İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında kullanılan sondaj sıvısı boşaltıldıktan sonra delikli PVC boru ile teçhiz edilerek sondaj çalışmasını takiben yeraltı su seviyesi ölçülmüştür. Bu çalışmalar neticesinde Akveren Formasyonu içerisinde yapılan sondaj çalışmalarında yeraltı suyuna rastlanmamıştır. Alüvyon birimde yapılan sondajlarda ise yeraltı su seviyesinin 3 – 5 m. arasında olduğu gözlenmiştir.

Çalışma sahasında 30 m. derinlik için ortalama kesme dalga hızı değerleri (V_{s30}) Akveren formasyonu için 616 m/sn - 1054 m/sn aralığında, Alüvyonlar için 210 m/sn - 263 m/sn aralığında değerler almaktadır.

Kumbasar vd. (2005) kayma dalga hızının $V_s \leq 350$ m/sn değerlerinin yerleşime önlemleri alanlar için kriter oluşturacağını belirtmişlerdir. Çalışma alanında, alüvyon birimlerde bu sınırın altında değerler elde edilmiştir. Ayrıca sismik temel olarak kabul edilen $V_s > 700$ değerine çalışma Akveren Formasyonuna ait lokasyonlarda ulaşılmıştır.

Maksimum kayma modülü değerleri incelendiğinde Keçeli (1990)'a göre alüvyonlarda 1,70 – 2,28 m arasındaki ilk tabakalar "Zayıf", 7,67 m.'ye kadar olan ikinci tabakalar "Zayıf ve Orta", üçüncü tabakalar ise " Zayıf ve Orta" zemin özelliğindedir. Akveren formasyonu içerisindeki profillerde ise 0,71 – 2,21 m. olan ilk tabakaları "Orta Sağlam" ve "Sağlam", 2,21 m ve sonrası derinliklerde "Sağlam" ve "Çok Sağlam" zemin özelliğinde olduğu görülmektedir.

Poisson oranına göre çalışma alanındaki birimlerin poisson oranı değerleri Ercan (2001)'e göre değerlendirildiğinde 1,70 – 2,28 m arasındaki ilk tabakalar "**Gevşek, Sıkı-Katı ve Katı**", 7,67 m.'ye kadar olan ikinci tabakalar "**Gevşek ve Sıkı- Katı**", üçüncü tabakalar ise "**Gevşek ve Çok Gevşek**" zemin özelliğindedir. Akveren Formasyonu içerisindeki profillerde ise 0,71 – 2,21 m. olan ilk tabakaları "**Gevşek, Sıkı-Katı ve Katı**" ve "**Sağlam**", 2,21 m ve sonrası derinliklerde "**Gevşek, Sıkı-Katı ve Katı**" kaya özelliktedir.

Dinamik elastisite modülü değerleri incelendiğinde Keçeli (1990)'a göre alüvyonlarda 1,70 – 2,28 m arasındaki ilk tabakalar "**Zayıf**", 7,67 m.'ye kadar olan ikinci tabakalar "**Zayıf**", üçüncü tabakalar ise "**Zayıf ve Orta**" zemin özelliğindedir. Akveren Formasyonu içerisindeki profillerde ise 0,71 – 2,21 m. olan ilk tabakaları "**Orta Sağlam ve Sağlam**", 2,21 m. ve sonrası derinliklerde "**Sağlam ve Çok Sağlam**" zemin özelliğinde olduğu görülmektedir.

Bulk modülüne göre çalışma alanındaki alüvyonlarda 1,70 – 2,28 m arasındaki ilk tabakalar "Orta", 7,67 m.'ye kadar olan ikinci tabakalar "Orta", üçüncü tabakalar ise " Yüksek" sıkışabilirlik zemin özelliğindedir. Akveren Formasyonu içerisindeki profillerde ise 0,71 – 2,21 m. olan ilk tabakaları "Az", 2,21 m ve sonrası derinliklerde "Orta", "Yüksek" sıkışabilirlik zemin özelliğinde olduğu görülmektedir.

- Göreceli zemin büyütme faktörleri Alüvyonlarda **2, 0 – 2,6** aralığında değişmekte olup Ansal vd (2004) ölçütüne göre “**A Düşük tehlike düzeyi**” ve “**B Orta tehlike düzeyi**” sınıfına girmektedir. Akveren Formasyonuna ait birimlerde ise **1,0 – 1,5** olarak belirlenmiş olup, Ansal vd (2004) ölçütüne göre “**A, Düşük tehlike düzeyi**” sınıfına girmektedir.
- İnceleme alanında zemin hakim titreşim periyot değerleri Alüvyonlarda **0.60 - 0.90 sn** aralığında değişmekte, Ansal vd (2004) sınıflamasına göre “**C, Orta tehlike düzeyi ve D, Yüksek tehlike düzeyi**” sınıfında değerlendirilmektedir. Akveren formasyonuna ait birimlerde ise **0.20 - 0.30 sn** aralığında değişmekte, Ansal vd (2004) sınıflamasına göre “**A**” Düşük tehlike düzeyi sınıfında görülmektedir.
- Alaplı ilçesini etkileyebilecek olan en yakın diri fay Kuzey Anadolu Fayıdır ve bu fay inceleme alanına yaklaşık 54 km. uzaklıktan geçmektedir.
- Çalışma alanında Alaplı Irmağı etrafında yükseltiler başlamaktadır. Çalışma alanı 4 farklı % eğim sınıfına ayrılmıştır. En fazla eğime sahip kesimler (> % 40) vadi kenarlarına ait yamaçlarda bulunur. Alaplı Çayı ve kenarları % 0-10, vadi üstü alanlar ise % 10-20 ve % 20-30 arasında eğime sahip düzlük-dalgali düzlük şeklindedir.
- Çalışma alanında; litoloji, eğim, sondaj ve SPT değerleri, laboratuvar, jeofizik, taşıma gücü, sıvılaşma, zemin büyütmesi ve yeraltı suyu durumuna göre yapılan yerleşime uygunluk değerlendirilmesi şu şekildedir; İnceleme alanının jeolojisini; Akveren formasyonuna ait marnlı kireçtaşı ile alüvyon birimleri oluşturmaktadır.

Akveren Formasyonu;

- Topoğrafik eğim % 0-70 arasında değişmektedir.
- Yer altı suyu bulunmamakta ancak yer yer sızıntı suları görülmektedir.
- Akveren formasyonuna ait kaya birimleri “çok düşük kaya” kalitesi göstermektedir.
- Kesme dalgası hızı değerleri (V_{s30}) **616 - 1054** m/sn hıza ulaşmaktadır.
- TBDY’ye göre **ZC-ZB** zemin sınıfı hâkimdir.

Alüvyonlar;

- Alüvyon birikintileri genellikle akarsu rejiminde, zayıf-orta boylanmış, bloklu gereçten oluşmaktadır.
- Ağırlıklı olarak % 0-10 arasında eğimli düzlük alanları oluşturur.
- Alüvyonlarda yapılan SPT değerleri genellikle 10 - R değerleri elde edilmiştir. SPT-N30 değerlerine göre relatif sıkılık değerleri **sıkı-orta sıkı ve çok sıkı** özelliktedir.
- Laboratuvar analiz sonuçlarına göre TS 1500'e göre siSa grubu (siltli kum) ve SaP grubu (kötü derecelenmiş kum)' den oluşmaktadır.
- Kesme dalgası hızı değerleri (V_{s30}) **210** m/sn ile **263** m/sn aralığında değerler almaktadır.
- TBDY'ye göre **ZD** zemin sınıfı hakimdir.

İnceleme alanında Akveren Formasyonun oluşturduğu alanlar; **"Önlem Alınabilecek Nitelikte Stabilite Sorunlu Alanlar"** **Önlemleri Alan-2.1**, Alüvyon kısımları ise **Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma Sorunlu Alanlar** **Önlemleri Alan-5.1** olarak değerlendirilmiştir.

10.1 ÖNLEMLİ ALAN 2.1 (ÖA-2.1) ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE STABİLİTE SORUNLU ALANLAR

Yapılan arazi ve jeofizik çalışmalar sonucu inceleme alanı kaya ortam olarak değerlendirilmiştir. Kaya birim olarak Akveren Formasyonu'na ait Marn-Kireçtaşı birimi belirlenmiştir.

Bu alanlarda;

- Eğimli alanlarda üstteki rezidüel zon kısımların kalınlığı ve yayılımı belirlenerek bu birimin kaldırılması ve yapı yükleri homojen olarak, Akveren Formasyonuna ait Marn-kireçtaşlarının sağlam kesimlerine oturtulmalıdır.
- Her türlü kazı ve palyeleme işlemi öncesinde ve sonrasında oluşacak şev açıları ve şev yüksekliği yamacın tamamını kapsayacak şekilde, yapılacak olan bina yüklü stabilite analizleriyle belirlenmelidir.

- Açılan şevler açıkta bırakılmamalı ve tekniğine uygun projelendirilmiş istinat yapıları ile desteklenmelidir.
- Şev üstüne gelecek ilave yükün doğal veya yapay şeve etkisi ile şev kenarına olan mesafesinin etkileri, ilave yükün şev stabilitesini bozmayacak şev kenarına olan güvenli mesafesinin belirlenmesi, şevin Jeoteknik parametrelerinden doğabilecek problemlerin ayrıntılı çalışılarak, Jeoteknik problemin niteliğine göre gerekli önlemlerden bir veya birkaçının alınması gerekir.
- İnceleme alanında yüzey suları ve atık sularının ortamdaki uzaklaşmasını sağlayacak drenaj ve yalıtım sistemleri uygulanmalıdır.
- Temel – zemin etütlerinde, yapılacak üst yapının niteliğine göre temel tipi, temel derinliği ve temelin taşıtıtırılacağı seviyenin mühendislik parametreleri (stabilite analizleri, RQD, çatlak sıklığı vb.) belirlenmelidir.
- “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” hükümlerine uyulmalıdır.

ÖNLEMLİ ALAN 5.1 (ÖA-5.1) ÖNLEM ALINABİLECEK NİTELİKTE ŞİŞME OTURMA SORUNLU ALANLAR

İnceleme alanında alüvyon birimlerde oturma miktarı 2,33 cm. olarak hesaplanmıştır. Sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde yapılan laboratuvar çalışmalarında NP olmasından dolayı şişme hesaplanamamıştır. Fakat alüvyon birimin değişkenlik göstermesinden dolayı killi birimlerde şişme beklenebilir. Çalışma alanında Alaplı Irmağı kenarına açılmış sondajlarda 3.00 - 5.00 m'de yeraltı suyuna rastlanılmıştır. İnceleme alanında gözlenen alüvyon zeminlerin sıvılaşma riskinin değerlendirilmesinde HS Jeotek programı yardımıyla her sondaj kuyusu için Sıvılaşma Analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda alüvyonun 3,00 m – 9,00 m. arasında kalan İnce Çakıllı Killi Kum biriminde sıvılaşma riski çok düşük olarak hesaplanmıştır.

Bu alanlarda;

- Yağmurlu mevsimlerde oluşan yüzey suları, sızıntı suları, kaynak suları ve yapıların atık suları uygun drenaj yöntemlerle etkisizleştirecek kadar uzaklaştırılmalı, temel kazılarında yer altı suyuna rastlanılan kesimlerde temel altı tecrit işlemi yapılması gerekmektedir.
- Temel - zemin etütlerinde temel derinliği, tipi ve genişliği, temel oturacağı seviyelerin mühendislik parametreleri (şişme, oturma vb.) ile sınıvlaşma risk analizleri parsel bazında yapılacak sondajlar sonucunda ayrıntılı olarak belirlenmeli ve belirlenecek sorunlara göre önlemler alınmalıdır.
- Yapı temelleri homojen olarak aynı birim üzerine oturtulmalıdır.
- Planlama öncesi taşkın tehlikesi için Alaplı Irmağı ile kollarını oluşturan akar ve kuru dereler için DSİ görüşü alınmalı ve bu görüş doğrultusunda planlamaya gidilmelidir.
- İnşaat aşamasında açığa çıkacak şevler uygun istinat yapılarıyla desteklenmelidir.
- “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”, “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” hükümlerine uyulmalıdır.



KAYNAKLAR

- Afet İşleri Genel Müdürlüğü** (1996) Deprem Araştırma Dairesi, Ankara
- Aktimur T, Emre Ö, Uysal Ş ve Diğ.** (1994) Zonguldak İlinin Tektoniği
- Bayındırlık Ve İskân Bakanlığı** (1999) Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1997 Ve 1998 Değişiklikleri.
- Deere, D.U. Ve Miller, R.P.** (1966) Tek Eksenli Sıkışma Dayanımına Göre Sınıflama
- Erdik, M., Doyuran, V., Akkaş, N., Gülkan, P.,** (1982) ‘‘ A Probabilistic Assessment Of The Seismic Hazard In Turkey’’, Tectonophysics, Vol:117, Pp.295-344,1985.
- Erdik, M., Durukal, E.,** (2004) Strong Ground Motion, In Recent Advances In Earthquake Geotechnical Engineering And Microzonation, A. Ansal (Ed.), Kluwer Academic Publishers, Netherlands
- Gencoğlu, S. Ve Diğ.** (1990) türkiyenin Deprem Riski Tmmob Jeofizik Mühendisleri Odası Yayını
- Kumbasar, V. Ve Kip, F.,** 1999, Zemin Mekaniği Problemleri, Çağlayan Kitabevi,671 S., İstanbul
- MTA** (2002) Genel Müdürlüğü; Jeoloji Etütleri Dairesi Zonguldak F26 Paftasına Ait 1/100 000 Jeoloji Haritaları Ve Genel Jeoloji Raporu, 2002 Ankara
- Özçep F** (2005) ‘‘Zeminjeofizik Analiz’’ , Microsoft® Excel Programı, İ.Ü.Müh. Fak. Jeofizik Müh. Böl., İstanbul
- Özçep F** (2009) Zeminlerin Geoteknik Ve Jeofizik Analizi (İnşaatların Tasarımı Sürecinde), Nobel Yayın, 609 S. Isbn No: 978-605-395-177-3, Ankara
- Şaroğlu Ve Diğ.** (1987 Ve 1992) Türkiye Diri Fay Haritası Mta, Ankara
- Şekercioğlu E** (2002) Yapıların Projelendirilmesinde Mühendislik Jeolojisi, Tmmob Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları:28, Ankara
- Taban A, Gençoğlu S,** (1975) Deprem Ve Parametreleri, Deprem Araştırma Enstitüsü Yayını
- Ulusay R** (2001) Uygulamalı Jeoteknik Bilgiler, Tmmob Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınları:38,4.Baskı Ankara
- Ünsal N** (2001) İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi.

Yamanel (1987) Genelleştirilmiş Jeomorfoloji Ve Genel Eğim Haritaları

Yergök Ve Diğerleri (1987) Batı Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi, Mta

Zonguldak Dmi Yıllık Yağış Dağılımı Grafiği 1931-2007



EK AÇIKLAMALAR

EK A: Sondaj Logları

KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-1 Sondaj/Driller : ÖMÜR KARADENİZ							
PROJE ADI / Project Name : ALAĞLI BELEDİYESİ											
SONDAJ YERİ / Boring Location :											
KİLOMETRE :		MÜHAFAZA BÖL. DER. / Casing Depth :									
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :									
SONDAJ KOTU / Elevation : 80 M.		KOORDİNAT / Koordinate (N-S) Y : 817041.235									
YERALTISUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Koordinate (E-W) X : 4551536.711									
Sondaj Derinliği (Boring Depth) m	Sapınma Sample Type	Minerale Boyu M	STANDART PENETRASYON TESTİ		ARAZİDE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Korut. % Core Recovery	RQD
			DARBE SAYISI Num. Of Blows	GRAFİK Graph							
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm						
			N	10	20	30	40	50			
1.00											
2.00											
3.00											
4.00											
5.00											
6.00											
7.00											
8.00											
9.00											
10.00											
11.00											
12.00											
13.00											
14.00											
15.00											
DAYANIMLILIK-Strength			AYRISMA-Weathering			İNCE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained		
I Dayanimsız II Orta dayanımsız III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrışma III Orta Der. Ayrışma IV Yıkılan Der. Ayrışma V Tamamen Ayrışma VI Kalın Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gevrek N = 5-10 Gevrek N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı		
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRILAN-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS			ORANLAR - PROPORTIONS		
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			< 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı > 20 Freqant			% 5 = Fels Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Fels Az % 5-20 Az % 20-50 Çok		
						SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign		
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örnekleme Numune UD : Örnekleme Numune			K : Karot Numarası P : Presiyonlu Deneyi VST : Vane Deneyi			AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis					

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-2 Sondaj/Driller : ÖMÜR KARADENİZ										
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ		MÜHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :												
SONDAJ YERİ / Boring Location :		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :												
KİLOMETRE :		KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y :		815472.041										
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X :		4552028.192										
SONDAJ KOTU / Elevation : 55 M.														
YERALTISUYU / Groundwater : -														
Sondaj der. (m) (Boring depth)	Numaralandırılmış Sample type	Minors Boyu M	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Yık. / 30cm Fract. / 30cm	Korut. % Core Recovery	RQD
			DARBE SAYISI Num. Of Blows			GRAFİK Graph								
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10							
1.00									NEBATİ TOPRAK					
2.00									MARN - KIREÇTAŞI	V	II		37	20
3.00										V	II		34	26
4.00										V	II		42	20
5.00														
6.00														
7.00														
8.00														
9.00														
10.00									KUYU SONU					
11.00														
12.00														
13.00														
14.00														
15.00														
DAYANIMLIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained					
I Dayanımlı II Orta dayanımlı III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrışmış III Orta Der. Ayrışmış IV Yüzeysel Der. Ayrışmış V Tamamen Ayrışmış VI Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Katı M. N = 9-15 Katı N = 16-30 Çok Katı N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Geçişli N = 5-10 Geçişli N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı					
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLARI - PROPORTIONS								
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı = 20 Perpetüel			% 5 = Fak Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Fak Az % 5-20 Az % 20-50 Çok					
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi			K : Karot Numunesi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign					
D : Ölçülenmiş Numune			P : Presiyometre Deneyi			AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			TARİH-Date					
UD : Ölçülenmiş Numune			VST : Vane Deneyi											

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sonda/Boring No : SK-3 Sondaj/Driller : ÖMİT KARADENİZ																	
PROJE ADI / Project Name : ALAFLI BELEDİYESİ																					
SONDAJ YERİ / Boring Location :																					
KİLOMETRE :																					
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.																					
SONDAJ KOTU / Elevation : 35 M.																					
YEREL TISUYU / Groundwater : -																					
KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 615783.643 KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4551506.030																					
Sonda der (m) (Borings depth)	Nümunen Çiğit Sample Type	Minerale Boyu Minerals Size	STANDART PENETRASYON TESTİ		ARAZİCE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Kazıl % Core Recovery	RQD										
			DARBE SAYISI Num. Of Blows									GRAFIK Graph									
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50										
1.00																					
2.00																					
3.00																					
4.00																					
5.00																					
6.00																					
7.00																					
8.00																					
9.00																					
10.00																					
11.00																					
12.00																					
13.00																					
14.00																					
15.00																					
DAYANIMLILIK-Strength			AYRISMA-Weathering			İNECE DANELİ- Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained												
I Dayanimsız II Orta dayanımsız III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrışmış III Orta Der. Ayrışmış IV Yıkarak Der. Ayrışmış V Tamamen Ayrışmış VI Kalın Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gevrek N = 5-10 Gevrek N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı												
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS															
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı = 30 Parçaklı			% 5 = Pek Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Pek Az % 5-20 Az % 20-50 Çok												
						SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign												
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Ölçülenmiş Numune UD : Ölçülenmemiş Numune			K : Karot Numunesi P : Presiyometre Deneyi VBT : Vane Deneyi			AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			TARİH-Date												

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. ŞTİ		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sonda/Boring No : SK-4 Sondaj/Driller : OMT KARADENİZ																			
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ																							
SONDAJ YERİ / Boring Location :																							
KİLOMETRE :		MUNAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																					
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																					
SONDAJ KOTU / Elevation : 50 M.		KOORDİNAT / Koordinate (N-S) Y : 815721.890																					
YERALTI SUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Koordinate (E-W) X : 4551595.648																					
Sonda der. (m) (Borehole depth)	Nümunenin Sample type	Minerale Boyu Mineral Size	STANDART PENETRASYON TESTİ		ARAZİGE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırıntı / 30cm Fracture / 30cm	Kırıntı % Gravel %	Kırıntı Core Recovery	RQD											
			DARBE SAYISI Num. Of Blows	GRAFİK Graph																			
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50												
1.00																							
2.00																							
3.00																							
4.00																							
5.00																							
6.00																							
7.00																							
8.00																							
9.00																							
10.00																							
11.00																							
12.00																							
13.00																							
14.00																							
15.00																							
DAYANIMLILIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNECE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained														
I : Dayanımlı II : Orta dayanımlı III : Orta Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışmış III : Orta Der. Ayrışmış IV : Yüzeysel Der. Ayrışmış V : Tamamen Ayrışmış VI : Kırıntı Zemin			N = 0-2 : Çok Yumuşak N = 3-4 : Yumuşak N = 5-8 : Orta Kati M. N = 9-15 : Kati N = 16-30 : Çok Kati N = 30 : Sert			N = 0-4 : Çok Geçişli N = 5-10 : Geçişli N = 11-30 : Orta Sili N = 31-50 : Sili N = 50 : Çok Sili														
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS																	
% 0-25 : Çok Zayıf % 25-50 : Zayıf % 50-75 : Orta % 75-90 : İyi % 90-100 : Çok İyi			= 1 : Seyrek 1-2 : Orta 3-10 : Sık 10-20 : Çok Sık = 20 : Parçalanmış			% 5 = : Peki Az % 5-15 : Az % 15-35 : Çok % 35 : Ve			% 5 = : Peki Az % 5-20 : Az % 20-50 : Çok														
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi			K : Kiriş Numarası			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign														
D : Ölçeklenmiş Numune			P : Presiyometre Deneyi			AYSUN İLİK			TARİH-Date														
UD : Ölçeklenmemiş Numune			VST : Vane Deneyi			Jeolojik Mühendis																	

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-5 Sondaj/Driller : ÖMÜR KARADENİZ																								
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ		MÜHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																										
SONDAJ YERİ / Boring Location :		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																										
KİLOMETRE :		KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y :		515714.957																								
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X :		4551575.510																								
SONDAJ KOTU / Elevation : 55 M.																												
YERALTISUYU / Groundwater : -																												
Sondaj der. (m) (Boring depth)	Numaralandırılmış Sample type	Minors Boyu M	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Frak. / 30cm Fracture / 30cm	Korut. % Core Recovery	RQD														
			DARBE SAYISI Num. Of Blows			GRAFİK Graph																						
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50																	
1.00																												
2.00																												
3.00																												
4.00																												
5.00																												
6.00																												
7.00																												
8.00																												
9.00																												
10.00																												
11.00																												
12.00																												
13.00																												
14.00																												
15.00																												
DAYANIMLILIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNE DANELİ- Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained																			
I : Dayanimsız II : Orta dayanımsız III : Orta Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışmış III : Orta Der. Ayrışmış IV : Yüzeysel Der. Ayrışmış V : Tamamen Ayrışmış VI : Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Katı M. N = 9-15 Katı N = 16-30 Çok Katı N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Geçişli N = 5-10 Geçişli N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı																			
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLARI - PROPORTIONS																						
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı = 20 Perpetüel			% 5 = Fak Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Fak Az % 5-20 Az % 20-50 Çok																			
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Ölçülenmiş Numune UD : Ölçülmemiş Numune			K : Karot Numunesi P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date																			

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-6 Sondaj/Driller : OMIT KARADENİZ											
PROJE ADI / Project Name : ALAĞLI BELEDİYESİ															
SONDAJ YERİ / Boring Location :															
KİLOMETRE :		MUNAFIZA BOR. DER. / Casing Depth :													
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :													
SONDAJ KOTU / Elevation : 30 M.		KOORDİNAT / Koordinate (N-S) Y : 515735.651													
YEREL TISUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Koordinate (E-W) X : 4561423.547													
Sondaj der. (m) (Boring depth)	Nümuneler Sample No	Minerale Boyu M.	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİDE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Kırık % Core Recovery	RQD	
			DARBE SAYISI Num. Of Blows		GRAFİK Graph										
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10								20
1.00															
2.00															
3.00															
4.00															
5.00															
6.00															
7.00															
8.00															
9.00															
10.00															
11.00															
12.00															
13.00															
14.00															
15.00															
DAYANIMLILIK-Strength			AYRISMA-Weathering			İNECE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained						
I Dayanımlı II Orta dayanımlı III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrışmış III Orta Der. Ayrışmış IV Yüzeysel Der. Ayrışmış V Tamamen Ayrışmış VI Kalın Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gevrek N = 5-10 Gevrek N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı						
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS									
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			< 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı > 20 Parpeli			% 5 = Peki Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Peki Az % 5-20 Az % 20-50 Çok						
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Öskelenme Nümunesi UD : Öskelenme Nümunesi			K : Kırık Nümunesi P : Plastisite Deneyi VDT : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign						
						AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			TARİH-Date						

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-7 Sondör/Driller : ÖMÜR KARADENİZ																							
PROJE ADI / Project Name : ALAĞI TELEDİYESİ																											
SONDAJ YERİ / Boring Location :																											
KİLOMETRE :		MÜHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																									
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																									
SONDAJ KOTU / Elevation : 80 M.		KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 516943.168																									
YERALTISUYU / Groundwater :		KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4501490.941																									
Sondaj der. (m) Boring depth (m)	Numune çıkış Sample type	Numune boyu Sample size M	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrılma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Korut. % Core Recovery	RQD													
			ÇARBE SAYISI Num. Of Blows		GRAFİK Graph																						
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50																
1.00																											
2.00																											
3.00																											
4.00																											
5.00																											
6.00																											
7.00																											
8.00																											
9.00																											
10.00																											
11.00																											
12.00																											
13.00																											
14.00																											
15.00																											
DAYANIMLILIK-Strength			AYRILMA-Weathering			İNCE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained																		
I Dayanimsız II Orta dayanımsız III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Tıksız II Az Ayrılma III Orta Der Ayrılma IV Yüksek Der. Ayrılma V Tamamen Ayrılma VI Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Katı M. N = 9-15 Katı N = 16-30 Çok Katı N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gevrek N = 5-10 Gevrek N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı																		
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRILAN-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS																					
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı = 30 İlergeli			% 5 = Çok Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Çok			% 5 = Çok Az % 5-20 Az % 20-50 Çok																		
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örneklendirme Numune UD : Örneklendirme Numune			K : Karot Numunesi P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jelcoji Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date																		

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-2 Sondaj/Driller : OMT KARADENİZ																				
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ																								
SONDAJ YERİ / Boring Location :																								
KİLOMETRE :		MUNAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																						
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																						
SONDAJ KOTU / Elevation : 90 M.		KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 517513.793																						
YERAL TISUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4551529.285																						
Sondaj der. (m) (Boring depth)	Nümunenin Serpeli tige Nümunesi boyu M	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİCE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Kırık % Core Recovery	RQD											
		DARBE SAYISI Num. Of Blows			GRAFİK Graph																			
		0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50														
1.00																								
2.00																								
3.00																								
4.00																								
5.00																								
6.00																								
7.00																								
8.00																								
9.00																								
10.00																								
11.00																								
12.00																								
13.00																								
14.00																								
15.00																								
DAYANIMLIK-Strength		AYRISMA-Weathering		İNECE DANELİ- Fine Grained		İRİ DANELİ-Coarse Grained																		
I Dayanimsız II Orta dayanimsız III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf		I Taze II Az Ayrışma III Orta Der. Ayrışma IV Yüzeysel Der. Ayrışma V Tamamen Ayrışma VI Kırıntı Zemin		N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert		N = 0-4 Çok Gevrekli N = 5-10 Gevrekli N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı																		
KAYA KALİTESİ-RQD		KIRIKLAR-30cm Fractures		ORANLAR - PROPORTIONS																				
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi		< 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı > 20 Perpet		% 5 = Fek Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve		% 5 = Fek Az % 5-20 Az % 20-50 Çok																		
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örneklenmiş Numune UD : Örneklenmemiş Numune		K : Kırık Numuneli P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi		SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis		İMZA-Sign TARİH-Date																		

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-2 Sondaj/Driller : OMIT KARADENİZ																								
PROJE ADI / Project Name : ALAĞLI BELEDİYESİ																												
SONDAJ YERİ / Boring Location :																												
KİLOMETRE :		MUHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																										
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																										
SONDAJ KOTU / Elevation : 70 M.		KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 515874.919																										
YERALTISUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4550667.801																										
Sondaj der. (m) (Boring depth)	Numune der. Sample Lgth	Numune boyu Meters Lgth	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİCE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrılma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Hızlı % Core Recovery	RQD														
			ÇARBE SAYISI Num. Of Blows		GRAFİK Graph																							
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50																	
1.00																												
2.00																												
3.00																												
4.00																												
5.00																												
6.00																												
7.00																												
8.00																												
9.00																												
10.00																												
11.00																												
12.00																												
13.00																												
14.00																												
15.00																												
DAYANIMLIK-Strength			AYRILMA-Weathering			İNCE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained																			
I Dayanımı II Orta dayanımı III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrılma III Orta Der. Ayrılma IV Yüzeysel Der. Ayrılma V Tamamen Ayrılma VI Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gevrek N = 5-10 Gevrek N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı																			
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS																						
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			< 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı > 20 Yoğun			% 5 = Peki Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Peki Az % 5-20 Az % 20-50 Çok																			
						SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign																			
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örnekleme Numune UD : Örnekleme Numune			K : Kiriş Numune P : Periyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			AYŞUN İLİM Jeolojik Mühendis																						

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-10 Sondaj/Driller : ÖMÜR KARADENİZ																	
PROJE ADI / Project Name : ALAFLI BELEDİYESİ																					
SONDAJ YERİ / Boring Location :																					
KİLOMETRE :																					
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.																					
SONDAJ KOTU / Elevation : 45 M.																					
YEREL TİSUYU / Groundwater : -																					
KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 817301.163 KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4551011.517																					
Sondaj der. (m) (Boring depth)	Numune der. / Sample type	Minimum Boyu Min. Length	STANDART PENETRASYON TESTİ		ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Frik. / 30cm Friction / 30cm	Gerilim % Stress %	Gerilim Stress	Gerilim Stress									
			DARBE SAYISI Num. Of Blows	GRAFİK Graph																	
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50										
1.00																					
2.00																					
3.00																					
4.00																					
5.00																					
6.00																					
7.00																					
8.00																					
9.00																					
10.00																					
11.00																					
12.00																					
13.00																					
14.00																					
15.00																					
DAYANIMLILIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNCE DANELİ- Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained												
I Dayanımlı II Orta dayanımlı III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrışmış III Orta Der. Ayrışmış IV Yıkılm. Der. Ayrışmış V Tamamen Ayrışmış VI Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Geçişli N = 5-10 Geçişli N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı												
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRILAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS			ORANLAR - PROPORTIONS												
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı > 20 Pahalı			% 5 = Peki Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Peki Az % 5-20 Az % 20-50 Çok												
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örnekleme Numune UD : Örnekleme Numune			K : Katı Numune P : Plastisite Numune VST : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign Tarih-Date												

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : BK-11 Sondacı/Driller : GMIT KARADENİZ								
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ												
SONDAJ YERİ / Boring Location :												
KİLOMETRE :		MUHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :										
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :										
SONDAJ KOTU / Elevation : 70 M.		KOORDİNAT / Koordinate (N-S) Y : 517197.345										
YERALTISUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Koordinate (E-W) X : 4581347.254										
Sondaj der. (m) (Boring depth)	Numune der. Sample Lgth	Numune boyu Sample Size M.	STANDART PENETRASYON TESTİ		ARAZİDE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrılma Weathering	Kırıl. / 30cm Fracture / 30cm	Karot % Core Recovery	RQD	
			DARBE SAYISI Num. Of Blows	GRAFİK Graph								
			0-15 cm 15-30cm 30-45 cm N	10 20 30 40 50								
1.00					NEBATİ TOPRAK							
2.00												
3.00												
4.00					MARN - KIREÇTAŞI		V	II	25	0		
5.00												
6.00												
7.00												
8.00												
9.00												
10.00					KUYU SONU		V	II	60	36		
11.00												
12.00												
13.00												
14.00												
15.00												
DAYANIMLIK-Strength			AYIRILMA-Weathering			İNCE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained			
I : Dayanımı II : Orta dayanımı III : Orta Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrılmış III : Orta Der. Ayrılmış IV : Yüzeysel Der. Ayrılmış V : Tamamen Ayrılmış VI : Kalın Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Geçişli N = 5-10 Geçişli N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı			
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRILAN-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS						
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			< 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı > 20 Patpatlı			% 5 = Çok Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Çok Az % 5-20 Az % 20-50 Çok			
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Ölçeklenmiş Numune UD : Ölçeklenmemiş Numune			K : Karot Numaralı P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date			

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sonda/Boring No : SK-12 Sondacı/Driller : OMT KANADENİZ															
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ																			
SONDAL YERİ / Boring Location :																			
KİLOMETRE :		MUHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																	
SONDAL DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																	
SONDAL KOTU / Elevation : 15 M.		KOORDİNAT / Koordinate (N-S) Y : 516277.673																	
YERALTISUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Koordinate (E-W) X : 4562135.257																	
Sonda der. (m) (Boring depth)	Numune der. Sample type	Numune boyu Meters Size	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİDE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Kalın % Core Recovery	RQD					
			DARBE SAYISI Num. Of Blows		GRAFİK Graph														
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50								
1.00																			
2.00																			
3.00																			
4.00																			
5.00																			
6.00																			
7.00																			
8.00																			
9.00																			
10.00																			
11.00																			
12.00																			
13.00																			
14.00																			
15.00																			
DAYANIMLILIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNCE DANELİ- Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained										
I Dayanıklı II Orta dayanıklı III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrışmış III Orta Der. Ayrışmış IV Yıkılmış Der. Ayrışmış V Tamamen Ayrışmış VI Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Geçişli N = 5-10 Geçişli N = 11-30 Orta Sili N = 31-50 Sili N = 50 Çok Sili										
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRILAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS													
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			< 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sık 10-20 Çok Sık > 20 Frekanslı			% 5 = Peki Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Peki Az % 5-20 Az % 20-50 Çok										
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örnekleme Numune UD : Örnekleme Numune			K : Katot Numune P : Periyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			SONDAL MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date										

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-13 Sondör/Driller : ÖMÜR KARADENİZ																					
PROJE ADI / Project Name : ALAFLI BELEDİYESİ																									
SONDAJ YERİ / Boring Location :																									
KİLOMETRE :		MUNAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																							
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																							
SONDAJ KOTU / Elevation : 25 M.		KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 515349.577																							
YERALTISUYU / Groundwater :		KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4560949.357																							
Sondaj der. (m) Boring depth (m)	Numune çıkış Sample type	Numune boyu Sample size M	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Korut. % Core Recovery	RQD											
			ÇARBE SAYISI Num. Of Blows		GRAFİK Graph																				
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50														
1.00																									
2.00																									
3.00																									
4.00																									
5.00																									
6.00																									
7.00																									
8.00																									
9.00																									
10.00																									
11.00																									
12.00																									
13.00																									
14.00																									
15.00																									
DAYANIMLILIK-Strength			AYRISMA-Weathering			İNCE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained																
I Dayanıklı II Orta dayanıklı III Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrışmış III Orta Der. Ayrışmış IV Yüksek Der. Ayrışmış V Tamamen Ayrışmış VI Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Katı M. N = 9-15 Katı N = 16-30 Çok Katı N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gevrek N = 5-10 Gevrek N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı																
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRILAN-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS																			
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı = 30 İlergeli			% 5 = Çok Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Çok			% 5 = Çok Az % 5-20 Az % 20-50 Çok																
						SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign																
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örneklemli Numune UD : Örneklenmemiş Numune			K : Karot Numunesi P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			AYSUN İLİK Jeoİk Mühendis			TARİH-Date																

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sonda/Boring No : SK-14 Sondacı/Driller : OMT KARADENİZ																								
PROJE ADI / Project Name : ALAĞLI BELEDİYESİ																												
SONDAJ YERİ / Boring Location :																												
KİLOMETRE :		MUHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																										
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																										
SONDAJ KOTU / Elevation : 50 M.		KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 515927.063																										
YERALTISUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4581050.520																										
Sonda der. (m) (Borings depth)	Numune der. Sample type	Numune boyu Meters Size M.	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİDE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Kırık % Core Recovery	RQD														
			DARBE SAYISI Num. Of Blows		GRAFİK Graph																							
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50																	
1.00																												
2.00																												
3.00																												
4.00																												
5.00																												
6.00																												
7.00																												
8.00																												
9.00																												
10.00																												
11.00																												
12.00																												
13.00																												
14.00																												
15.00																												
DAYANIMLILIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNCE DANELİ- Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained																			
I Dayanıklı II Orta dayanıklı III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrışmış III Orta Der. Ayrışmış IV Yıkılmış Der. Ayrışmış V Tamamen Ayrışmış VI Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Geçişli N = 5-10 Geçişli N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı																			
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS																						
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			< 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı > 20 Yoğun			% 5 = Fak Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ya			% 5 = Fak Az % 5-20 Az % 20-50 Çok																			
						SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign																			
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örnekleme Numune UD : Örnekleme Numune			K : Katot Numune P : Periyometre Deneyi VDT : Vane Deneyi			AYŞUN İLİK Jeolojik Mühendis																						

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-15 Sondaj/Driller : OMT KARADENİZ																									
PROJE ADI / Project Name : ALAFLI BELEDİYESİ																													
SONDAJ YERİ / Boring Location :																													
KİLOMETRE :		MÜHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																											
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																											
SONDAJ KOTU / Elevation : 60 M.		KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 515417.384																											
YERALTISUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4590855.021																											
Sondaj der. (m) (Boring depth)	Numune der. Sample type	Numune boyu Sample size	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Koruma % Core Recovery	RQD															
			DARBE SAYISI Num. Of Blows		GRAFİK Graph																								
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50																		
1.00																													
2.00																													
3.00																													
4.00																													
5.00																													
6.00																													
7.00																													
8.00																													
9.00																													
10.00																													
11.00																													
12.00																													
13.00																													
14.00																													
15.00																													
DAYANIMLIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNCİ DANELİ- Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained																				
I : Dayanıklı II : Orta dayanıklı III : Orta Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışmış III : Orta Der. Ayrışmış IV : Yüzelek Der. Ayrışmış V : Tamamen Ayrışmış VI : Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-6 Yumuşak N = 7-10 Orta Kati M. N = 11-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N > 30 Sert			N = 0-4 Çok Geçişli N = 5-10 Geçişli N = 11-30 Orta Siki N = 31-50 Siki N > 50 Çok Siki																				
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS																							
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			+ 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Siki 10-20 Çok Siki + 20 Perçeli			% 5 + Pek Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 + Pek Az % 5-20 Az % 20-50 Çok																				
SPT : Standart Penetrasyon Derinliği			K : Katot Numarası P : Potansiyel Derinliği VST : Vane Derinliği			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign																				
D : Ölçülen Numune UD : Ölçülen Numune			AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			TARİH-Date																							

KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. STİ				SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2						
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ				Sonda/Boring No : SK-16		Sonda/Driller : OMT KARADENİZ						
SONDAJ YERİ / Boring Location : KİLOMETRE : MUHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :				BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :								
SONDAJ DER. / Boring Depth : 15 M.				KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 516015.157								
SONDAJ KOTU / Elevation : 5 M.				KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4561017.426								
YERALTISUYU / Groundwater : 4 M.												
Sonda der. (m) (Boring depth)	Numaralandırma Sample No	Minör Boyu M	STANDART PENETRASYON TESTİ		GRAFIK Graph	ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırk / 30cm Fracture / 30cm	Korut. % Core recovery	RQD
			DARBE SAYISI Num. Of Blows									
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10 20 30 40 50					
1.00												
2.00	DPT		6	6	10	18						
3.00	SPT		6	7	10	17						
4.00												
5.00	SPT		6	8	11	19						
6.00	SPT		7	8	12	20						
7.00												
8.00	SPT		11	11	14	25						
9.00	SPT		R			R						
10.00												
11.00	SPT		18	18	R	R						
12.00	SPT		18	R		R						
13.00												
14.00	SPT		R			R						
15.00												
DAYANIMLILIK-Strength			AYRISMA-Weathering			İNCE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained			
I : Dayanımlı II : Orta dayanımlı III : Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışmış III : Orta Der. Ayrışmış IV : Yüzeysel Der. Ayrışmış V : Tamamen Ayrışmış VI : Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Geçirgen N = 5-10 Geçirgen N = 11-30 Orta Sili N = 31-50 Sili N = > 50 Çok Sili			
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS						
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sili 10-20 Çok Sili = 20 Parçalanmış			% 5 = Peki Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Peki Az % 5-20 Az % 20-80 Çok			
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örnekleme Numune UD : Örnekleme Numune			K : Karot Numune P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date			

KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. STİ				SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2													
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ				Sonda/Boring No : SK-17		Sonda/Driller : OMT KARADENİZ													
SONDAJ YERİ / Boring Location : KİLOMETRE :				MUNAFAZA DER. DER. / Casing Depth :															
SONDAJ DER. / Boring Depth : 15 M.				BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :															
SONDAJ KOTU / Elevation : 5 M.				KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y :		516530.972													
YERALTISUYU / Groundwater : 4 M.				KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X :		4561582.181													
Sonda der. (m) (Boring depth)	Numaralandırma Sample type	Minör e Boyu M	STANDART PENETRASYON TESTİ										ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırk / 30cm Fracture / 30cm	Korut % Core recovery	RQD
			DARBE SAYISI Num. Of Blows				GRAFİK Graph												
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50								
1.00													BITKİSEL TOPRAK						
2.00	DPT		6	8	9	17							İNCE ÇAKILLI KİLLİ KUM						
3.00	SPT		6	8	11	19													
4.00																			
5.00	SPT		7	9	12	21													
6.00	SPT		7	9	12	21													
7.00													ORTA, İRİ ÇAKILLI KİLLİ KUM						
8.00	SPT		10	12	13	25													
9.00	SPT		11	13	13	26													
10.00																			
11.00	SPT		R			R													
12.00	SPT		23	R		R													
13.00																			
14.00	SPT		R			R													
15.00																			
DAYANIMLILIK-Strength			AYRISMA-Weathering			İNCE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained										
I : Dayanimsız II : Orta dayanimsız III : Orta Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışmış III : Orta Der. Ayrışmış IV : Yıkılan Der. Ayrışmış V : Tamamen Ayrışmış VI : Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Geçerli N = 5-10 Geçerli N = 11-30 Orta Siki N = 31-50 Siki N = 50 Çok Siki										
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS													
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Siki 10-20 Çok Siki = 20 Patlama			% 5 = Peki Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Peki Az % 5-20 Az % 20-80 Çok										
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Ölçülenmiş Numune UD : Ölçülenmiş Numune			K : Karot Numarası P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign			TARİH-Date							

KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. STİ										SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2		
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ										Sonda/Boring No : SK-18		Sonda/Driller : OMT KARADENİZ		
SONDAJ YERİ / Boring Location : KİLOMETRE : MUHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :										BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :				
SONDAJ DER. / Boring Depth : 15 M.										KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 817465.410				
SONDAJ KOTU / Elevation : 5 M.										KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4560322.440				
YERALTISIYI / Groundwater : 4 M.														
Sonda der. (m) (Boring depth)	Numaralı Sample No	Minerale Boyu M	STANDART PENETRASYON TESTİ				GRAFIK Graph	ANAZİT TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırılganlık / 30cm Fracture / 30cm	Ayrışma % Core Recovery	RQD
			DARBE SAYISI Num. Of Blows											
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N								
1.00								BİTKİSEL TOPRAK						
2.00	SPT		4	6	7	13								
3.00	SPT		6	7	8	15		İNCE ÇAKILLI KÜLLÜ KUM						
4.00	SPT		7	7	9	18								
5.00	SPT		9	12	12	24		ORTA, İRİ ÇAKILLI KÜLLÜ KUM						
6.00	SPT		13	14	14	28								
7.00	SPT		21	24	R	R								
8.00	SPT		27	R	R	R								
9.00	SPT		R	R	R	R								
10.00	SPT		29	R	R	R								
11.00	SPT													
12.00	SPT													
13.00	SPT													
14.00	SPT													
15.00	SPT													
DAYANIMLIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNCE DANELİ- Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained					
I Dayanıklı II Orta dayanıklı III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrışmış III Orta Der. Ayrışmış IV Yüzeysel Der. Ayrışmış V Tamamen Ayrışmış VI Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kattı M. N = 9-15 Kattı N = 16-30 Çok Kattı N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gevrekli N = 5-10 Gevrekli N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı					
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS								
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı = 20 Pahalı			% 5 = Pelit Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Pelit Az % 5-20 Az % 20-50 Çok					
SPT : Standart Penetrasyon Derinliği D : Ölçeklenmiş Numune UD : Ölçeklenmiş Numune			K : Karot Numunesi P : Presiyometre Derinliği VST : Vane Derinliği			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date					

[illegible]

KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNSAAT LTD. STİ				SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2								
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ				Sonda/Boring No : SK-21		Sonda/Driller : OMT KARADENİZ								
SONDAJ YERİ / Boring Location :				MUNAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :										
KİLOMETRE :				BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :										
SONDAJ DER. / Boring Depth : 15 M.				KOORDİNAT / Koordinate (N-S) Y : 815483.938										
SONDAJ KOTU / Elevation : 8 M.				KOORDİNAT / Koordinate (E-W) X : 4551512.860										
YERALTISI/YU / Groundwater : 4 M.														
Sonda der. (m) (Boring depth)	Nümuneler (Sample type)	Minerale Boyu (M)	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırk / 30cm Fracture / 30cm	Kırk % Recovery	ROD
			DARBE SAYISI Num. Of Blows			GRAFİK Graph								
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10 20 30 40 50							
1.00									BİTKİSEL TOPRAK					
2.00	SPT		8	8	8	17								
3.00	SPT		7	8	16	19								
4.00														
5.00	SPT		9	11	13	24			İNCE ÇAKILLI KİLLİ KUM					
6.00	SPT		12	17	18	35								
7.00														
8.00	SPT		16	19	19	38								
9.00	SPT		R			R								
10.00														
11.00	SPT		20	22	R	R								
12.00	SPT		21	R		R			ORTA, İRİ ÇAKILLI KİLLİ KUM					
13.00														
14.00	SPT		R			R								
15.00														
DAYANIMLILIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNCE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained					
I : Dayanımlı II : Orta dayanımlı III : Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışmış III : Orta Der. Ayrışmış IV : Yüksek Der. Ayrışmış V : Tamamen Ayrışmış VI : Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gevrek N = 5-10 Gevrek N = 11-30 Orta Sili N = 31-50 Sili N = 50 Çok Sili					
KAYA KALİTESİ-ROD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS								
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sili 10-20 Çok Sili = 20 Parçalı			% 5 = Felt Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Felt Az % 5-20 Az % 20-50 Çok					
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örnekleme Numune UD : Örnekleme Numune			K : Kiriş Numune P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date					

KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNSAAT LTD. STİ										SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2		
PROJE ADI / Project Name : ALAĞLI BELEDİYESİ										Sonda/Boring No : BK-22		Sonda/Driller : ÖMÜR KARADENİZ		
SONDAJ YERİ / Boring Location :										MUHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :				
KİLOMETRE :										BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :				
SONDAJ DER. / Boring Depth : 15 M.										KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y :		515733.082		
SONDAJ KOTU / Elevation :										KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X :		4550558.030		
YERALTISUYU / Groundwater : 4 M.														
Sonda Der. (m) Boring Depth (m)	Numune No / Sample No	Kıvrım Sayı / No. of Turns	STANDART PENETRASYON TESTİ				ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırıl. / 30cm Fracture / 30cm	Kırıl. % Core Recovery	RQD	
			DARBE SAYISI Num. Of Blows											GRAFIK Graph
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N								
1.00							BİTKİSEL TOPRAK							
2.00	SPT		6	7	7	14								
3.00	SPT		7	7	9	18	İNCE ÇAKILLI KİLLİ KUM							
4.00	SPT		8	9	10	19								
5.00	SPT		8	9	10	19	ORTA, İRİ ÇAKILLI KİLLİ KUM							
6.00	SPT		8	9	10	19								
7.00	SPT		8	9	13	22								
8.00	SPT		14	15	16	25								
9.00	SPT		16	17	17	34								
10.00	SPT		R			R								
11.00	SPT		28	R		R								
12.00	SPT													
13.00	SPT													
14.00	SPT													
15.00	SPT													
DAYANIMLILIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNCE DANELİ- Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained					
I Olayatırılı II Orta dayanımlı III Orta Zayıf IV Zayıf V Çok Zayıf			I Taze II Az Ayrışmış III Orta Der. Ayrışmış IV Yüksek Der. Ayrışmış V Tamamen Ayrışmış VI Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Katt. M. N = 9-15 Katt. N = 16-30 Çok Katt. N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gerekli N = 5-10 Gerekli N = 11-30 Orta Siki N = 31-50 Siki N = 50 Çok Siki					
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS								
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Siki 10-20 Çok Siki = 20 Perçili			% 5 = Peki Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Peki Az % 5-20 Az % 20-50 Çok					
SPT : Standart Penetrasyon Derinliği			K : Kırıl. Numunesi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign					
D : Örnekleme Numune			P : Periyotlama Derinliği			AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			TARİH-Date					
UD : Örnekleme Numune			VST : Vane Derinliği											

KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. STİ				SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2							
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ				Sonda/Boring No : SK-23		Sonda/Driller : GMIT KARADENİZ							
SONDAJ YERİ / Boring Location :				MUNAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :									
KİLOMETRE :				BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :									
SONDAJ DER. / Boring Depth : 15 M.				KOORDİNAT / Koordinate (N-S) Y :		616363.405							
SONDAJ KOTU / Elevation :				KOORDİNAT / Koordinate (E-W) X :		4561662.414							
YERALTISUYU / Groundwater : 4 M.													
Sonda der. (m) (Boring depth)	Numaralı delik Sample type	Minerale Boyu Minerals Size	STANDART PENETRASYON TESTİ		ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	İzlenim % Core Recovery	RQD		
			DARBE SAYISI Num. Of Blows									GRAFİK Graph	
			0-15 cm	15-30cm									30-45 cm
			N										
1.00						BİTKİSEL TOPRAK							
2.00	SPT		4	8	8							10	
3.00	SPT		6	8	7							13	
4.00	SPT		7	7	8							18	
5.00	SPT		7	7	8							18	
6.00	SPT		7	7	8	18	İNCE ÇAKILLI KILLI KUM						
7.00	SPT		11	13	13	28							
8.00	SPT		16	17	18	35							
9.00	SPT		R			R							
10.00	SPT		27	R		R							
11.00	SPT						ORTA, İRİ ÇAKILLI KILLI KUM						
12.00	SPT		R			R							
13.00	SPT												
14.00	SPT												
15.00	SPT												
DAYANIMLILIK-Strength			AYRISMA-Weathering			İNCE DANELİ- Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained				
I : Dayanimsız II : Orta dayanimsız III : Orta Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışmış III : Orta Der. Ayrışmış IV : Yüzey Der. Ayrışmış V : Tamamen Ayrışmış VI : Kırıntı Zemin			N = 0-2 : Çok Yumuşak N = 3-4 : Yumuşak N = 5-8 : Orta Kati M. N = 9-15 : Kati N = 16-30 : Çok Kati N = 30 : Sert			N = 0-4 : Çok Gevrek N = 5-10 : Gevrek N = 11-30 : Orta Sıkı N = 31-50 : Sıkı N = 50 : Çok Sıkı				
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS							
% 0-25 : Çok Zayıf % 25-50 : Zayıf % 50-75 : Orta % 75-90 : İyi % 90-100 : Çok İyi			= 1 : Seyrek 1-2 : Orta 2-10 : Sıkı 10-20 : Çok Sıkı = 20 : Perpetüel			% 5 = : Fek. Az % 5-15 : Az % 15-25 : Çok % 25 : Ve			% 5 = : Fek. Az % 5-20 : Az % 20-50 : Çok				
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Çökeltilmiş Numune UD : Çökeltilmiş Numune			K : Karot Numune P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date				

KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNSAAT LTD. STİ				SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2							
PROJE ADI / Project Name : ALAĞLI BELEDİYESİ				Sonda/Boring No : SK-24		Sonda/Driller : ÖMÜR KARADENİZ							
SONDAJ YERİ / Boring Location :				MÜHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :									
KİLOMETRE :				BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :									
SONDAJ DER. / Boring Depth : 15 M.				KOORDİNAT / Koordinata (N-S) Y :		517230.36							
YERALTISUYU / Groundwater : 4 M.				KOORDİNAT / Koordinata (E-W) X :		4550721.317							
Sonda der. (m) Boring depth (m)	Harcama der. Sample type	Minerale boyu Mineral size	STANDART PENETRASYON TESTİ				ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Harc. % Core Recovery	RQD
			DARBE SAYISI Num. Of Blows		GRAFİK Graph								
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10 20 30 40 50						
1.00								BİTKİSEL TOPRAK					
2.00	SPT		6	8	8	14							
3.00	SPT		7	7	8	15							
4.00													
5.00	SPT		7	8	9	17							
6.00	SPT		9	12	14	29							
7.00													
8.00	SPT		10	13	14	27							
9.00	SPT		18	19	R	R							
10.00													
11.00	SPT		R			R							
12.00	SPT		25	28	R	R							
13.00													
14.00	SPT		R			R							
15.00													
DAYANIMLIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNCE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained				
I : Dayanımı II : Orta dayanımı III : Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışma III : Orta Der. Ayrışma IV : Yüzeysel Der. Ayrışma V : Tamamen Ayrışma VI : Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kaba M. N = 9-15 Kaba N = 16-30 Çok Kaba N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gevrek N = 5-10 Gevrek N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı				
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS							
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı = 20 Herşey			% 5 = Fak. Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 = Fak. Az % 5-20 Az % 20-50 Çok				
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Örnekleme Numune UD : Örnekleme Numune			K : Karot Numune P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date				

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD STİ		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-28 Sondajcı/Driller : GMIT KARADENİZ																	
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ																					
SONDAJ YERİ / Boring Location :																					
KİLOMETRE :		MUNAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																			
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																			
SONDAJ KOTU / Elevation : 25 M.		KOORDİNAT / Koordinate (N-S) Y : 517372.593																			
YERALTISUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Koordinate (E-W) X : 4592607.573																			
Sondaj der. (m) (Boring depth)	Numune der. / Sample type	Numune boyu (m) Sample size	STANDART PENETRASYON TESTİ		ARAZİGE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	İzlenim % Core Recovery	RQD										
			DARBE SAYISI Num. Of Blows	GRAFİK Graph																	
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50										
1.00																					
2.00																					
3.00																					
4.00																					
5.00																					
6.00																					
7.00																					
8.00																					
9.00																					
10.00																					
11.00																					
12.00																					
13.00																					
14.00																					
15.00																					
DAYANIMLILIK-Strength			AYIRGAMA-Weathering			İNECE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained												
I : Dayanimsız II : Orta dayanimsız III : Orta Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışmış III : Orta Der. Ayrışmış IV : Yüzey Der. Ayrışmış V : Tamamen Ayrışmış VI : Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30 Sert			N = 0-4 Çok Gevrek N = 5-10 Gevrek N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N = 50 Çok Sıkı												
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS															
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı = 20 Parpeli			% 5 = Fak. Az % 5-15 Az % 15-25 Çok % 25 Ve			% 5 = Fak. Az % 5-20 Az % 20-50 Çok												
SPT : Standart Penetrasyon Deneyi D : Ölçülenmiş Numune UD : Ölçülenmiş Numune			K : Karot Numune P : Presiyometre Deneyi VST : Vane Deneyi			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date												

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD. ŞTİ.		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sonda/Boring No : SK-26 Sondaj/Driller : ÖMÜR KARADENİZ																						
PROJE ADI / Project Name : ALAPLI BELEDİYESİ																										
SONDAJ YERİ / Boring Location :																										
KİLOMETRE :		MUNAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																								
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																								
SONDAJ KOTU / Elevation : 120 M.		KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 317872.205																								
YERALTISIYI / Groundwater : -		KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4592913.803																								
Sonda der. (m) (Boring depth)	Numune kodu Sample type	Manivela Boyu M.	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİDE TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Korut. % Core Recovery	RQD												
			DARBE SAYISI Num. Of Blows			GRAFİK Graph																				
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50															
1.00																										
2.00																										
3.00																										
4.00																										
5.00																										
6.00																										
7.00																										
8.00																										
9.00																										
10.00																										
11.00																										
12.00																										
13.00																										
14.00																										
15.00																										
DAYANIMLILIK-Strength			AYTIRGAMA-Weathering			İNCE DANELİ-Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained																	
I : Dayanimsız II : Orta dayanımsız III : Orta Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışmış III : Orta Der. Ayrışmış IV : Yüzele Der. Ayrışmış V : Tamamen Ayrışmış VI : Kalın Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-4 Yumuşak N = 5-8 Orta Kati M. N = 9-15 Kati N = 16-30 Çok Kati N = 30+ Sert			N = 0-4 Çok Gevrek N = 5-10 Gevrek N = 11-30 Orta Sili N = 31-50 Sili N = 50+ Çok Sili																	
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS																				
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			= 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sili 10-20 Çok Sili = 20 Parçaklı			% 5 = Pek Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35+ Çok			% 5 = Pek Az % 5-20 Az % 20-50 Çok																	
SPT : Standart Penetrasyon Derneği D : Ölçülen Nüme UD : Ölçülen Nüme			K : Karot Numarası P : Presiyometre Derneği VST : Vane Derneği			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			İMZA-Sign TARİH-Date																	

 KARADENİZ MÜHENDİSLİK İNŞAAT LTD.ŞTİ		SONDAJ LOGU BORING LOG		Sayfa/Page : 1/2 Sondaj/Boring No : SK-27 Sondaj/Driller : OMT KARADENİZ																						
PROJE ADI / Project Name : ALAĞLI BELEDİYESİ																										
SONDAJ YERİ / Boring Location :																										
KİLOMETRE :		MÜHAFAZA BOR. DER. / Casing Depth :																								
SONDAJ DER. / Boring Depth : 10 M.		BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ / Start-Finish Date :																								
SONDAJ KOTU / Elevation : 100 M.		KOORDİNAT / Coordinate (N-S) Y : 516132.542																								
YERALTISUYU / Groundwater : -		KOORDİNAT / Coordinate (E-W) X : 4590643.154																								
Sondaj der. (m) (Boring depth)	Numune cinsi Sample type	Numune boyu Sample size M.	STANDART PENETRASYON TESTİ					ARAZİ TANIMLAMA Geotechnical Description	PROFİL Profile	Dayanıklılık Strength	Ayrışma Weathering	Kırık / 30cm Fracture / 30cm	Koruma % Core Recovery	RQD												
			DARBE SAYISI Num. Of Blows			GRAFİK Graph																				
			0-15 cm	15-30cm	30-45 cm	N	10	20	30	40	50															
1.00																										
2.00																										
3.00																										
4.00																										
5.00																										
6.00																										
7.00																										
8.00																										
9.00																										
10.00																										
11.00																										
12.00																										
13.00																										
14.00																										
15.00																										
DAYANIMLILIK-Strength			AYRIŞMA-Weathering			İNCİ DANELİ- Fine Grained			İRİ DANELİ-Coarse Grained																	
I : Dayanimsız II : Orta dayanımsız III : Orta Zayıf IV : Zayıf V : Çok Zayıf			I : Taze II : Az Ayrışmış III : Orta Der. Ayrışmış IV : Yüzey Der. Ayrışmış V : Tamamen Ayrışmış VI : Kırıntı Zemin			N = 0-2 Çok Yumuşak N = 3-6 Yumuşak N = 7-10 Orta Katt. M. N = 11-15 Katt. N = 16-30 Çok Katt. N > 30 Sert			N = 0-4 Çok Geçişli N = 5-10 Geçişli N = 11-30 Orta Sıkı N = 31-50 Sıkı N > 50 Çok Sıkı																	
KAYA KALİTESİ-RQD			KIRIKLAR-30cm Fractures			ORANLAR - PROPORTIONS																				
% 0-25 Çok Zayıf % 25-50 Zayıf % 50-75 Orta % 75-90 İyi % 90-100 Çok İyi			+ 1 Seyrek 1-2 Orta 3-10 Sıkı 10-20 Çok Sıkı + 20 Perpetüel			% 5 + Pek Az % 5-15 Az % 15-35 Çok % 35 Ve			% 5 + Pek Az % 5-20 Az % 20-50 Çok																	
SPT : Standart Penetrasyon Derinliği			K : Katı Numune			SONDAJ MÜHENDİSİ - Drilling Engineer			İMZA-Sign																	
D : Örneklendirme Numune			P : Presiyonlu Derinliği			AYSUN İLİK Jeolojik Mühendis			TARİH-Date																	
UD : Örneklendirme Numune			VST : Veri Derinliği																							

116

PROJE TOPLU SONUÇLARI / GLOBAL RESULTS OF PROJECT

Rev. no : 007 Tarih: 04.10.2018

Müşteri Adı
Customer's Name
Nispetiye Alaplı Yeri
Project Location

Rapor No :
Report no:

Bakanlık Rapor No :
Ministerial Report no:

Rapor Tarihi:
Date of Report:

ALAPLI BELEDİYESİ

Sıra No No	Derinlik Depth	ÇATI / Roof	KUM / Sand	SLT / silt	KL / Clay	Atarberg İrileliği Atterberg Limits	W _L	V _a	P _s	SINIRLAMA Classification	Kesirler Fractions	Zeminde Üç Eks. Sıkıştırma Triaxial Comp.	Zeminde Tek Eks. Sıkıştırma Uniaxial Stress Test	Kayma Üç Eks. Sıkıştırma Triaxial Comp. Test	Sıvı Swell	Sıvı Shrinkage	Sıvı Tensile
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	3,00					LL, PL, PI		2,504									
2	4,00							2,522									
3	6,00							2,595									
4	7,00							2,547									
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	

Deney Yapılan / Tested By:

Onaylayan / Approved By:

Müşteri Adı
Customer's Name
Num. Alınış Yeri
Project Location

Rapor No :
Report No :

Bakanlık Rapor No :
Ministry Report no :

ALAPLI BELEDİYESİ

Rapor Tarihi
Date of Report

Sıra No No	Yerleşim No Settlement No	Özellik Feature	CAUL / m ²	KUM / m ²	BİT / m ²	KİT / m ²	Atterberg Limitleri Atterberg Limits	W _L	W _p	I _p	Konsolidasyon Classification	Zeminde Üç Eks. Sığırma Triaxial Comp. Test	Zeminde Tek Eks. Sığırma Uniaxial Stress Test	Zeminde Direkt Kuvvet Direct Stress	Kayma Tek Eks. Sığırma Uniaxial Stress Test	Kayma Üç Eks. Sığırma Triaxial Comp. Test	Sığma Basınç Load Pressure	Sığma Yürütme Load Rate	H ₅₀ (DN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	SK-11	Karot	3,00																
2	SK-11	Karot	5,00																
3	SK-12	Karot	2,00																
4	SK-12	Karot	3,00																
5	SK-12	Karot	4,00																
6	SK-12	Karot	6,00																
7	SK-13	Karot	3,00																
8	SK-13	Karot	5,00																
9	SK-14	Karot	2,00																
10	SK-15	Karot	6,00																
11	SK-15	Karot	3,00																
12	SK-15	Karot	4,50																
13	SK-16	SP	3,00																
14	SK-16	SP	4,50																
15	SK-17	SP	1,50																
16	SK-17	SP	4,50																
17	SK-18	SP	3,00																
18	SK-18	SP	6,00																
19	SK-19	SP	1,50																
20	SK-19	SP	4,50																

Uygulanmış olan
Applied Standard

Yerleşim No
Settlement No

Atterberg Limitleri
Atterberg Limits

W_L

W_p

I_p

Konsolidasyon
Classification

Zeminde Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Zeminde Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Zeminde Direkt
Kuvvet
Direct Stress

Kayma Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Kayma Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Sığma Basınç
Load Pressure

Sığma Yürütme
Load Rate

H₅₀
(DN)

Arş. no: 00 / Arş. No: 000-0000

Bakanlık Rapor No :
Ministry Report no :

Rapor Tarihi
Date of Report

Müşteri Adı
Customer's Name

Num. Alınış Yeri
Project Location

CAUL / m²

KUM / m²

BİT / m²

KİT / m²

Atterberg Limitleri
Atterberg Limits

W_L

W_p

I_p

Konsolidasyon
Classification

Zeminde Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Zeminde Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Zeminde Direkt
Kuvvet
Direct Stress

Kayma Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Kayma Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Sığma Basınç
Load Pressure

Sığma Yürütme
Load Rate

H₅₀
(DN)

Arş. no: 00 / Arş. No: 000-0000

Bakanlık Rapor No :
Ministry Report no :

Rapor Tarihi
Date of Report

Müşteri Adı
Customer's Name

Num. Alınış Yeri
Project Location

CAUL / m²

KUM / m²

BİT / m²

KİT / m²

Atterberg Limitleri
Atterberg Limits

W_L

W_p

I_p

Konsolidasyon
Classification

Zeminde Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Zeminde Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Zeminde Direkt
Kuvvet
Direct Stress

Kayma Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Kayma Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Sığma Basınç
Load Pressure

Sığma Yürütme
Load Rate

H₅₀
(DN)

Arş. no: 00 / Arş. No: 000-0000

Bakanlık Rapor No :
Ministry Report no :

Rapor Tarihi
Date of Report

Müşteri Adı
Customer's Name

Num. Alınış Yeri
Project Location

CAUL / m²

KUM / m²

BİT / m²

KİT / m²

Atterberg Limitleri
Atterberg Limits

W_L

W_p

I_p

Konsolidasyon
Classification

Zeminde Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Zeminde Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Zeminde Direkt
Kuvvet
Direct Stress

Kayma Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Kayma Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Sığma Basınç
Load Pressure

Sığma Yürütme
Load Rate

H₅₀
(DN)

Arş. no: 00 / Arş. No: 000-0000

Bakanlık Rapor No :
Ministry Report no :

Rapor Tarihi
Date of Report

Müşteri Adı
Customer's Name

Num. Alınış Yeri
Project Location

CAUL / m²

KUM / m²

BİT / m²

KİT / m²

Atterberg Limitleri
Atterberg Limits

W_L

W_p

I_p

Konsolidasyon
Classification

Zeminde Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Zeminde Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Zeminde Direkt
Kuvvet
Direct Stress

Kayma Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Kayma Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Sığma Basınç
Load Pressure

Sığma Yürütme
Load Rate

H₅₀
(DN)

Arş. no: 00 / Arş. No: 000-0000

Bakanlık Rapor No :
Ministry Report no :

Rapor Tarihi
Date of Report

Müşteri Adı
Customer's Name

Num. Alınış Yeri
Project Location

CAUL / m²

KUM / m²

BİT / m²

KİT / m²

Atterberg Limitleri
Atterberg Limits

W_L

W_p

I_p

Konsolidasyon
Classification

Zeminde Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Zeminde Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Zeminde Direkt
Kuvvet
Direct Stress

Kayma Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Kayma Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Sığma Basınç
Load Pressure

Sığma Yürütme
Load Rate

H₅₀
(DN)

Arş. no: 00 / Arş. No: 000-0000

Bakanlık Rapor No :
Ministry Report no :

Rapor Tarihi
Date of Report

Müşteri Adı
Customer's Name

Num. Alınış Yeri
Project Location

CAUL / m²

KUM / m²

BİT / m²

KİT / m²

Atterberg Limitleri
Atterberg Limits

W_L

W_p

I_p

Konsolidasyon
Classification

Zeminde Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Zeminde Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Zeminde Direkt
Kuvvet
Direct Stress

Kayma Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Kayma Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Sığma Basınç
Load Pressure

Sığma Yürütme
Load Rate

H₅₀
(DN)

Arş. no: 00 / Arş. No: 000-0000

Bakanlık Rapor No :
Ministry Report no :

Rapor Tarihi
Date of Report

Müşteri Adı
Customer's Name

Num. Alınış Yeri
Project Location

CAUL / m²

KUM / m²

BİT / m²

KİT / m²

Atterberg Limitleri
Atterberg Limits

W_L

W_p

I_p

Konsolidasyon
Classification

Zeminde Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Zeminde Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Zeminde Direkt
Kuvvet
Direct Stress

Kayma Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Kayma Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Sığma Basınç
Load Pressure

Sığma Yürütme
Load Rate

H₅₀
(DN)

Arş. no: 00 / Arş. No: 000-0000

Bakanlık Rapor No :
Ministry Report no :

Rapor Tarihi
Date of Report

Müşteri Adı
Customer's Name

Num. Alınış Yeri
Project Location

CAUL / m²

KUM / m²

BİT / m²

KİT / m²

Atterberg Limitleri
Atterberg Limits

W_L

W_p

I_p

Konsolidasyon
Classification

Zeminde Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Zeminde Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Zeminde Direkt
Kuvvet
Direct Stress

Kayma Tek
Eks. Sığırma
Uniaxial Stress Test

Kayma Üç
Eks. Sığırma
Triaxial Comp. Test

Sığma Basınç
Load Pressure

Sığma Yürütme
Load Rate

H₅₀
(DN)

Arş. no: 00 / Arş. No: 000-0000

Bakanlık Rapor No :
Ministry Report no :

Rapor Tarihi
Date of Report

Müşteri Adı
Customer's Name

Num. Alınış Yeri
Project Location

CAUL / m²

KUM / m²

BİT / m²

KİT / m²

Atterberg Limitleri
Atterberg Limits

W_L

W_p

I

ÖZGEÇMİŞ

Aysun ilik İlk orta ve lise öğretimini Ereğli'de tamamladı. 2011 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünü kazandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Haziran 2016' da mezun oldu. 2017 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans öğrenimine başladı.

